BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

UK

Models:

BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

These Protective Eyewear satisfy the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 and standard EN 166 (2001) : "Personal Eye-Protection".

USE, STORAGE, MAINTENANCE
In use ensure the eye protector fits comfortably over the eyes. Wear the eye protector for the whole duration of exposure to hazards. Use in accordance with applicable health and safety regulations. Leave the work area, if the eye protector becomes damaged. Keep the product in its original package. Do not put any weight on it. Keep it in a dry, fresh and ventilated area, sheltered from sunlight and away from chemical and abrasive substances.

CLEANING AND DISINFECTING
To clean rinse in 1% solution of mild detergent and dry with a soft cloth at room temperature (20°C±5°C). **DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.** If required, a small amount of disinfectant in line with manufacturer's instruction can be added to the cleaning solution.

FIELD OF USE AND PERFORMANCE
This safety eyewear has been issued for your personal safety. It must be worn when the process or job for which it is provided is being carried out. Ensure you understand when it should be worn and if there are any queries you should ask your supervisor. The CE marking indicates that it is manufactured according European Standard for the basic use only. It may be suitable for others use and it will be further marked with a letter or number to indicate these uses as follows. The eye protector is suitable for use in accordance with the marking of the lenses and frame.

ACCESSORIES AND SPARE PARTS
If there is any damage to the eyewear they should be replaced immediately as there are no spare parts.

DEADLINE OF OBSOLESCENCE
There is no expiration date for this product; however protection spectacles should be replaced at least once every 6 months. If lens becomes scratched or damaged the eye protector should be replaced.

PACKING SUITABLE FOR TRANSPORT
Eyewear shall keep in the original packing. Every inner-box must be kept in strong carton when the goods are in the transportation progress.

MARKING
Oculars Marking
The marking of oculars contain the relevant technical information presented as follows:

Scale number (filters only)……
(Optional, depending of the models)

Identification of the manufacturer……

Optical class…….. 1

Symbol for mechanical strength (where applicable)…… FT or BT
(Depending of the models)

Symbol for non-adherence of molten metal and resistance to penetration of hot solids (where applicable)…… 9
(Depending of the models)

Symbol for resistance to surface damage by fine particles (where applicable)…….. K
(Depending of the models)

Symbol for resistance to fogging (where applicable)…… N
(Depending of the models)

Symbol for enhanced reflectance where applicable)…… R
(Not applicable)

Symbol for original or replacement Ocular (Optional)…… O

In addition the ocular marking may included a certification mark to assist correct fitting of laminated oculars CE.

Frame Marking
The marking of the frame contains the relevant technical information presented as follows:

Identification of the manufacturer……

The number of this standard…….. EN166

Field(s) of use (where applicable)…… 3, 4, 5, 8 and 9
(Optional, depending of the models)

Symbol for increased robustness / resistance to high speed particles / Extremes of temperatures (where applicable)… FT or BT

Symbol indicating that the eye-protector is designed to fit a small head (where applicable)…… H

In addition the frame marking includes the certificate mark CE.

IDENTIFICATION SYMBOLS FOR MECHANICAL STRENGTH

Symbol	Mechanical strength requirements
No symbol	Minimum robustness
S	Increased robustness
F	Low energy impact
B	Medium energy impact
A	High energy impact

If the symbol F, B and A are not common to both the oculars and the frame then it is the lower which shall be assigned to the complete eye protector.

SYMBOL FOR FIELDS OF USE

Symbols	Designation	Description of the field of use
No symbol	Basic	Basic use
3	Liquids	Liquid droplets and splashes
4	Large dust particles	Dust with a particle size of >5µm
5	Gas and fine dust particles	Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size <5µm
8	Short circuit electric arc	Electrical arc due to a short circuit in electrical equipment
9	Molten metal and hot solids	Splashes of molten metal and penetration of hot solids

When more than one of these figures is shown, then the safety eyewear is suitable for a combination of uses for any one of those shown.
Compatibility of marking.
For an eye protector to comply with field of use symbol 9 both the frame and ocular shall be marked with the symbols together with one of the symbols F, B or A.

CAUTION
The above safety spectacles are impact resistant but not unbreakable. Clean and inspect regularly. Pitted or scratched lenses reduce vision and seriously reduce protection - replace immediately. If in doubt consult your safety supervisor or the supplier. The frame, when in contact with the skin may cause allergic reaction to susceptible individuals; if this is the case a doctor should be consulted.

WARNING
If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.

Optical class 3 occulars are not intended for long term use.

If enhanced colour recognition is required for ultraviolet filters, welding filters or infrared filters then the selected eye-protector should be marked with the letter C immediately after the code number for scale number, i.e. 2C-shade, 4C-shade, 5C.
If the code number is not followed by the letter C then ultraviolet filters, welding filters or infrared filters, the colour perception may be impaired.

DECLARATION OF CONFORMITY: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

NAME AND ADDRESS OF NOTIFIED BODIES

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

EL

Μοντέλα:

BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Τα συγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά εναρμονίζονται με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και του προτύπου EN 166 (2001): «Μέσα Ατομικής Προστασίας Ματιών».

ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά γυαλιά εφαρμόζουν άνετα στα μάτια. Φορέστε τα καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης σε κινδύνους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Απομακρυνθείτε από τον χώρο εργασίας, αν τα προστατευτικά γυαλιά καταστραφούν. Φυλάγετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία και μην βάζετε βάρος πάνω του. Διατηρήστε το σε ξηρό, καθαρό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από το ηλιακό φως και από χημικές ή διαβρωτικές ουσίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Για να τα καθαρίσετε, πλύνετέ τα σε διάλυμα 1% ήπιου απορρυπαντικού και στεγνώστε με μαλακό πανί σε θερμοκρασία δωματίου (20°C ± 5°C). **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ.** Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε στο διάλυμα καθαρισμού μικρή ποσότητα απολυμαντικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Τα συγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας έχουν δημιουργηθεί για την προσωπική σας ασφάλεια. Πρέπει να τα φοράτε όταν εκτελείται τη διαδικασία ή εργασία για την οποία σας έχουν παρασχεθεί. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πότε πρέπει να τα φοράτε και αν υπάρχουν απορίες ζητήστε να σας τις λύσει ο προϊστάμενός σας. Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο μόνο για την βασική χρήση. Μπορεί να είναι κατάλληλο και για άλλες χρήσεις για τις οποίες και θα υπάρχει ειδική σήμανση με ένα γράμμα ή αριθμό. Τα προστατευτικά γυαλιά είναι κατάλληλα για χρήση σύμφωνα με τη σήμανση που φέρουν οι φακοί και ο σκελετός.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Είναι προτιμότερο να αντικαταστήσετε τους φακούς με αυθεντικά ανταλλακτικά αν έχουν γρατζουνιστεί ή χαλάσει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Αυτό το προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, τα γυαλιά προστασίας θα πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. Σε περίπτωση γρατζουνίσματος ή ζημίας του φακού, θα πρέπει να αντικατασταθεί εξολοκλήρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Τα γυαλιά θα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική συσκευασία τους. Κάθε εσωτερική συσκευασία θα πρέπει να φυλάσσεται σε σκληρό χαρτοκιβώτιο κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.

ΣΗΜΑΝΣΗ
Σήμανση Φακών
Η σήμανση των φακών περιλαμβάνει τα σχετικά τεχνικά στοιχεία που παρουσιάζονται ως εξής:

Αριθμός κλίμακας (μόνο για τα φίλτρα)……
(Προαιρετικά, ανάλογα με το μοντέλο)

Κατασκευαστής……

Κλάση…….. 1

Σύμβολο μηχανικής αντοχής (όπου ισχύει)…… FT ή BT
(Ανάλογα με το μοντέλο)

Σύμβολο μη-προσκόλλησης λιωμένου μετάλλου και αντίστασης στη διείσδυσηθερμών στερεών (κατά περίπτωση)…… 9
(Ανάλογα με το μοντέλο)

Σύμβολο αντοχής σε επιφανειακή ζημία από λεπτά σωματίδια (κατά περίπτωση)…….. K
(Ανάλογα με το μοντέλο)

Σύμβολο αντοχής στο θάμπωμα (όπου ισχύει)…… N
(Ανάλογα με το μοντέλο)

Σύμβολο βελτιωμένης ανάκλασης (όπου ισχύει)…… R
(Δεν διατίθεται)

Σύμβολο οπτικού πρωτοτύπου ή υποκατάστατου (Προαιρετικά)…… O

Επιπλέον, η οπτική σήμανση μπορεί να περιλαμβάνει σήμα πιστοποίησης CE για την ορθή τοποθέτηση των ελασματοποιημένων φακών.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
Η σήμανση του σκελετού περιλαμβάνει τα σχετικά τεχνικά στοιχεία που παρουσιάζονται ως εξής:

Κατασκευαστής……

Αριθμός τρέχοντος προτύπου…….. EN166

Πεδίο χρήσης (κατά περίπτωση)…… 3, 4, 5, 8 και 9
(Προαιρετικά, ανάλογα με το μοντέλο)

Σύμβολο αυξημένης αντοχής/ αντίστασης σε σωματίδια υψηλής ταχύτητας/ ακραίες θερμοκρασίες (όπου ισχύει)… FT ή BT

Σύμβολο που υποδηλώνει ότι τα προστατευτικά γυαλιά σχεδιάστηκαν ώστε να εφαρμόζουν σε μικρό κεφάλι (κατά περίπτωση)… H

Επιπλέον, η σήμανση του σκελετού μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικό CE.

IDENTIFICATION SYMBOLS FOR MECHANICAL STRENGTH

Σύμβολο	Απαιτήσεις Μηχανικής Αντοχής
Χωρίς σύμβολο	Ελάχιστη αντοχή
S	Αυξημένη αντοχή
F	Αντοχή σε χαμηλή πρόσκρουση
B	Αντοχή σε μέση πρόσκρουση
A	Αντοχή σε υψηλή πρόσκρουση

Αν τα σύμβολα F, B και A δεν είναι κοινά και για τους φακούς και για τον σκελετό, τότε το κατώτερο σύμβολο θα αντιστοιχιστεί για ολόκληρα τα προστατευτικά γυαλιά.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμβολο	Χρήση	Περιγραφή πεδίου χρήσης
Χωρίς σύμβολο	Βασική	Βασική χρήση
3	Υγρά	Σταγονίδια και πιτσίλισμα υγρού
4	Μεγάλα σωματίδια σκόνης	Σκόνη με μέγεθος σωματιδίων > 5μm
5	Αέρια και λεπτά σωματίδια σκόνης	Αέρια, ατμοί, εκνεφώματα, καπνός και σκόνη με μέγεθος σωματιδίων < 5μm
8	Ηλεκτρικό τόξο από βραχυκύκλωμα	Ηλεκτρικό τόξο λόγω βραχυκυκλώματος στον ηλεκτρικό εξοπλισμό
9	Λιωμένο μέταλλο και θερμά στερεά	Πιτσίλισμα λιωμένου μετάλλου και διείσδυση θερμών στερεών

Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα από αυτά τα σύμβολα, τότε τα προστατευτικά γυαλιά είναι κατάλληλα για έναν συνδυασμό χρήσεων από αυτές που περιλαμβάνονται. Συμβατότητα σήμανσης.

Για να συμμορφώνονται τα προστατευτικά γυαλιά προς το σύμβολο χρήσης 9 και ο σκελετός και ο φακός θα πρέπει να φέρουν και ένα από τα σύμβολα F, B ή A.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα παραπάνω προστατευτικά γυαλιά είναι ανθεκτικά σε χτυπήματα αλλά δεν είναι άθραυστα. Καθαρίστε και ελέγξτε τα τακτικά. Οι σημαδεμένοι ή γρατζουνισμένοι φακοί περιορίζουν την όραση και μειώνουν σημαντικά την προστασία – αντικαταστήστε τους αμέσως. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας σας ή τον προμηθευτή. Ο σκελετός, όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε άτομα με ευαισθησία. Αν συμβεί αυτό, συμβουλευτείτε γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν απαιτείται προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες, τότε τα επιλεγμένα προστατευτικά γυαλιά θα πρέπει να φέρουν το γράμμα T αμέσως μετά το σύμβολο πρόσκρουσης, δηλαδή FT, BT ή AT. Αν το σύμβολο πρόσκρουσης δεν ακολουθείται από το γράμμα T τότε τα προστατευτικά γυαλιά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε σωματίδια υψηλής ταχύτητας σε θερμοκρασία δωματίου. Τα προστατευτικά γυαλιά για σωματίδια υψηλής ταχύτητας που φοριούνται πάνω από κανονικά γυαλιά όρασης μπορεί να μεταδίδουν κραδασμούς, αποτελώντας κίνδυνο για τον χρήστη.

Αν απαιτείται ενισχυμένη αναγνώριση χρωμάτων σε φίλτρα υπεριωδών ακτινών, συγκόλλησης ή υπερύθρων, τότε τα επιλεγμένα προστατευτικά γυαλιά θα πρέπει να φέρουν το γράμμα C αμέσως μετά τον κωδικό του αριθμού κλίμακας, δηλαδή 2C-shade, 4C-shade, 5C. Αν ο κωδικός δεν ακολουθείται από το γράμμα C, τότε η αντίληψη χρώματος από τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας, τα συγκόλλησης ή υπερύθρων μπορεί να είναι μειωμένη.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

FI

Mallit:

BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Tämä silmiensuojain täyttää EU:n asetuksen 2016/425 ja standardin EN 166 (2001): "Henkilökohtainen silmiensuojaus" olennaiset vaatimukset.

KÄYTTÖ, SÄILYTYS, HUOLTO
Varmista, että silmiensuojain asettuu mukavasti silmille. Käytä silmiensuojainta jatkuvasti niin kauan kuin silmät ovat alttiina vammautumiselle. Noudata silmiensuojaimen käytössä asianmukaisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Jos silmiensuojain vaurioituu, poistu työskentelytilasta. Säilytä tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa. Älä aseta sen päälle mitään painoa. Säilytä silmiensuojainta kuivassa, raikkaassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, suojassa auringonpaisteelta ja erossa kemikaaleista ja hankausaineista.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
Puhdista silmiensuojain huuhtelemalla se miedossa 1 %:n puhdistusaineessa, ja kuivaa pehmeällä liinalla huoneenlämmössä (20 °C ±5 °C). **ÄLÄ KÄYTÄ HANKAAVIA PUHDISTUSAINEITA**. Tarvittaessa voit lisätä puhdistusliuokseen pienen määrän desinfiointiainetta valmistajan ohjeiden mukaan.

KÄYTTÖALA JA SUORITUSKYKY
Tämä silmiensuojain on tarkoitettu henkilökohtaiseksi suojaimeksi. Sitä on käytettävä aina niiden prosessien tai työtehtävien aikana, joita varten se on toimitettu. Varmista, että ymmärrät, milloin sitä on käytettävä, ja kysy tarvittaessa tarkentavia tietoja esimieheltäsi. CE-merkki osoittaa, että tuote on valmistettu EU:n standardien mukaan vain sen peruskäyttötarkoitukseen. Jos se soveltuu myös muihin tarkoituksiin, siinä on kirjain- tai numeromerkki, jotka selitetään seuraavassa. Silmiensuojaimen linsseissä ja kehyksessä olevat merkinnät osoittavat, millaiseen käyttöön suojain soveltuu.

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT
Jos linssi naarmuuntuu tai vaurioituu, on suositeltavaa, että sen vaihtamiseen käytetään alkuperäisiä varaosia.

TUOTTEEN VANHENEMINEN
Tuotteelle ei ole olemassa viimeistä käyttöpäivää, mutta suojalasit tulee vaihtaa vähintään kuuden kuukauden välein. Jos linssi naarmuuntuu tai vaurioituu, silmiensuojain on vaihdettava.

PAKKAAMINEN KULJETUKSEN AJAKSI
Silmiensuojaimia tulee säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa. Kuljetuksen ajaksi jokainen sisäpakkaus on pakattava kestävään pahvilaatikkoon.

MERKINTÄ
Laseissa oleva merkintä
Linsseissä olevilla merkinnöillä ilmoitetaan linssien tekniset tiedot seuraavasti:

Asteikkonumero (vain suodattimet)……
(Valinnainen, riippuu mallista)

Valmistajan tunnus……

Optinen luokka…….. 1

Mekaanisen lujuuden symboli (tarvittaessa)…… FT tai BT
(riippuu mallista)

Sulametallin tarttumattomuus ja kuumien kiinteiden aineiden läpäisykestävyys (jos oleellinen)…… 9
(riippuu mallista)

Kestävyys pienhiukkasia vastaan (jos oleellinen)…….. K
(riippuu mallista)

Huurtumattomuus (jos oleellinen)…… N
(riippuu mallista)

Tehostettu heijastus (jos oleellinen)…… R
(ei oleellinen)

Alkuperäisen symboli tai varaosalinssi (valinnainen)…… O

Lisäksi linsseissä voi olla hyväksyntämerkki, joka auttaa oikeantyyppisten laminoitujen linssien sovittamisessa CE.

KEHYKSEN MERKINNÄT
Kehyksessä olevilla merkinnöillä ilmoitetaan kehyksen tekniset tiedot seuraavasti:

Valmistajan tunnus……

Standardin numero…….. EN166

Käyttökohteet (soveltuvin osin)…… 3, 4, 5, 8 ja 9
(Valinnainen, riippuu mallista)

Vahvistettu lujuus / kestävyys suurella nopeudella lentäviä hiukkasia vastaan / äärilämpötilat (tarvittaessa)… FT tai BT

Pieneen päähän sopiva silmiensuojain (jos oleellinen)…… H

Lisäksi kehyksessä voi olla hyväksyntämerkki CE.

MEKAANISEN LUJUUDEN TUNNISTESYMBOLIT

Symboli	Mekaaniset lujuusvaatimukset
Ei symbolia	Vähimmäislujuus
S	Vahvistettu rakenne
F	Pienienerginen isku
B	Keskienerginen isku
A	Suurienerginen isku

Jos linsseissä ja kehyksissä on eri symbolit F, B tai A, arvoista pienempi katsotaan koko silmänsuojuksen suojausarvoksi.

KÄYTTÖTARKOITUKSIA KOSKEVAT SYMBOLIT

Symboli	Merkitys	Käyttöalan kuvaus
Ei symbolia	Perus	Peruskäyttö
3	Nesteet	Nestepisarat ja nesteroiskeet
4	Suuret pölyhiukkaset	Pöly, jonka hiukkaskoko on >5 µm
5	Kaasu ja hienojakoinen pöly	Kaasut, höyryt, sumutteet, savu ja pöly, jonka hiukkaskoko on <5 µm
8	Oikosulun aiheuttama valokaari	Sähköympäristössä tapahtuva, oikosulun aiheuttama valokaari
9	Sula metalli ja kuumat kiinteät aineet	Sulametallin roiskeet ja kuumien kiinteiden aineiden läpäisy

Jos tuotteessa on useita symboleja, silmiensuojainta voidaan käyttää missä tahansa symbolien edustamissa tilanteissa. Merkintöjen yhdenmukaisuus.

Jos silmiensuojainten käyttöalaan viitataan esimerkiksi numerolla 9, kehyksessä ja linsseissä on oltava numeron 9 vieressä symboli F, B tai A.

HUOMIO
Edellä kuvatut silmänsuojaimet ovat iskunkestävät, mutta eivät särkymättömät. Puhdista ja tarkasta säännöllisesti. Jos linssien pinta vaurioituu tai naarmuuntuu, näkyvyys ja suojaus heikkenevät ja silmiensuojain on vaihdettava heti. Jos et ole varma, ota yhteys turvallisuusvalvojaan tai tuotteen toimittajaan. Herkät ihmiset voivat saada ihoreaktion kehyksestä; jos näin on, asiasta tulee keskustella lääkärin kanssa.

VAROITUS
Jos tehtävä vaatii suojautumista nopeiden kappaleiden iskuilta äärilämpötiloissa, silmiensuojaimessa on oltava iskunkestävyyttä edustavan kirjaimen vieressä kirjain T (ts. FT, BT tai AT). Jos iskunkestävyyttä ilmaisevan kirjaimen vieressä ei ole T-kirjainta, silmiensuojainta saa käyttää suojaamaan nopeiden kappaleiden iskuilta vain huoneenlämmössä. Jos nopeiden kappaleiden iskuilta suojaavien silmiensuojaimen alla on normaalit silmälasit, iskun voima saattaa siirtyä niihin ja vaarantaa silmälasien käyttäjän turvallisuuden.

Jos ultraviolettisuodattimia, hitsaussuodattimia tai infrapunasuodattimia varten tarvitaan parannettua värintunnistusta, silmiensuojaimessa on oltava asteikkonumeron koodinumeron vieressä kirjain C (ts. 2C-sävy, 4C-sävy, 5C).Jos koodinumeron vieressä ei ole C-kirjainta, se tarkoittaa, että ultravioletti-, hitsaus- tai infrapunasuodattimen värintunnistus ei välttämättä ole hyvä.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

ILMOITETTUJEN LAITOSTEN NIMI JA OSOITE

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

HR

Modeli:

BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Ova zaštita za oči udovoljava temeljnim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i norme EN 166 (2001):„Osobna zaštita očiju".

UPOTREBA, SKLADIŠTENJE, ODRŽAVANJE
Pri upotrebi osigurajte da štitnik za oči udobno prianja preko očiju. Štitnik za oči nosite cijelo vrijeme tijekom izloženosti opasnostima. Upotrebljavajte u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti. Ako se štitnik za oči ošteti, napustite radno područje. Čuvajte proizvod u izvornoj ambalaži. Ne stavljajte teške predmete na njega. Čuvajte na suhom, prozračnom mjestu, podalje od sunčeva svjetla i kemijskih i abrazivnih tvari.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
Proizvod očistite pranjem u 1 %-tnoj otopini blagog deterdženta i osušite mekanom krpom pri sobnoj temperaturi (20 °C ± 5 °C). **NE UPOTREBLJAVAJTE ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE**. Ako je potrebno, otopini za čišćenje može se dodati mala količina sredstva za dezinfekciju u skladu s proizvođačevim uputama.

PODRUČJE UPOTREBE I SVOJSTVA
Ova zaštita za oči namijenjena je vašoj osobnoj sigurnosti. Treba je nositi pri obavljanju postupka ili posla za koji je predviđena. Važno je da dobro razumijete kada je treba nositi, a u slučaju bilo kakvih pitanja trebali biste se obratiti nadređenoj osobi. Oznaka CE označava da je proizvedena u skladu s europskom normom samo za osnovnu upotrebu. Može biti prikladna i za druge upotrebe te će u tom slučaju biti dodatno označena brojem ili slovom koje označava te upotrebe. Štitnik za oči prikladan je za upotrebu u skladu s oznakom na lećama i okviru.

PRIBOR I REZERVNI DIJELOVI
Ako su leće izgrebane ili oštećene, po mogućnosti ih treba zamijeniti originalnim rezervnim dijelovima.

ROK VALJANOSTI
Ovaj proizvod nema rok valjanosti, ali zaštitne naočale trebalo bi zamijeniti barem svakih 6 mjeseci. Ako se leće izgrebu ili oštete, treba zamijeniti štitnik za oči.

AMBALAŽA PRIKLADNA ZA TRANSPORT
Naočale treba čuvati u izvornoj ambalaži. Prilikom transporta svaku unutarnju kutiju treba čuvati u čvrstom kartonu.

OZNAKA
Oznake na okularima (lećama)
Oznake na okularima sadržavaju važne tehničke podatke prikazane na sljedeći način:

Broj ljestvice (samo filtri)……
(opcijski, ovisno o modelima)

Identifikacija proizvođača……

Optički razred…….. 1

Simbol za mehaničku čvrstoću (ako je primjenjivo)…… FT ili BT
(ovisno o modelima)

Simbol za otpornost na taljene metale i otpornost na probijanje vrućih krutih tvari (ako je primjenjivo)…… 9
(ovisno o modelima)

Simbol za otpornost na površinska oštećenja sitnim česticama (ako je primjenjivo)…….. K
(ovisno o modelima)

Simbol za otpornost na zamagljivanje (ako je primjenjivo)…… N
(ovisno o modelima)

Simbol za poboljšanu zaštitu od odbljeska (ako je primjenjivo)…… R
(nije primjenjivo)

Simbol za originalni ili zamjenski okular (opcijski)…… O
Oznaka na okularu može dodatno uključivati certifikacijsku oznaku CE koja pruža pomoć pri pravilnom postavljanju laminiranih okulara.

OZNAKE NA OKVIRU
Oznake na okviru sadržavaju važne tehničke podatke prikazane na sljedeći način:

Identifikacija proizvođača……

Broj norme…….. EN166

Područje(a) upotrebe (ako je primjenjivo)…… 3, 4, 5, 8 i 9
(opcijski, ovisno o modelima)

Simbol za povećanu čvrstoću / otpornost na čestice velike brzine / ekstremne temperature (ako je primjenjivo)… FT ili BT

Simbol koji označava da je štitnik za oči dizajniran da pristaje na malu glavu (ako je primjenjivo)…… H

Oznaka na okviru može dodatno uključivati certifikacijsku oznaku CE.

IDENTIFIKACIJSKI SIMBOLI ZA MEHANIČKU ČVRSTOĆU

Simbol	Zahtjevi za mehaničku čvrstoću
Bez simbola	Minimalna čvrstoća
S	Povećana čvrstoća
F	Slab udarac
B	Srednje snažan udarac
A	Vrlo snažan udarac

Ako se simboli F, B i A ne nalaze i na okularima i na okviru, za cijeli štitnik za oči vrijedi niža vrijednost

SIMBOL ZA PODRUČJA UPOTREBE

Simboli	Oznaka	Opis područja upotrebe
Bez simbola	Osnovno	Osnovna upotreba
3	Tekućine	Kapljice i prskanje tekućine
4	Velike čestice prašine	Prašina s česticama većim od 5 µm
5	Plinovi i čestice fine prašine	Plinovi, pare, sprejevi, dim i prašina s česticama manjim od 5 µm
8	Električni luk kod kratkog spoja	Električni luk zbog kratkog spoja u električnoj opremi
9	Taljeni metal i vruće krute tvari	Prskanje taljenog metala i probijanje vrućih krutih tvari

Ako je prikazano više brojeva, zaštitne naočale prikladne su za bilo koju od prikazanih kombinacija upotreba. Kompatibilnost oznaka.

Da bi štitnik za oči bio prikladan za područje upotrebe označeno simbolom 9, okvir i okular moraju biti označeni jednim od simbola – F, B ili A.

OPREZ
Prethodno navedene zaštitne naočale otporne su na udarce, ali se ipak mogu slomiti. Redovito ih čistite i pregledavajte. Ogrebane leće ili leće s rupičastim oštećenjima smanjuju vid i ozbiljno smanjuju zaštitu – odmah ih zamijenite. U slučaju dvojbe obratite se nadređenoj osobi zaduženoj za sigurnost ili dobavljaču. Okvir u dodiru s kožom može prouzrokovati alergijsku reakciju kod osjetljivih osoba; u tom se slučaju treba obratiti liječniku.

UPOZORENJE
Ako je potrebna zaštita od čestica visoke brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrani štitnik za oči mora odmah nakon simbola za čvrstoću biti označen slovom T, tj. FT, BT ili AT. Ako nakon simbola za čvrstoću nije navedeno slovo T, štitnik za oči može se upotrebljavati samo za zaštitu od čestica visoke brzine pri sobnoj temperaturi. Štitnici za oči za zaštitu od čestica visoke brzine koji se nose preko standardnih naočala za vid mogu prenositi udarce i biti opasni za nositelja.

Ako je potrebno poboljšano prepoznavanje boja za ultraljubičaste filtre, filtre za zavarivanje ili infracrvene filtre, odabrani štitnik za oči mora odmah nakon brojčane šifre za broj ljestvice biti označen slovom C, tj. 2C-boja, 4C-boja, 5C. Ako nakon brojčane šifre nije navedeno slovo C, percepcija boja kod ultraljubičastih filtara, filtara za zavarivanje ili infracrvenih filtara može biti smanjena.

IZJAVA O SUKLADNOSTI: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

NAZIV I ADRESA PRIJAVLJENIH TIJELA

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

DE

Modelle:

BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Diese Schutzbrille erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN 166 (2001):„ Persönlicher Augenschutz".

VERWENDUNG, AUFBEWAHRUNG, PFLEGE
Achten Sie beim Gebrauch dieser Schutzbrille darauf, dass sie bequem über den Augen angepasst ist. Tragen Sie die Schutzbrille für die gesamte Dauer der Exposition gegenüber Gefahren. Verwenden Sie sie im Einklang mit den geltenden Arbeitsschutzvorschriften. Verlassen Sie den Arbeitsbereich, wenn „der Augenschutz" beschädigt ist.
Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung auf. Belasten Sie die Verpackung nicht mit schweren Gegenständen.
Bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort auf fern von Sonnenlicht, Chemikalien und Schleifmaterialien.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
Spülen Sie das Produkt zur reinigung in einer Lösung mit 1 % mildem reinigungsmittel und trocknen sie es bei Raumtemperatur (20°C±5°C) mit einem weichen Tuch ab. **KEINE SCHEUERMITTEL VERWENDEN**. Falls erforderlich, kann etwas Desinfektionsmittel laut Anweisungen des Herstellers in die Reinigungslösung hinzugefügt werden.

ANWENDUNGS- UND LEISTUNGSBEREICH
Diese Schutzbrille wurde Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit ausgegeben. Sie muss beim Durchführen des Prozesses oder Jobs, für den sie bestimmt ist, getragen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wann sie getragen werden sollte, und wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Vorgesetzten. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass die Schutzbrille laut europäischer Norm nur für die allgemeine Verwendung hergestellt wurde. Sie kann für andere Verwendungszwecke geeignet sein und zur Kennzeichnung dieser Zwecke mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet sein. Die Schutzbrille eignet sich für die Verwendung laut Kennzeichnung der Sichtscheiben und Rahmen.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Es ist vorzuziehen, eine verkratzte oder beschädigte Sichtscheibe durch Original-Ersatzteile zu ersetzen.

VERALTERUNGSFRIST
Für dieses Produkt gibt es kein Verfallsdatum; Schutzbrillen sollten jedoch mindestens alle 6 Monate ersetzt werden. Ist die Sichtscheibe verkratzt oder beschädigt, sollte die Schutzbrille

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

IT

Modelli:
BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Questi occhiali protettivi sono conformi ai requisiti essenziali del regolamento (UE) 2016/425 e della norma EN 166 (2001), "Protezione personale degli occhi ".

UTILIZZO, CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE
Durante l'uso, assicurarsi che il protettore oculare copra gli occhi senza provocare sensazioni fastidiose. Indossare il protettore oculare per l'intera durata del periodo di esposizione ai rischi. Utilizzare in conformità ai regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza. Qualora il protettore oculare venga danneggiato, abbandonare l'area di lavoro.
Conservare il prodotto nella confezione originale. Evitare di appoggiarvi sopra oggetti pesanti. Conservarlo in un luogo asciutto, fresco e ventilato, protetto dalla luce solare e libero da sostanze chimiche e abrasive.

PULIZIA E DISINFEZIONE
Per pulire il protettore, sciacquarlo in una soluzione di detergente delicato all'1% e asciugarlo con un panno morbido a temperatura ambiente (20°C±5°C). **NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI**. In caso di necessità, è possibile aggiungere alla soluzione detergente un quantitativo ridotto di disinfettante in conformità alle istruzioni del fabbricante.

SETTORE DI UTILIZZO E PRESTAZIONI
Questi occhiali di sicurezza sono stati dati in dotazione all'utente al fine di garantirne la sicurezza personale e devono essere indossati in fase di esecuzione del processo o dell'operazione per cui sono stati assegnati. Assicurarsi di aver compreso quando è necessario indossarli e rivolgersi al proprio supervisore in caso di dubbi. Il marchio CE indica che il prodotto è stato fabbricato secondo le norme europee esclusivamente per modalità di utilizzo di base. È possibile che il prodotto sia adatto per altri tipi di utilizzo e in quel caso riporterà un'ulteriore lettera o un numero per indicare i tipi di utilizzo in questione, così come descritto di seguito. Il protettore oculare è utilizzabile in conformità ai marchi riportati sulle lenti e sulla montatura.

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
È preferibile sostituire le lenti graffiate o danneggiate con parti di ricambio originali.

DATA DI SCADENZA
Questo prodotto non prevede date di scadenza; tuttavia, gli occhiali protettivi devono essere sostituiti almeno ogni 6 mesi. In caso di graffiatura o danno alle lenti è necessario sostituire il protettore oculare.

IMBALLAGGIO ADATTO PER IL TRASPORTO
Gli occhiali devono essere conservati nella confezione originale. Gli astucci interni devono essere protetti da robusti imballi in cartone quando la merce è in fase di trasporto.

MARCHI
Marcature degli oculari
Le marcature riportate sugli oculari contengono le informazioni tecniche del caso, presentate come segue:
Numero di scala (solo filtri)……
(Facoltativo, a seconda dei modelli)
Identificazione del fabbricante……
Classe ottica…….. 1
Simbolo della resistenza meccanica (dove applicabile)…… FT or BT
(A seconda dei modelli)
Simbolo della non aderenza del metallo fuso e resistenza alla perforazione dei solidi caldi (dove applicabile)…… 9
(A seconda dei modelli)
Simbolo della resistenza al danno di superficie da particelle fini (dove applicabile)…….. K
(A seconda dei modelli)
Simbolo della resistenza all'appannamento (dove applicabile)…… N
(A seconda dei modelli)
Simbolo della riflettenza incrementata (dove applicabile)…… R
(Non applicabile)
Simbolo oculare originale o sostitutivo (facoltativo)…… O

Le marcature degli oculari possono altresì includere un marchio di certificazione che faciliti la corretta installazione degli oculari laminati CE.

MARCATURE DELLA MONTATURA
Le marcature riportate sulla montatura contengono le informazioni tecniche del caso, presentate come segue:
Identificazione del fabbricante……
Numero della norma applicabile…….. EN166
Campo/i di utilizzo (dove applicabile)…… 3, 4, 5, 8 and 9
(Facoltativo, a seconda dei modelli)
Simbolo di robustezza incrementata/resistenza alle particelle ad alta velocità/alle temperature estreme (dove applicabile)… FT or BT
Simbolo che indica che il protettore oculare è destinato a una testa piccola (Dove applicabile)…… H
Le marcature della montatura possono altresì includere un marchio di certificazione CE.

IDENTIFICATION SYMBOLS FOR MECHANICAL STRENGTH

Simbolo	Requisiti in materia di resistenza meccanica
Nessun simbolo	Robustezza minima
S	Robustezza incrementata
F	Impatto a bassa energia
B	Impatto a media energia
A	Impatto ad alta energia

Se gli oculari e la montatura non riportano la medesima marcatura F, B o A, il simbolo assegnato all'intero protettore oculare sarà quello corrispondente al grado di resistenza minore.

SIMBOLI DEI CAMPI DI UTILIZZO

Simboli	Denominazione	Descrizione del campo di utilizzo
Nessun simbolo	Di base	Utilizzo di base
3	Liquidi	Gocce e schizzi di liquidi
4	Particelle di polvere grossolana	Polvere con particelle di dimensioni > 5 µm
5	Gas e particelle di polvere sottile	Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm
8	Arco elettrico da cortocircuito	Arco elettrico causato da un corto circuito nelle apparecchiature elettriche
9	Metallo fuso e solidi caldi	Schizzi di metallo fuso e penetrazione da parte di solidi caldi

Quando compaiono più simboli, ciò significa che gli occhiali di sicurezza sono adatti a tutti gli utilizzi previsti da ciascuno di essi.
Compatibilità delle marcature
Affinché il protettore oculare risulti compatibile con il campo di utilizzo 9, sia la montatura che gli oculari dovranno riportare la marcatura corrispondente unitamente a uno dei simboli F, B o A.

ATTENZIONE
Gli occhiali di sicurezza qui descritti sono resistenti agli urti ma non infrangibili. Si raccomanda di pulirli e controllarli regolarmente. Le lenti graffiate o danneggiate riducono la visione e compromettono seriamente la protezione: si raccomanda di sostituirle immediatamente. In caso di dubbi, consultare il proprio responsabile della sicurezza o il fornitore. A contatto con l'epidermide, la montatura potrebbe provocare reazioni allergiche nei soggetti sensibili; in tal caso sarà necessario rivolgersi a un medico.

AVVERTENZA
Qualora sia necessario disporre di una protezione contro le particelle ad alta velocità e le temperature estreme, il protettore oculare prescelto dovrà essere contrassegnato dalla lettera di designazione dell'impatto immediatamente seguita dalla lettera T (FT, BT o AT). Se la lettera di designazione dell'impatto non è seguita dalla lettera T, il dispositivo dovrà essere utilizzato esclusivamente come protezione contro le particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.
I protettori oculari contro le particelle ad alta velocità indossati al di sopra di occhiali standard per uso oftalmico possono trasmettere impatti, comportando dunque un rischio per l'utente.
Se sono necessari filtri UV, per saldatura o infrarossi con riconoscimento dei colori ottimale, il protettore oculare prescelto dovrà essere contrassegnato dal numero di codice corrispondente al numero di scala, immediatamente seguito dalla lettera C, vale a dire 2C, 4C, 5C. Se il numero di codice non è seguito dalla lettera C, il riconoscimento dei colori dei filtri UV, per saldatura o infrarossi potrebbe risentirne.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

NOME E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

NO

Modeller:
BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Disse vernebrillene oppfyller de grunnleggende kravene i forskrift (EU) 2016/425 og standard EN 166 (2001): «Øyevern».

BRUK, OPPBEVARING, VEDLIKEHOLD
Påse at vernebrillene sitter komfortabelt over øynene ved bruk. Bruk vernebrillene under hele fareeksponeringen. Bruk i samsvar med gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter. Forlat arbeidsområdet hvis vernebrillene blir skadet. Oppbevar produktet i originalemballasjen. Ikke legg noe oppå dem. Oppbevar dem på et tørt, svalt og ventilert område, skjermet fra sollys og borte fra kjemiske og slipende stoffer.

RENGJØRING OG DESINFISERING
For å rengjøre, skyll i 1 % løsning av mildt vaskemiddel og tørk med en myk klut ved romtemperatur (20 °C ± 5 °C). IKKE BRUK SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER. Om nødvendig kan en liten mengde desinfeksjonsmiddel i tråd med produsentens instruksjoner legges til rengjøringsløsningen.

BRUKSOMRÅDE OG YTELSE
Disse vernebrillene er utstedt for din personlige sikkerhet. De må brukes når prosessen eller arbeidsoppgaven den er utdelt til, utføres. Sørg for at du forstår når de skal brukes, og spør din overordnede hvis noe er uklart. CE-merkingen angir at de er produsert i henhold til den europeiske standarden for grunnleggende bruk. De kan være egnet for annen bruk, og vil i så fall være merket med ytterligere en bokstav eller et tall for å angi disse bruksområdene. Vernebrillene egner seg for bruk i tråd med merkingen på linsene og innfatningen.

TILBEHØR OG RESERVEDELER
Det anbefales å skifte ut linsen med originale reservedeler hvis den er ripet eller skadet.

PRODUKTETS VARIGHET
Det er ingen utløpsdato på dette produktet, men vernebriller bør skiftes ut minst én gang hver 6. måned. Hvis linsen blir oppskrapt eller skadet, må vernebrillene skiftes ut.

EMBALLASJE EGNET FOR TRANSPORT
Vernebrillene skal oppbevares i originalemballasjen. De innvendige eskene må oppbevares i slitesterk kartong under transport.

MERKING
Merking av okular
Okularmerkingen inneholder den relevante tekniske informasjonen, som presenteres som følger:
Skalanummer (kun filtre)……
(Valgfritt, avhengig av modell)
Identifikasjon av produsent……
Optisk klasse…….. 1
Symbol for mekanisk styrke (der aktuelt)…… FT or BT
(Depending of the models)
Symbol for manglende bindekraft med smeltet metall og motstand mot inntrenging av varme faste stoffer (der aktuelt)… 9
(Avhengig av modell)
Symbol for motstand mot overflateskader forårsaket av fine partikler (der aktuelt)…….. K
(Avhengig av modell)
Symbol for motstand mot dugg (der aktuelt)…… N
(Avhengig av modell)
Symbol for forbedret refleksjonsgrad (der aktuelt)…… R
(Ikke aktuelt)
Symbol for opprinnelig eller reserveokular (valgfritt)…… O

I tillegg kan okularmerkingen inkludere et sertifiseringsmerke for riktig påsetting av laminert okular (CE).

MERKING AV INNFATNING
Merkingen av innfatningen inneholder den relevante tekniske informasjonen, som presenteres som følger:
Identifikasjon av produsent……
Nummeret på denne standarden…….. EN166
Bruksområde(r) (der aktuelt)…… 3, 4, 5, 8 and 9
(Valgfritt, avhengig av modell)
Symbol for økende robusthet/motstand mot partikler i høy hastighet / ekstreme temperaturer (der aktuelt)… FT or BT
Symbol som angir at vernebrillene er designet for å passe et lite hode (der aktuelt)…… H

I tillegg kan innfatningen ha sertifiseringsmerket CE.

IDENTIFIKASJONSSYMBOLER FOR MEKANISK STYRKE

Symbol	Krav til mekanisk styrke
Ingen symbol	Minimum robusthet
S	Økt robusthet
F	Lav støtenergi
B	Middels støtenergi
A	Høy støtenergi

Hvis symbolet F, B og A ikke er felles for både okularene og innfatningen, er det det laveste som gjelder for vernebrillene som helhet.

SYMBOLER FOR BRUKSOMRÅDER

Symboler	Betegnelse	Beskrivelse av bruksområde
Ingen symbol	Grunnleggende	Grunnleggende bruk
3	Væsker	Flytende dråper og sprut
4	Store støvpartikler	Støv med en partikkelstørrelse på >5 µm
5	Gass og fine støvpartikler	Gasser, damp, spray, røyk og støv med en partikkelstørrelse <5 µm
8	Kortslutning elektrisk lysbue	Elektrisk lysbue på grunn av en kortslutning i elektrisk utstyr
9	Smeltet metall og varme faste stoffer	Sprut av smeltet metall og gjennomtrenging av varme faste stoffer

Når mer enn ett av disse tallene vises, er vernebrillene egnet for en kombinasjon av de oppgitte bruksområdene.
Kompatibilitet av merking.
For at vernebrillene skal være kompatible med for eksempel bruksområde 9, må både innfatningen og okularet være merket med symbolet 9 sammen med enten symbolet F, B eller A.

FORSIKTIG
Ovennevnte vernebriller er støtbestandige, men ikke uknuselige. Rengjør og inspiser regelmessig. Skadede eller oppskrapte linser reduserer synsevnen og reduserer beskyttelsen i alvorlig grad – skift dem ut umiddelbart. Om du er i tvil, rådfør deg med den sikkerhetsansvarlige eller leverandøren. Ved kontakt med huden kan innfatningen forårsake allergiske reaksjoner hos ømfintlige personer. I så fall skal lege kontaktes.

ADVARSEL
Hvis beskyttelse mot partikler i høy hastighet ved ekstreme temperaturer er påkrevd, skal de valgte vernebrillene være merket med bokstaven T rett etter støtkoden FT, BT eller AT. Hvis støtkoden ikke etterfølges av bokstaven T, skal vernebrillene kun brukes mot partikler i høy hastighet ved romtemperatur.
Vernebriller mot partikler i høy hastighet som brukes over standard briller, kan overføre støt og dermed medføre fare for brukeren.

Hvis forbedret fargegjenkjenning kreves for ultrafiolette filtre, sveisefiltre eller infrarøde filtre, skal de valgte vernebrillene være merket med bokstaven C umiddelbart etter kodenummeret for skalanummer, dvs. 2C-shade, 4C-shade, 5C.
Hvis kodenummeret ikke etterfølges av bokstaven C, kan fargeoppfatningen forringes med ultrafiolette filtre, sveisefiltre eller infrarøde filtre.

SAMSVARSERKLÆRING: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

TEKNISKE KONTROLLORGANERS NAVN OG ADRESSE

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

PT

Modelos:
BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Estes óculos de proteção satisfazem os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e da norma EN 166 (2001): "Proteção individual dos olhos".

USO, ARMAZENAGEM, MANUTENÇÃO
Assegure-se de que a proteção ocular fica confortavelmente ajustada sobre os olhos durante o uso. Use a proteção ocular durante toda a exposição a perigos. Use em conformidade com os regulamentos de saúde e segurança aplicáveis. Se a proteção ocular ficar danificada, abandone a área de trabalho. Mantenha o produto na respetiva embalagem original. Não coloque pesos sobre o produto. Mantenha o produto numa área seca, fresca e ventilada, ao abrigo de luz solar e afastado de substâncias químicas e abrasivas.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
Para limpar, enxague em solução de detergente suave a 1% e seque com um pano macio à temperatura ambiente (20 °C ± 5 °C). NÃO UTILIZE AGENTES DE LIMPEZA ABRASIVOS. Se necessário, pode ser adicionada uma pequena quantidade de desinfetante à solução de limpeza, de acordo com as instruções do fabricante.

DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO E DESEMPENHO
Estes óculos de proteção foram produzidos para a sua segurança pessoal. Têm de ser usados durante a realização do processo ou trabalho para o qual foram fornecidos. Assegure-se de que compreende quando devem ser usados e, em caso de dúvidas, deverá consultar o seu supervisor. A marcação CE indica que são fabricados de acordo com a Norma Europeia apenas para uso básico. Poderão ser adequados para outros usos e estarão adicionalmente marcados com uma letra ou um número para indicar esses usos, conforme se indica a seguir. A proteção ocular é adequada para uso em conformidade com a marcação das lentes e da armação.

ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES
Caso a lente esteja riscada ou danificada, será preferível substituí-la por peças sobresselentes originais.

DATA-LIMITE DE OBSOLESCÊNCIA
Este produto não tem prazo de validade; contudo, os óculos de proteção devem ser substituídos pelo menos a cada 6 meses. Se a lente ficar riscada ou danificada, a proteção ocular deve ser substituída.

ACONDICIONAMENTO ADEQUADO PARA TRANSPORTE
Os óculos de proteção têm de ser mantidos na respetiva embalagem original. Cada caixa interior terá de ser mantida numa embalagem de cartão robusto durante o transporte das mercadorias.

MARCAÇÃO
Marcação das lentes
A marcação das lentes contém as seguintes informações técnicas relevantes, apresentadas como se indica a seguir:
Número de escala (apenas filtros)……
(Opcional, consoante os modelos)
Identificação do fabricante……
Classe ótica…….. 1
Símbolo de resistência mecânica (caso aplicável)…… FT or BT
(Consoante os modelos)
Símbolo de não aderência de metal fundido e resistência à penetração de sólidos quentes (caso aplicável)… 9
(Consoante os modelos)
Símbolo de resistência a danos superficiais por partículas finas (caso aplicável)…….. K
(Consoante os modelos)
Símbolo de resistência a embaciamento (caso aplicável)…… N
(Consoante os modelos)
Símbolo de refletância melhorada (caso aplicável)…… R
(Não aplicável)
Símbolo para lente original ou de substituição (opcional)…… O

A marcação da lente poderá incluir adicionalmente uma marcação de certificação CE para ajudar na instalação correta de lentes laminadas.

MARCAÇÃO DA ARMAÇÃO
A marcação da armação contém as seguintes informações técnicas relevantes, apresentadas como se indica a seguir:
Identificação do fabricante……
O número da norma…….. EN166
Domínio(s) de utilização (caso aplicável)…… 3, 4, 5, 8 and 9
(Opcional, consoante os modelos)
Símbolo de maior robustez/resistência a partículas a alta velocidade/extremos de temperatura (caso aplicável)… FT or BT
Símbolo indicador de que a proteção ocular foi concebida para se adaptar a cabeças pequenas (caso aplicável)…… H
A marcação da armação poderá incluir adicionalmente uma marcação de certificação CE.

SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA RESISTÊNCIA MECÂNICA

Símbolo	Requisitos de resistência mecânica
Sem símbolo	Robustez mínima
S	Robustez superior
F	Impacto de energia baixa
B	Impacto de energia média
A	Impacto de energia elevada

Se as lentes e a armação não tiverem o mesmo símbolo F, B e A, então o símbolo inferior será aplicável à proteção ocular completa.

SÍMBOLO PARA OS DOMÍNIOS DE UTILIZAÇÃO

Símbolos	Designação	Descrição do domínio de utilização
Sem símbolo	Básico	Uso básico
3	Líquidos	Gotículas e salpicos de líquidos
4	Partículas de poeira grandes	Partículas de poeira de tamanho > 5 µm
5	Partículas de gases e de poeira fina	Partículas de gases, vapores, pulverizações, fumos e poeiras de tamanho < 5 µm
8	Curto-circuito de arco elétrico	Arco elétrico devido a curto-circuito em equipamentos elétricos
9	Metal fundido e sólidos quentes	Salpicos de metal fundido e penetração de sólidos quentes

Quando é mostrada mais do que uma destas figuras, então a segurança da proteção ocular é adequada para uma combinação de utilizações que inclua as mostradas. Compatibilidade da marcação.

Para que uma proteção ocular esteja em conformidade com o símbolo de domínio de utilização 9, tanto a armação como a lente têm de estar marcadas com o símbolo, juntamente com um dos símbolos F, B ou A.

CUIDADO
Os óculos de segurança acima são resistentes a impactos, mas não são inquebráveis. Limpe e inspecione regularmente. As lentes picadas ou riscadas reduzem a visão e reduzem gravemente a proteção — substitua imediatamente. Em caso de dúvidas, consulte o seu supervisor responsável pela segurança ou o fornecedor. O contacto da armação com a pele poderá causar uma reação alérgica em pessoas suscetíveis; se for o caso, deve ser consultado um médico.

ATENÇÃO
Se for necessária proteção contra partículas a alta velocidade e extremos de temperatura, então a proteção ocular escolhida deverá estar marcada com a letra T imediatamente após a letra relativa ao impacto, isto é, FT, BT ou AT. Se a letra T não estiver após a letra relativa ao impacto, então a proteção ocular só pode ser utilizada contra partículas a alta velocidade à temperatura ambiente.
As proteções oculares contra partículas a alta velocidade usadas sobre óculos oftálmicos normais podem transmitir impactos, constituindo assim um perigo para o utilizador.
Se for necessário um reconhecimento de cores melhorado no caso de filtros ultravioleta, filtros de soldagem ou filtros de infravermelhos, então a proteção ocular escolhida deve estar marcada com a letra C imediatamente após o número de código para o número de escala, isto é, 2C-shade, 4C-shade, 5C. Se a letra C não estiver após o número de código, então a perceção de cores poderá ser comprometida no caso de filtros ultravioleta, filtros de soldagem ou filtros de infravermelhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

NOME E ENDEREÇO DOS ORGANISMOS NOTIFICADOS

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

SE

Modeller:
BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Dessa skyddsglasögon uppfyller de väsentliga kraven i EU-förordning 2016/425 och standard SS-EN 166 (2001): "Personligt ögonskydd".

ANVÄNDNING, FÖRVARING, UNDERHÅLL
Tillförsäkra att skyddsglasögonen passar bekvämt över ögonen. Använd skyddsglasögon under hela vistelsen i riskområdet. Använd i enlighet med gällande hälso- och säkerhetskrav. Lämna arbetsplatsen om skyddsglasögonen blir skadade. Förvara produkten i originalförpackningen. Utsätt den inte för någon belastning. Förvara den i ett torrt, frischt och ventilerat utrymme som skyddas mot solljus och inte kan komma i kontakt med kemiska och slipande ämnen.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION
Rengör i 1 % lösning med milt rengöringsmedel och torka med en mjuk trasa i rumstemperatur (20 °C ± 5 °C). ANVÄND INTE SLIPANDE RENGÖRINGSMEDEL. Tillsätt vid behov en liten mängd desinfektionsmedel i lösningen enligt tillverkarens anvisningar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH PRESTANDA
Dessa skyddsglasögon har utfärdats för din personliga säkerhet. De måste användas under arbeten eller processer för vilka de är avsedda. Du måste känna till när de ska användas – fråga din arbetsledare om du är tveksam.
CE-märkningen anger att produkten är tillverkad enligt europeisk standard för grundläggande användning. Den kan även vara lämplig för andra användningsområden. I ett sådant fall märks produkten med en bokstav eller en siffra som motsvarar användningsområdet i fråga (se nedan). Skyddsglasögonen är lämplig för användning enligt märkningen på linserna och bågen.

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Du bör byta ut en repad eller skadad lins mot en originalreservdel.

UTGÅNGSDATUM
Den här produkten har inget utgångsdatum, men skyddsglasen bör bytas ut minst en gång per halvår. Skyddsglasögonen ska bytas ut om linsen blir repad eller skadad.

LÄMPLIG PACKNING FÖR TRANSPORT
Skyddsglasögon ska förvaras i originalförpackningen. Varje innerförpackning måste ligga i en kraftig kartong när produkten transporteras.

MÄRKNING
Märkning på glas
Märkningen på glaset innehåller relevant teknisk information som presenteras enligt följande:
Skalbesiffring (endast filter)……
(Tillval, beroende på modell)
Identifiering av tillverkning……
Optisk klass…….. 1
Symbol för mekanisk hållfasthet (i förekommande fall)…… FT or BT
(Beroende på modell)
Symbol för icke-överensstämmelse med smält metall och inträngningsmotstånd för heta fasta ämnen (i förekommande fall)… 9
(Beroende på modell)
Symbol för motstånd mot ytskador genom finpartiklar (i förekommande fall)…….. K
(Beroende på modell)
Symbol för motstånd mot imma (i förekommande fall)…… N
(Beroende på modell)
Symbol för ökad reflektans (i förekommande fall)…… R
(Ej tillämpligt)
Symbol för original- eller bytesglas (tillval)…… O

Gladmärkningen kan även inkludera ett certifieringsmärke som underlättar fastsättning av laminerat glas CE.

MÄRKNING PÅ BÅGE
Märkningen av bågen innehåller relevant teknisk information som presenteras enligt följande:
Identifiering av tillverkare……
Numret på denna standard…….. EN166
Användningsområde (i förekommande fall)…… 3, 4, 5, 8 and 9
(Tillval, beroende på modell)
Symbol för ökad robusthet/motstånd mot höghastighetspartiklar/extrema temperaturer (i förekommande fall)… FT or BT
Symbol som anger att skyddsglasögonen har utformats för att passa ett litet huvud (i förekommande fall)…… H
Bågen kan även ha ett certifieringsmärke CE.

SYMBOLER FÖR MEKANISK HÅLLFASTHET

Symbol	Krav på mekanisk hållfasthet
Ingen symbol	Minimal robusthet
S	Ökad robusthet
F	Låg slagseghetsenergi
B	Medelhög slagseghetsenergi
A	Hög slagseghetsenergi

Om symbol F, B och A inte överensstämmer mellan glaset och bågen är det det lägre värdet som ska tilldelas skyddsglasögonen som helhet.

SYMBOL FÖR ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Symboler	Beteckning	Beskrivning av användningsområde
Ingen symbol	Grundläggande	Grundläggande användning
3	Vätskor	Vätskedroppar och -stänk
4	Stora dammpartiklar	Damm med partikelstorlek >5µm
5	Gas och fina dammpartiklar	Gaser, ångor, spray, rök och damm med partikelstorlek <5µm
8	Kortslutning genom elektrisk ljusbåge	Elektrisk ljusbåge på grund av kortslutning i elutrustning
9	Smält metall och heta fasta ämnen	Stänk av smält metall och inträngning av heta fasta ämnen

När mer än en av dessa siffror förekommer är skyddsglasögonen lämpliga för en kombination av dessa siffrors motsvarighet.
Märkningskompatibilitet.
För att skyddsglasögonen ska passa för exempelvis användningsområde 9, ska både bågen och glaset vara märkt med symbol 9 samt en av symboler F, B eller A.

FÖRSIKTIGHET
Skyddsglasögonen ovan är stöttåliga men inte okrossbara. Rengör och inspektera dem regelbundet. Repiga eller skadade linser hämmar sikten och försämrar skyddet – byt ut dem omedelbart.
Kontakta ditt skyddsombud eller leverantören om du är osäker.
En båge som har kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer. Kontakta läkare i ett sådant fall.

VARNING
Om skydd mot höghastighetspartiklar i extrema temperaturer krävs, måste de valda skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven som anger slagmärkning, t.ex. FT, BT eller AT. Om bokstaven som anger slagmärkning inte följs av bokstaven T får skyddsglasögonen endast användas för höghastighetspartiklar i rumstemperatur.

Skyddsglasögon för höghastighetspartiklar som sitter över vanliga standardglasögon kan överföra stötar och därmed utgöra en fara för användaren.

Om ökad färgidentifiering krävs för ultraviolett filter, svetsfilter eller infrarött filter, måste de valda skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven C omedelbart efter siffran som anger skalbesiffring, t.ex. 2C-shade, 4C-shade och 5C.
Om siffran inte följs av bokstaven C kan färgidentifieringen hämmas vid bruk av ultraviolett filter, svetsfilter och infrarött filter.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

NAMN OCH ADRESS PÅ ANMÄLDA ORGAN

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam, Netherlands.
Notified Body: 2797

BEESWIFT LTD
WEST WING, DELTA HOUSE, DELTA POINT,
GREETS GREEN ROAD, WEST BROMWICH,
B70 9PL UNITED KINGDOM.

By BEESWIFT

NL

Modellen:
BBFKV - Forestry Kit Visor, BBFV7 - 7" Visor, BBMV7 - Steel Mesh Visor, BBMEFV8 - Metal edge visor.

Deze oogbescherming voldoet aan de essentiële eisen van Verordening (EU) 2016/425 en norm EN 166 (2001) : "Persoonlijke oogbescherming".

GEBRUIK, OPSLAG, ONDERHOUD
Zorg ervoor dat de oogbescherming comfortabel over de ogen past, Draag de oogbescherming gedurende de hele periode waarin u aan gevaren bent blootgesteld. Gebruik in overeenstemming met toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Verlaat de werkplek als de oogbescherming beschadigd raakt. Bewaar het product in de originele verpakking. Leg er geen zware voorwerpen op. Bewaar de oogbescherming in een droge, frisse en geventileerde ruimte, beschermd tegen zonlicht en uit de buurt van chemische en schurende stoffen.

REINIGEN EN ONTSMETTEN
Reinig de oogbescherming met een 1% oplossing van een mild reinigingsmiddel en droog met een zachte doek op kamertemperatuur (20°C± 5°C). GEBRUIK GEEN SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN Indien nodig, kan een kleine hoeveelheid ontsmettingsmiddel in overeenstemming met de instructies van de fabrikant aan het reinigingsmiddel worden toegevoegd.

GEBRUIK EN PRESTATIE
Deze oogbescherming wordt u voor uw persoonlijke veiligheid verstrekt en moet worden gedragen bij het uitvoeren van een proces of taak waarvoor hij is verstrekt. Zorg ervoor dat u begrijpt wanneer de oogbescherming moet worden gedragen en raadpleeg uw leidinggevende als u hier vragen over hebt. Het CE-merkteken geeft aan dat de oogbescherming volgens de Europese norm voor slechts basisgebruik is geproduceerd. De oogbescherming kan voor ander gebruik geschikt zijn en wordt bovendien aanvullend gemarkeerd met een letter of nummer om dit gebruik aan te geven. De oogbescherming is geschikt voor gebruik in overeenstemming met het merkteken op de glazen en het montuur.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN
Het verdient de voorkeur om de glazen met originele reserveonderdelen te vervangen als ze bekrast of beschadigd zijn.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM
Dit product heeft geen vervaldatum. Echter, veiligheidsbrillen moeten ten minste om de 6 maanden worden vervangen. Als de glazen krassen of beschadigingen vertonen, moet de oogbescherming worden vervangen.

GESCHIKTE VERPAKKING VOOR VERVOER
De oogbescherming moet in de originele verpakking worden bewaard. Elke binnendoos moet tijdens vervoer van de goederen in sterk karton worden verpakt.

MARKERING
Markering oogglazen
De markering van de oogglazen bevat de relevante informatie die als volgt wordt verstrekt:
Schaalnummer (alleen filters)……
(Optioneel, afhankelijk van de modellen)
Identificatie van de fabrikant……
Optische klasse…….. 1
Symbool voor mechanische kracht (waar toepasselijk)…… FT or BT
(Afhankelijk van de modellen)
Symbool voor niet-hechting van gesmolten metaal en weerstand tegen binnendringing van hete vaste stoffen (waar toepasselijk)…… 9
(Afhankelijk van de modellen)
Symbool voor weerstand tegen oppervlakkige beschadigingen door fijne deeltjes (waar toepasselijk)…… K
(Afhankelijk van de modellen)
Symbool voor weerstand tegen beslaan (waar toepasselijk)…… N
(Afhankelijk van de modellen)
Symbool voor betere reflectie waar toepasselijk)…… R
(Niet van toepassing)
Symbool voor origineel of vervangend oogglas (optioneel)…… O

Bovendien kan de markering van het oogglas een certificatiemerkteken bevatten om te helpen de juiste pasvorm te vinden van de gelamineerde oogglazen CE.

MARKERING MONTUUR
De markering van het montuur bevat de relevante informatie die als volgt wordt verstrekt:
Identificatie van de fabrikant……
Het nummer van deze norm…….. EN166
Toepassing(en) (waar toepasselijk)…… 3, 4, 5, 8 and 9
(Optioneel, afhankelijk van de modellen)
Symbool voor grotere kracht/weerstand tegen deeltjes op hoge snelheid/extreme temperaturen (waar toepasselijk)… FT or BT
Symbool dat aangeeft dat de oogbescherming is ontwikkeld voor kleine hoofden (waar toepasselijk)…… H
Daarnaast kan de markering van het montuur een certificaatmarkering CE bevatten.

IDENTIFICATIESYMBOLEN VOOR MECHANISCHE KRACHT

Symbool	Vereisten voor mechanische kracht
Geen symbool	Minimale sterkte
S	Grotere sterkte
F	Schok van geringe kracht
B	Schok van gemiddelde kracht
A	Schok van grote kracht

Indien de symbolen F, B en A niet dezelfde voor de oogglazen en het montuur zijn, dan is het lagere symbool op de volledige oogbeschermer van toepassing.

SYMBOOL VOOR TOEPASSINGEN

Symbolen	Designatie	Beschrijving van de toepassing
Geen symbool	Basaal	Basaal gebruik
3	Vloeistoffen	Druppels en spetters vloeistof
4	Grote stofdeeltjes	Stof met een deeltjesmaat van >5µm
5	Gas en fijne stofdeeltjes	Gassen, dampen, sprays, rook en stof met een deeltjesmaat van >5µm
8	Vlamboog bij kortsluiting	Vlamboog vanwege een kortsluiting in elektrische apparatuur
9	Gesmolten metaal en hete vast stoffen	Spetters gesmolten metaal en binnendringing van hete vaste stoffen

Als meer dan een van deze figuren wordt getoond, dan is de oogbescherming geschikt voor een combinatie van toepassingen voor alle die worden getoond. Compatibiliteit van markering
Als oogbescherming aan een toepassing met symbool 9 moet voldoen, moeten het montuur en de oogglazen gemarkeerd zijn met de symbolen en met een van de symbolen F, B of A.

VOORZICHTIG
De bovenstaande veiligheidsbril is bestand tegen schokken maar niet onbreekbaar. Regelmatig reinigen en controleren. Lenzen met putjes of krassen verminderen het zicht en beperken de bescherming aanzienlijk - vervang onmiddellijk. Raadpleeg bij twijfel uw veiligheidssupervisor of de leverancier. Het montuur kan bij contact met de huid een allergische reactie veroorzaken bij personen die hier gevoelig voor zijn. Indien dit het geval is, dient een dokter geraadpleegd te worden.

WAARSCHUWING
Indien bescherming tegen deeltjes op hoge snelheid bij extreme temperaturen vereist is, dient de geselecteerde oogbescherming gemarkeer