



FR CASQUES DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE - ONYX: CASQUE DE CHANTIER DOUBLE COQUE AVEC VISIÈRE ESCAMOTABLE INTEGRÉE **Instructions d'emploi:** Pour assurer une protection suffisante, ce casque doit être adapté ou réglé à la taille du porteur. Le casque est réalisé de telle sorte que l'énergie développée lors d'un choc soit absorbée par la destruction ou la détérioration partielle de la calotte et du harnais, même si de telles détériorations ne sont pas immédiatement apparentes, il est recommandé de remplacer tout casque ayant subi un choc important. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger qu'il y aurait à modifier ou à supprimer l'un quelconque des éléments d'origine du casque de protection à l'exception des modifications ou suppressions recommandées par le fabricant du casque. Les casques ne devraient en aucun cas être adaptés pour la fixation d'accessoires selon un procédé non recommandé par le fabricant du casque.

■ ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE: Les accessoires et/ou pièces de rechange (bandane, harnais de recharge, jugulaire, coquille antibruit etc ...), lorsque disponibles, sont livrés avec leurs instructions de montage de Delta plus. N'utiliser que les accessoires fournis par Delta plus. Les visières sont conçues pour un assemblage exclusif avec l'ONYX. ■ **MISE EN PLACE ET/OU REGLAGES :** Pour assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière orientée vers l'avant et en position droite. Il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ni trop serré ni trop lâche). Ajustable de 53 à 63 cm de tour de tête. -> Système de réglage « ROTOR → » (situé à l'arrière du casque) : serrer en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête soit uniformément et confortablement positionné dans le casque. Desserrez en tirant sur la molette vers l'arrière. **Limits d'utilisation:** Ces visières ne sont pas incassables et ne protègent pas contre les fines particules de poussière, les gaz et les rayons infrarouges, ne pas utiliser l'équipement en dehors de ses limites ou pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu. Des lunettes de protection certifiées doivent être portées sous la visière pendant tout risque d'exposition. ■ **AVERTISSEMENTS :** Les protecteurs oculaires contre les particules lancées à grande vitesse portés sur des lunettes ophtalmiques standards peuvent transmettre des chocs et par conséquent créer un Pour se conformer au symbole "8" du domaine d'utilisation, la protection de visage doit être dotée d'un filtre de numéro d'échelon 2-1.2 ou 2C-1.2 / 3-1.2 et faire au moins 1,4 mm d'épaisseur. Pour que le protecteur oculaire soit conforme au domaine d'utilisation symbol 9, le symbole doit être marqué sur l'oculaire et sur la monture combinés avec le symbole F, B ou A. ■ **AVERTISSEMENTS :** Si l'oculaire et la monture n'ont pas les mêmes codes F, B ou A, la lunette de protection ne répondra qu'aux exigences minimales. Si une protection contre les particules lancées à grande vitesse à températures extrêmes est demandée, le protecteur oculaire sélectionné sera marqué avec la lettre T immédiatement placé après le marquage contre l'impact, c'est à dire, FT, BT ou AT. Si le marquage contre l'impact n'est pas suivi par la lettre T, le protecteur oculaire sera utilisé seulement contre les particules lancées à grande vitesse à température ambiante. // ■ **PRÉCAUTIONS ET LIMITES ÉLECTRIQUES LORS DE L'UTILISATION:** ■ **AVANT TOUTE UTILISATION,** l'utilisateur doit s'assurer que les limites électriques du casque correspondent à la tension nominale à laquelle celui-ci sera soumis pendant son utilisation. Il ne convient pas d'utiliser le casque isolant dans des conditions qui pourraient réduire en partie ses propriétés isolantes. L'efficacité isolante du casque n'est garantie que lorsque celui-ci est porté avec d'autres EPI : il convient d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques associés à la tâche entreprise. ■ **APRÈS TOUTE UTILISATION :** si le casque (notamment sa surface extérieure) devient sale ou contaminé, il doit être minutieusement nettoyé conformément aux consignes d'entretien figurant ci-dessous (entretien/stockage). ■ **DURÉE DE VIE:** La durée de vie du produit est affectée par plusieurs facteurs comme le froid, la chaleur, les produits chimiques la lumière du soleil ou un mauvais usage. Un contrôle quotidien avant chaque utilisation doit être effectué afin de détecter tous signes de fragilisation (fêlures, fissures) sur le casque, le harnais et les accessoires. Tout casque ayant subi un choc important ou présentant des signes d'usure doit être remplacé. S'il ne présente aucun défaut, il convient alors à l'usage pour lequel il est prévu. La date de fabrication est gravée à l'intérieur de chaque casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection doit offrir une protection adéquate pour 6 mois et plus (jusqu'à 2 ans). Cet article ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies. Toutefois si une personne sensible faisait une réaction, alors quitter la zone à risque, retirer le casque et consulter un médecin. ■ **AVERTISSEMENTS :** Inspectez régulièrement votre produit et remplacez toutes visières rayées ou endommagées. ■ **AVERTISSEMENTS :** N'utilisez jamais ce casque en tant que casque de moto ou pour des activités sportives. ■ **AVERTISSEMENTS :** Lorsque exposé à des risques pour les yeux ou le visage, la visière doit-être verrouillée en position basse. **Instructions stockage/nettoyage:** Ne pas appliquer de peintures, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes, à l'exception de ceux recommandés par les instructions du fabricant. Ce casque de protection peut être nettoyé & désinfecté à l'aide d'un chiffon imprégné d'une solution détergente faiblement concentrée. Aucun produit chimique abrasif ou corrosif ne doit être utilisé. Si ce casque ne peut être nettoyé par cette méthode il doit-être remplacé. Le produit doit être transporté dans son emballage unitaire. En cas d'absence d'emballage unitaire, utiliser un emballage permettant une protection du produit lui évitant les chocs, l'exposition à l'humidité, risques thermiques, l'exposition à la lumière, le tenir éloigné de tout produit ou matériau ou substance pouvant le détériorer. Lorsqu'il n'est plus utilisé ou lors de son transport, le produit doit être stocké au sec, au frais, à l'abri de la lumière, du gel et dans un endroit garantissant qu'aucun produit chimique ou objets pointus ne puisse le déformer en tombant dessus. Il ne doit en aucun cas être comprimé ou stocké à proximité de sources de chaleur. Gamme de température de stockage: 20±15°C. Cet article ne contient pas de substance connue comme étant susceptible de provoquer des allergies. Toutefois si une personne sensible faisait une réaction, alors quitter la zone à risque, retirer le casque et consulter un médecin. ■ **ATTENTION :** le non-respect ou la mauvaise application des consignes d'utilisation, de contrôle, de réglage, d'entretien et de stockage peut limiter l'efficacité des propriétés isolantes du casque.

EN INDUSTRIAL SAFETY HELMETS - ONYX: DUAL-SHELL SAFETY HELMET WITH RETRACTABLE VISOR **Use instructions:** For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head. The helmet is made so that the energy released after a shock is absorbed by partial destruction or damage of the cap and harness, even if such damage is not immediately noticed, it is recommended to replace any helmet having been subject to a strong shock. We must draw the users' attention also on the eventual hazard of modifying or removing one of the original parts of the protective helmet, except for the modification and removal type recommended by the helmet manufacturer. Helmets must never be adapted in order to fit an accessory outside of the procedures recommended by the manufacturer. ■ **ACCESSORIES AND SPARE PARTS:** The accessories and/or spare parts (sweatband, harness parts, chin strap, hearing protection shell etc ...), when available, are delivered with installation instructions from Delta plus. Only use accessories provided by Delta plus. The face shields are designed exclusively for assembly on the ONYX. ■ **DONNING AND/ OR ADJUSTMENTS:** In order to ensure effective protection, this helmet must be worn with its peak forward and sit in straight position. It must be adjusted to the size of the user's head (neither too tight nor too loose). Adjustable from 53 to 63 cm head circumference. -> Adjustment system « ROTOR → » (located on the helmet's rear neck strap); tighten by turning the knob clockwise until the head is evenly and comfortably laying in the helmet. Loosen the ROTOR by pulling the knob backward. **Usage limits:** These visors are not unbreakable and do not protect against fine dust particles, gas, and infrared rays, equipment shall not be used outside its limitations or for any purpose other than that for which it is designed. Approved Primary Eye Protection must be worn under face shield and the face shield must be worn at all times when exposed to hazards. ■ **WARNINGS:** Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer. The user should wear additional PPE appropriate for the level of protection. Check that using them simultaneously does not interfere with the level of protection of each item of equipment. ■ **WARNINGS:** In order to comply with field of use symbol "8" a face-shield must be fitted with a filter of scale number 2-1.2 or 2C-1.2 / 3-1.2 and have a minimum thickness of 1,4 mm. For an eye protector to comply with field of use symbol 9 both the frame and ocular shall be marked with the symbols together with one of the symbols F, B or A. ■ **WARNINGS:** If the symbol F, B and A are not common to both the oculars and the frame then it is the lower which shall be assigned to the complete eye protector. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. // ■ **ELECTRICAL LIMITS OF USE AND PRECAUTIONS:** ■ **BEFORE USE,** the user has to check that the electrical limits of the helmet correspond to the nominal voltage it is likely to encounter during use. Insulating helmet must not be used in situations where there is a risk which could partially reduce its insulating properties. Electrical insulation performances are only granted if this helmet is not used alone: it is necessary to use other insulating protective equipment according to the risks involved in the work. ■ **AFTER USE:** if the helmet becomes dirty or contaminated, particularly on the external surface, it must be carefully cleaned in accordance with cleaning recommendations below (maintenance/storage). ■ **SHELF LIFE:** The product's useful life is affected by many factors including the cold, heat, chemicals, sunlight and misuse. Daily and before any use a check must be performed in order to identify any sign of rendering (cracks, flaws) the helmet, its harness and accessories fragile. Any helmet having been subject to a strong shock or having wear signs must be replaced. If it has no defaults, it is therefore proper for the intended use. The manufacturing date is marked inside each helmet. Under normal usage conditions, this protective helmet must provide proper protection for 4 years after the first usage, or 7 years according to the manufacturing date. Used in normal circumstances, these visors offer adequate protection for 6 months or more (up to 2 years). This item does not include any substance known to be susceptible of causing allergies. However if a sensitive person has an allergic reaction, it must therefore leave the hazardous area, remove the helmet and ask for medical advice. ■ **WARNINGS:** Regularly inspect your product and replace any scratched or damaged visors. ■ **WARNINGS:** Never use this helmet as a vehicular or sports helmet. ■ **WARNINGS:** When exposed to risks for the eyes or the face, the visor must be locked in lowered position. **Storage/Cleaning instructions:** Do not apply paint, solvents, adhesives or self-adhesive labels, except in accordance with instructions from manufacturer. This protective helmet may be cleaned and disinfected by means of a cloth impregnated in a low concentration cleaning solution. One shall not use any abrasive or corrosive chemical product. If this helmet cannot be cleaned by using this method, it must be replaced. The product must be transported in its packaging unit. If there is no packaging unit, use packaging that protects the product from shock, exposure to moisture, thermal hazards, exposure to light, and holds it away from any product or material or substance that can deteriorate it. When not in use or during transportation, the product must be stored in a dry cool place away from light, frost and in a location granting that no chemical product or sharp object bends it by falling above. It must not be compressed or stored close to any source of heat. Storage temperature range: 20±15°C. This item does not include any substance known to be susceptible of causing allergies. However if a sensitive person has an allergic reaction, it must therefore leave the hazardous area, remove the helmet and ask for medical advice. ■ **WARNING:** missing or deficiently respect of instructions of use, adjustment/inspections and maintenance/storage, may limit effectiveness of insulation protection.

ES CASCOS DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA - ONYX: CASCO DE OBRA DE CARCASA DOBLE CON VISERA RETRÁCTIL INTEGRADA **Instrucciones de uso:** Para asegurar una suficiente protección, este casco debe ser adaptado o arreglado a la talla del portador. El casco de protección está realizado de manera que la energía desarrollada durante un choque está absorbida por medio de la destrucción u la deterioración parcial del casquete y del arnés, aunque estos tipos de deterioraciones no son inmediatamente visibles, está recomendada de reemplazar todo casco implicado en un choque importante. La atención de los utilizadores está igualmente atraída sobre el peligro existente si alguno de los elementos originales del casco de protección está modificado o suprimido, excepto a las modificaciones o las supresiones recomendados por el fabricante del casco. Los cascós no deben en ningún caso ser adaptados para la fijación de accesorios siguiendo un procedimiento no recomendado por el fabricante del casco. ■ **ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO:** Los accesorios y/o piezas de recambio (bandana, arnés de recambio, yugular, carcasa antiruido, etc...), cuando están disponibles, son entregados con sus instrucciones de montaje de Delta Plus. Solo debe utilizarse con los accesorios provistos por Delta Plus. Las viseras han sido realizadas exclusivamente para montaje con ONYX. ■ **PUESTA EN MARCHA Y/O REGULACIONES :** Para asegurarse de una protección efectiva, el casco debe usarse con la visera orientada hacia el frente y en posición derecha. Y debe ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario (no debe quedar muy ajustado, ni tampoco muy suelto). Ajustable a una circunferencia de cabeza de 53 a 63 cm. -> Sistema de ajuste « ROTOR → » (ubicado en la parte posterior del casco) : ajustar girando la perilla en sentido horario para que la cabeza se ubique en forma uniforme y cómoda dentro del casco. Desajustar el ROTOR tirando la perilla hacia atrás. **Límites de aplicación:** Estas viseras no son irrompibles y no protegen contra las partículas finas de polvo, el gas y los rayos infrarrojos, no utilizar el equipo más allá de sus límites ni para un uso diferente de aquel para el cual ha sido diseñado. Las gafas de protección certificadas deben llevarse debajo de la visera durante cualquier tipo de riesgo de exposición. ■ **ADVERTENCIAS:** Las gafas de protección contra las partículas lanzadas a gran velocidad, portadas sobre gafas oftálmicas estándar, pueden transmitir choques y, por consiguiente, crear un riesgo para el usuario. El usuario debe llevar EPI complementarios apropiados al nivel de protección requerido Verifique que su uso simultáneo no afecta el nivel de protección de cada uno de estos equipos. ■ **ADVERTENCIAS:** A fin de cumplir con el símbolo "8" del campo de uso, la protección del rostro debe contar con un filtro de número de escala 2-1.2 o 2C-1.2 / 3-1.2 y tener un espesor mínimo de 1,4 mm. Para que las gafas de protección estén conformes con el campo de aplicación de símbolo 9, el símbolo debe estar marcado en el cristal y en la montura, combinado con uno de los símbolos F, B o A. ■ **ADVERTENCIAS:** Si el cristal y la montura no responden a los códigos F, B o A, las gafas de protección únicamente responderán a las exigencias mínimas. Si es necesaria una protección contra las partículas lanzadas a gran velocidad y a temperaturas extremas, las gafas de protección seleccionadas estarán marcadas con la letra T, situada inmediatamente después de la marcación contra los impactos, es decir, FT, BT o AT. Si la marcación contra los impactos no está seguida de la letra T, las gafas de protección se utilizarán únicamente contra las partículas lanzadas a gran velocidad y a temperatura ambiente. // ■ **LÍMITES DE USO ELÉCTRICO Y PRECAUCIONES:** ■ **ANTES DE USARLO,** el usuario tiene que verificar que los límites eléctricos del casco corresponden al voltaje nominal que normalmente encontrará durante su uso. El casco aislante no debe usarse en situaciones donde exista un riesgo que pueda reducir parcialmente sus propiedades aislantes. Su desempeño de aislamiento eléctrico está garantizado únicamente si el casco no se utiliza solo: es necesario usar otro equipo protector aislante, de acuerdo con los riesgos relacionados con el trabajo. ■ **DESPUÉS DE USARLO:** Si el casco queda sucio o contaminado, particularmente en la superficie exterior, debe limpiarse con cuidado de acuerdo con las recomendaciones de limpieza indicadas más adelante (mantenimiento y almacenamiento). ■ **Vida útil:** Varios factores tales como el frío, el calor, los productos químicos, la luz del sol o un uso inadecuado, afectan la vida útil del producto. Se debe efectuar un control cotidiano antes de cada uso para detectar cualquier índice de debilidad (grietazas) sobre el casco, el arnés y los accesorios. Todo casco implicado en un choque importante o presentando signos de usura debe ser reemplazado. En caso en que no hay ningún defecto, el casco conviene a la utilización por la cual fue destinado. La fecha de fabricación está gravada en el interior de cada casco. En condiciones normales de utilización, este casco de protección debe ofrecer una protección adecuada durante 4 años después de su primera utilización o 7 años después de su fecha de fabricación. Utilizado en circunstancias normales, estas viseras ofrecen una protección adecuada durante 6 meses y más (hasta 2 años). Este artículo no contiene substancias conocidas como siendo susceptibles de provocar alergias. De todos modos, si una persona sensible manifiesta una reacción, que quite la zona de riesgo, y que saque el casco de la cabeza y que consulte un medico. ■ **ADVERTENCIAS:** Inspccione regularmente su producto y sustituya toda visera rayada o dañada. ■ **ADVERTENCIAS:** No utilizar este casco como casco para la moto ni para actividades deportivas. ■ **ADVERTENCIAS:** Cuando hay riesgos para ojos y cara, la visera debe bloquearse en posición baja. **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** No aplicar pinturas, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, no siendo los recomendados en las instrucciones del fabricante. Este casco de protección puede ser limpiado y desinfectado por medio de un trapo impregnado en una solución con detergente de concentración reducida. No debe utilizar ningún producto químico abrasivo. Si este casco no puede ser limpiado por este método, debe ser reemplazado. El producto debe ser transportado en su envoltorio individual. En caso de ausencia del envoltorio individual, utilizar un envoltorio que permita proteger al producto, evitándole golpes, exposición a la humedad, riesgos térmicos, exposición a la luz, y manteniéndolo alejado de cualquier otro producto, material o sustancia que pudiera deteriorarlo. Cuando no lo utilice más o durante su transporte, el producto debe ser almacenado en un plazo seco, a fresco, amparado de la luz, del hielo y en un lugar que garantiza que ningún producto químico o objeto agudo no puede deformarlo al caer sobre él. No debe quedar prensado, ni guardarse cerca de una fuente de calor. Gama de temperatura de almacenamiento: 20±15°C. Este artículo no contiene substancias conocidas como siendo susceptibles de provocar alergias. De todos modos, si una persona sensible manifiesta una reacción, que quite la zona de riesgo, y que consulte un medico. ■ **ATENCIÓN:** El incumplimiento parcial o total con las instrucciones de uso, ajuste/inspecciones y mantenimiento/almacenamiento puede limitar la efectividad de la protección del aislamiento.

IT ELMETTO DI PROTEZIONE PER USO INDUSTRIALE - ONYX: ELMETTO DA CANTIERE DOPPIO GUSCIO CON VISERA RETRATTILE **Istruzioni d'uso:** Per assicurare una protezione adeguata, questo elmetto deve essere adattato o regolato in funzione della taglia dell'utilizzatore. L'elmetto è creato in modo che l'energia emanata in seguito ad un urto sia assorbita mediante la distruzione o il deterioramento parziale della calotta e della cuffia; anche se questi deterioramenti non sono visibili immediatamente, si consiglia di sostituire ogni elmetto, che abbia subito un urto considerevole. Si attira l'attenzione dell'utilizzatore anche sul possibile pericolo nel caso si modifichino o si togliano uno o più componenti originali dell'elmetto, salve le modifiche o le operazioni di eliminazione di questi componenti, effettuate seguendo le istruzioni del fabbricante. Gli elmetti non devono, in nessun modo essere adattati per l'utilizzo con accessori, in modo diverso da quello raccomandato dal produttore. ■ **ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO:** Gli accessori e/o i pezzi di ricambio (frontalino, cuffia di ricambio, sottogola, cuffia antirumore, ecc ...), qualora disponibili, vengono consegnati con le loro istruzioni di montaggio di Delta Plus. Utilizzare solo gli accessori forniti da Delta Plus. Le visiere sono state realizzate un montaggio esclusivo con ONYX. ■ **PREPARAZIONE E/O REGOLAZIONI:** Al fine di garantire una protezione efficace, questo elmetto deve essere indossato con il frontino in avanti e sistemato in posizione orizzontale. Deve essere regolato alla taglia della testa dell'utilizzatore (nè troppo stretto né troppo largo). Regolazione del giro-testa da 53 a 63 cm. -> Sistema di regolazione « ROTOR → » (dietro l'elmetto) : chiudere girando l'impugnatura all'indietro. **Restrizioni d'uso:** Le visiere non sono incassabili e non proteggono dalle polveri sottili di particelle di polvere, gas e raggi infrarossi., non utilizzare l'equipaggiamento al di fuori dei limiti di utilizzo, diversi da quelli per cui è stato progettato indossare un paio di occhiali di protezione certificati sotto la visiera per ridurre qualsiasi rischio di esposizione. ■ **AVVERTIMENTI:** I protettori oculari contro le particelle lanciate a grande velocità usati su occhiali oftalmici standard, possono trasmettere choc e creare eventuali rischi all'utente. L'utilizzatore deve indossare un DPI complementare adatto per il livello di protezione richiesto. Verificare che il loro utilizzo simultaneo non abbia conseguenze sulla riduzione del livello di protezione dei singoli dispositivi. ■ **AVVERTIMENTI:** Per conformarsi con il simbolo "8" del campo di uso, la protezione del viso deve prevedere un filtro di scala 2-1.2 o 2C-1.2 / 3-1.2 e per lo meno con una spessore pari a 1,4 mm. Per far sì che il protettore delle lenti sia conforme al settore d'utilizzo simbolo 9, il simbolo deve essere sia sulla lente che sulla montatura insieme al simbolo F, B o A. ■ **AVVERTIMENTI:** Se la lente o la montatura non hanno lo stesso codice F, B o A, gli occhiali di protezione garantiranno solo le esigenze minime. Se è richiesta una protezione contro le particelle lanciate a grande velocità ed a temperature estreme, il protettore della lente sarà marcato con la lettera T posta immediatamente dopo la marcatura contro l'impatto, e cioè: FT, BT o AT. Se la marcatura contro l'impatto non è seguita dalla lettera T, il protettore della lente sarà utilizzato solo contro le particelle lanciate a grande velocità a temperatura ambiente. // ■ **PRECAUZIONI E LIMITE ELETTRICI D'USO:** ■ **PRIMA DELL'USO** l'utilizzatore deve verificare che i limiti elettrici del casco corrispondano al voltaggio nominale che si potrebbe verificare durante l'uso. Le proprietà d'isolamento elettrico di questo elmetto non devono essere sfruttate in situazioni a rischio di possibile riduzione, anche parziale, delle proprietà di isolamento. Le performance di isolamento elettrico sono garantite solamente se il presente casco è utilizzato unitamente altri dispositivi di protezione e di isolamento, adeguati ai rischi specifici del luogo di lavoro. ■ **DOPPO L'USO:** se l'elmetto si sporca o viene contaminato, in particolar modo sulla superficie esterna, deve essere pulito attentamente in conformità alle raccomandazioni di pulizia (manutenzione/conservazione) indicate in seguito. ■ **DURATA IN USO:** La durata di vita del prodotto è influenzata da diversi fattori, quali il freddo, il caldo, i prodotti chimici, luce del sole o cattivo utilizzo. Dovrebbe essere fatto un controllo quotidiano prima di qualsiasi utilizzo per identificare ogni segnale di usura (fessure, difetti) sull'elmetto o sugli accessori. Ogni elmetto che abbia subito un urto considerabile o presenta segni di usura deve essere sostituito. Se non presenta alcun danno, l'elmetto è idoneo all'uso. La data di fabbricazione è marcata all'interno di ogni elmetto. In condizioni normali d'uso, questo elmetto assicura una protezione adeguata per un periodo di 4 anni (dopo il primo utilizzo) o di 7 anni dalla data di fabbricazione. Utilizzate in circostanze normali, queste visiere offrono una protezione adatta per 6 mesi ed oltre (fino a 2 anni). Questo dispositivo copriscapello antiruggi non contiene sostanze note come atte a causare allergie. Tuttavia se, in soggetti ipersensibili, si verifica una reazione allergica, il soggetto deve lasciare la zona di rischio, togliere l'elmetto e consultare un medico. ■ **AVVERTIMENTI:** Controllate regolarmente il vostro prodotto e sostituite tutte le visiere scalrite o danneggiate. ■ **AVVERTIMENTI:** Non utilizzare questo elmetto come casco per la moto e per attività sportive. ■ **AVVERTIMENTI:** Quando ci sono rischi per occhi e viso, la visiera deve essere bagnata con detergente a bassa concentrazione. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o corrosivi. Nel caso in cui l'elmetto non possa essere pulito con questo metodo, deve essere sostituito. L'elmetto deve essere trasportato nel suo imballaggio unitario. In caso d'assenza di imballaggio unitario, utilizzare un imballaggio che garantisca un'adeguata protezione del prodotto , evitandone gli urti, l'esposizione all'umidità, gli sbalzi termici, l'esposizione alla luce e che lo tenga al riparo da ogni prodotto, materiale o sostanza che lo possa deteriorare. Quando non è più utilizzato o durante il trasporto, il prodotto di protezione deve essere stoccati in luogo asciutto, fresco, al riparo da luce e gelo e in un luogo sicuro, dove sia accertato che nessun prodotto chimico o oggetto affilato possa danneggiare l'elmetto cadendo sullo stesso. Non va compresso o posizionato accanto ad alcuna fonte di calore. Limiti di temperatura di stoccaggio:

adesivas ou etiquetas autocolantes, à exceção dos especificamente recomendados nas instruções do fabricante. O elmo de protecção pode ser limpiado e desinfectado com ajuda dum trapo molhado em detergente com concentração fraca. Não deve utilizar nem um produto químico abrasivo ou corrosivo. Quando o elmo não pode ser limpiado utilizando este método, ele deve ser substituído. O produto deve ser transportado na sua embalagem unitária. Em caso de ausência de embalagem unitária, utilizar uma embalagem que permita uma protecção do produto, evitando-lhe choques, exposição à humidade, riscos térmicos, exposição à luz, mantendo-o afastado de qualquer produto ou material ou substância que o possa deteriorar. Quando este não é utilizado ou transportado, o produto de protecção deve ser depositado em lugar seguro, seco, refrescante, protegido da luz e do geio. Não deve ser comprimido nem armazenado perto de qualquer fonte de calor. Gama de temperatura de armazenamento: $20 \pm 15^\circ\text{C}$. Essa referência não contém quaisquer substâncias reconhecidas como susceptíveis de provocar alergias. Mesmo assim, se uma pessoa sensível tem uma reacção alérgica, esta deve abandonar a zona de risco, sacar o elmo, e consultar um médico. ■ ATENÇÃO: o incumprimento das instruções de utilização ou utilização, ajustes/inspecções e manutenção/armazenamento inadequados podem limitar a eficácia da protecção de isolamento.

NL VEILIGHEIDSELLEN VOOR DE INDUSTRIE - ONYX: VEILIGHEIDSELLEN MET DUBBELE SCHAAL EN GEINTEGREERD KANTELBaar VIZIER **Gebruksaanwijzing:** Om te zorgen voor voldoende bescherming moet deze helm aangepast en afgesteld zijn op de maat van de drager. De helm is zo vervaardigd dat de energie die ontstaat tijdens het oplopen van een schok wordt opgenomen door de afbraak of gedeeltelijke beschadiging van het binnenverk en het harnas. Ook als dergelijke beschadigingen niet meteen zichtbaar zijn, wordt aanbevolen iedere helm die onderhevig geweest is aan een grote schok te vervangen. Wij brengen ook onder de aandacht van de gebruikers dat het gevaarlijk is een van de oorspronkelijke onderdelen van de veiligheidshelm te wijzigen of weg te laten, tenzij deze door de fabrikant aanbevolen zijn. De helmen dienen in geen geval aangepast te worden voor de bevestiging van losse onderdelen volgens een systeem dat niet door de fabrikant van de helm wordt aanbevolen. ■ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN: De accessoires en/of reserveonderdelen (zweetband, reserveharnas, kinriet, gehoorbeschermerskapje etc.) worden indien beschikbaar meegeleverd met de monteringshandleiding van Delta Plus. Uitsluitend de door Delta Plus geleverde accessoires gebruiken. De vizieren zijn ontworpen om alleen op de ONYX gemonteerd te worden. ■ PLAATSING EN/OF AFSTELLINGEN: Voor een efficiënte bescherming dient deze helm gedragen te worden met de vizier naar voren gericht en in rechte stand. Hij moet aangepast worden aan de hoofdmat van de gebruiker (niet te strak en ook niet te los). Verstelbaar voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm. -> "ROTOR ->-afstellingssysteem (achterop de helm): aandraaien door de knop met de klok mee te draaien totdat het hoofd comfortabel en gelijkmatig in de helm zit. Losmaken door het wietje naar achteren te trekken. **Gebruiksbeperkingen:** Deze beschermkappen zijn niet onbreekbaar en beschermen niet tegen fijne stofdeeltjes, gassen en infrarood licht, de uitrusting niet gebruiken buiten de grenzen van voor een ander gebruik dan waarvoor bedoeld. Onder de beschermkap dient tijdens de blootstelling aan het risico een beschermende, gecertificeerde bril gedragen te worden. ■WAARSCHUWINGEN: Oogbeschermers tegen zeer snel rondvliegende deeltjes die op gewone optische brillen worden gedragen, kunnen schokken doorgeven en dus een risico inhouden voor de gebruiker. De gebruiker moet extra PBM dragen die overeenkomen met het vereiste beschermingsniveau. Controleer of het gelijktijdig gebruik het beschermingsniveau van elk van deze middelen afzonderlijk niet beïnvloedt. ■WAARSCHUWINGEN: Om te voldoen aan het symbool "8" van het toepassingsgebied, moet de gezichtsbescherming uitgerust zijn met een filter met schaalnummer 2-1.2 of 2C-1.2 / 3-1.2 en ten minste 1,4 mm dik zijn. Opdat de oogbescherming geschikt zou zijn voor het toepassingsgebied met code 9, moet het symbool zowel op de glazen als op het montuur staan, en wel in combinatie met het symbool F, B of A. ■WAARSCHUWINGEN: Wanneer de glazen en het montuur niet dezelfde codes F, B of A dragen, voldoet de bril slechts aan de minimumvereisten. Wanneer men bescherming nodig heeft tegen zeer snel rondvliegende deeltjes met extreme temperaturen, dan zullen de glazen onmiddellijk na de letter voor slagvastheid, ook de letter T dragen, dus: FT, BT of AT. Wanneer de markering inzake slagvastheid niet gevuld wordt door de letter T, mag het glas enkel worden gebruikt als bescherming tegen zeer snel rondvliegende deeltjes met omgevingstemperatuur. // ■ELEKTRISCHE GEBRUIKS- EN VOORZORGSGRENZEN: ■ VOOR HET GEBRUIK moet de gebruiker controleren of de elektrische grenzen van de helm overeenkomen met de nominale spanning waaraan de gebruiker tijdens het gebruik kan worden blootgesteld. De isolerende helm moet niet worden gebruikt als er een risico bestaat dat deels kan worden verminderd door de isolerende eigenschappen. Elektrische isolatieprestaties zijn alleen van toepassing als deze helm niet alleen wordt gebruikt: als het noodzakelijk is andere isolerende beschermende middelen te gebruiken met betrekking tot de risico's in het werk. ■ NA HET GEBRUIK: als de helm vuil of besmet raakt, vooral aan de buitenkant, moet deze worden gereinigd volgens de reinigingsaanbevelingen hieronder (onderhoud/opslag). ■ LEVENSDUUR: De levensduur van de product kan aangesteld worden door verschillende factoren, zoals koude, warmte, chemische producten, zonlicht en een verkeerd gebruik. Een dagelijkse controle dient uitgevoerd te worden teneinde alle zwakheden (barsten, scheuren) op de helm, het harnas en de accessoires te detecteren. Ledere helm die een grote schok heeft ondergaan of die slijtagetekens vertoont, dient vervangen te worden. Als de helm geen gebreken vertoont, is hij geschikt voor het gebruik waarvoor hij bestemd is. De fabricagedatum is gegraveerd aan de binnenzijde van iedere helm. Bij normale gebruiksvoorwaarden biedt de veiligheidshelm gedurende 4 jaar na het eerste gebruik of 7 jaar na de fabricagedatum een goede bescherming. Deze vizieren zijn bedoeld voor een gebruik in normale omstandigheden en bieden geschikte bescherming voor 6 maanden en langer (tot 2 jaar). Dit beschermingsmiddel bevat geen stoffen waarvan bekend is dat deze allergieën kunnen veroorzaken. Als iemand echter een gevoelige reactie vertoont, dient hij/zij de gevaarlijke zone te verlaten, de helm af te zetten en een arts te raadplegen. ■WAARSCHUWINGEN: Uw product regelmatig controleren en alle gekraste of beschadigde vizieren vervangen. ■WAARSCHUWINGEN: Gebruik deze helm nooit als motorhelm of voor sportactiviteiten. ■WAARSCHUWINGEN: Als er risico op oog- of gezichtsletsel bestaat, dient het vizier gesloten en vergrendeld te zijn. **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Geen verf, oplosmiddelen, kleefmiddelen of stickers gebruiken, met uitzondering van degene die door de instructies van de fabrikant. De veiligheidshelm kan worden gereinigd en gedesinfecteerd met een in een weinig geconcentreerd schoonmaakmiddel gewekte doek. Geen schurend of bijtend chemisch middel gebruiken. Als de helm niet op deze manier kan worden gereinigd, dient hij te worden vervangen. Het product moet worden vervoerd in zijn eenhedenverpakking. Indien er geen eenhedenverpakking aanwezig is, gebruik dan een verpakking die het product beschermt tegen stoten, blootstelling aan vochtigheid, thermische risico's en blootstelling aan licht door het verwijderd te houden van ieder soort van product, materiaal of substantie die het zou kunnen beschadigen. Als hij niet gebruikt wordt of tijdens het vervoer, dient de product op een droge, koele plaats bewaard te worden, beschermd tegen licht en vorst en zodanig dat er geen chemische producten of puntige voorwerpen op kunnen vallen en hem kunnen vervormen. De helm moet niet worden samengedrukt of opgeslagen in de buurt van een warmtebron. Bereik opslagtemperatuur: 20±15°C. Dit beschermingsmiddel bevat geen stoffen waarvan bekend is dat deze allergieën kunnen veroorzaken. Als iemand echter een gevoelige reactie vertoont, dient hij/zij de gevaarlijke zone te verlaten, de helm af te zetten en een arts te raadplegen. ■ LET OP: het niet of gedeeltelijk nakomen van gebruiksaanwijzingen, aanpassing/inspecties en onderhoud/opslag, kunnen de effectiviteit van de isolatiebescherming beperken.

DE INDUSTRIESCHUTZHLME - ONYX: BAUHEMELM MIT DOPPELSSCHALE UND INTEGRIERTEM KLAPPVISIER Einsatzbereich: Dieser Helm muss für einen ausreichenden Schutz mit seinem Einstellsystem an die Größe und den Kopf des Trägers angepasst werden Der Helm wurde so hergestellt, daß die durch einen Aufprall freigesetzte Energie durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Helmschale und Innenausstattung aufgenommen wird. Auch wenn diese Beschädigungen nicht sofort erkennbar sind, wird empfohlen, jeden Helm, der einem starken Aufprall ausgesetzt war, sofort zu austauschen. Die Benutzer werden auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die entsteht, wenn entgegen den Empfehlungen des Herstellers Originalbestandteile des Helmes entfernt oder verändert werden. Die Helme sollten auf keinen Fall für das Anbringen von Zubehörteilen, mittels einer nicht vom Hersteller empfohlenen Methode, angepaßt werden. ■ **ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE:** Das Zubehör und/oder Ersatzteile (Futter, Ersatzgurt, Kinnriemen, Hörschutzkapsel usw...) werden falls vorhanden zusammen mit ihrer Montageanleitung geliefert de DELTA PLUS . Nur von DELTA PLUS geliefertes Zubehör verwenden. Die Sichtfelder sind ausschließlich für eine Montage am ONYX konzipiert. ■ **INSTALLATION UND/ODER EINSTELLUNG:** Für einen effizienten Schutz muss dieser Helm mit dem Visier nach vorne getragen werden und gerade ausgerichtet. Er muss anhand des Einstellmechanismus (nicht zu fest und nicht zu locker). 53 bis 63 cm Kopfumfang einstellbar. -> „ROTOR“-Einstellsystem → (am Hinterteil des Helms) : den Einstellknopf im Uhrzeigersinn solange drehen, bis der Kopf gleichmäßig und bequem im Helm anliegt. Zum Lockern die Spannschraube nach hinten ziehen. **Gebrauchseinschränkungen:** Diese Sichtfelder sind nicht bruchsicher und schützen nicht gegen feine Staubpartikel, Gas oder Infrarotstrahlen., Belasten Sie die Ausrüstung nicht über ihre Grenzen hinaus und benutzen Sie die Ausrüstung nicht für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Verwendungszweck. Unter dem Sichtfeld ist während des gesamten Expositionsriskos eine zertifizierte Schutzbille zu tragen. ■ **WARNHINWEISE:** Über normalen Sichtkorrekturbrillen betragene Schutzscheiben gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen können Teilcheneinschläge durchlassen und bilden daher eine Gefahr für den Benutzer. Der Benutzer muss ergänzende PSA tragen, die der erforderlichen Schutzklasse entsprechen. Stellen Sie sicher, dass die gleichzeitige Verwendung die Schutzwirkung der einzelnen Schutzausrüstungen nicht beeinträchtigt. ■ **WARNHINWEISE:** Um dem Anwendungsfeld "8" zu entsprechen, muss ein Gesichtsschutz mit einem Filter der Skala 2-1.2 oder 2C-1.2 / 3-1.2 ausgestattet sein und eine Mindestdicke von 1,4 mm aufweisen. Damit die Schutzbille den Anforderungen des Einsatzbereichs Nr.9 entspricht, muß sie sowohl auf den Sichtscheiben, als auch am Brillengestell mit den Buchstaben F, B oder A und der Zahl 9 gekennzeichnet sein. ■ **WARNHINWEISE:** Wenn Sichtscheiben und Brillengestell keine identischen Festigkeits-Codes F, B oder A aufweisen, biete die Brille nur Minimalschutz. Falls Schutzwirkung gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen bei Extremtemperaturen gefordert wird, müssen die Sichtscheiben nach den Aufprall-Beständigkeitstestsstab ein T tragen, d.h. FT, BT oder AT. Wenn die Aufprallbeständigkeit nicht mit dem zusätzlichen T gekennzeichnet ist, bieten die Sichtscheiben nur Schutz gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen mit Zimmertemperatur. // ■ **EINSATZGRENZEN HINSGEHTLICH DER ELEKTRISCHEN SPANNUNG UND VORSICHTSMAßNAHMEN:** ■ **VOR DEM GEBRAUCH** sollte der Anwender prüfen, ob die Einsatzgrenzen des Helms hinsichtlich der elektrischen Spannung der Nennspannung entspricht, mit der der Helm während des Gebrauchs in Kontakt kommen kann. Isolierhelme sollten nicht an solchen Stellen eingesetzt werden, wo ein derartiges Risiko besteht, das zu einer teilweisen Verinderung ihrer isolierenden Eigenschaften führen könnte. Die elektrischen Isolierungsfunktionen sind nur gewährleistet, wenn dieser Helm nicht als einzige Schutzmaßnahme eingesetzt wird: Es ist daher notwendig, weitere isolierende Schutzausrüstungsgegenstände entsprechend der bei der Tätigkeit bestehenden Gefahren einzusetzen. ■ **NACH DEM GEBRAUCH:** Wenn der Helm verschmutzt oder kontaminiert wird, insbesondere auf der Außenoberfläche, sollte er entsprechend den nachstehenden Reinigungsempfehlungen gereinigt werden (Pflege/Aufbewahrung). ■ **LEBENSDAUER:** Die Lebensdauer der Produkt hängt von mehreren Faktoren, wie Kälte, Hitze, chemischen Stoffen, Sonnenlicht oder unsachgemäßer Verwendung ab. Der Helm sollte täglich auf sichtbare Zeichen, wie Bruch, Sprödigkeit, oder anderer Beschädigungen der Helmschale oder des Innenlebens überprüft werden. Jeder Helm, der einem starken Aufprall ausgesetzt war, ist zu ersetzen, auch wenn äußerlich keine Beschädigungen erkennbar sind. Wenn kein Fehler, ist er dann für die Zwecke, für die er bestimmt ist. Das Herstellungsdatum ist auf der Innenseite eines jeden Helmes graviert. Unter normalen Verwendungsbedingungen soll der Helm als Ertsgebrauch einen ausreichenden Schutz über 4 Jahre bzw. bis 7 Jahre nach Herstell datum gewährleisten. Diese Sichtfelder bieten unter normalen Nutzungsbedingungen einen angemessenen Schutz für eine Dauer von mindestens 6 Monaten (bis zu 2 Jahren). Dieser Ausrüstungstyp enthält keine bekannten Substanzen, die Allergien auslösen könnten. Falls dennoch eine Person Anzeichen einer Allergie zeigt, muß sie umgehend den Gefahrenbereich verlassen, den Helm absetzen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. ■ **WARNHINWEISE:** Prüfen Sie regelmäßig Ihr Produkt und ersetzen Sie alle verkratzen oder beschädigten Visiere. ■ **WARNHINWEISE:** Verwenden Sie diesen Helm niemals als Motorradhelm oder für sportliche Aktivitäten. ■ **WARNHINWEISE:** Bei einer Risikoexposition der Augen oder des Gesichts muss das Sichtfeld in heruntergeklappter Position verriegelt werden. **Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen:** Keine Farben, Lösungsmittel, selbstklebende Bilder oder Aufkleber anbringen, mit Ausnahme jener, die in der Beschreibung vom Hersteller. Der Schutzhelm kann mit einem in schwach konzentriertem Reinigungsmittel getränktem Lappen gesäubert bzw. desinfiziert werden. Dabei dürfen keine aggressiven oder korrosiven Produkte verwendet werden. Falls sich der Helm so nicht reinigen lässt, ist er durch einen neuen Helm zu ersetzen. Das Produkt muss in seiner Einzelverpackung transportiert werden. Bei fehlender Einzelverpackung eine Verpackung verwenden, die den Schutz des Produkts gewährleistet, Einwirkungen von Stößen, Feuchtigkeit, thermischen Risiken und Licht verhindert und es von allen Produkten, Materialien oder Substanzen fernhält, die zu einer Beschädigung führen könnten. Bei Nichtgebrauch bzw. beim Transport soll der Produkt an einem trockenen, kühlen Ort ohne Einwirkung von Licht und Frost gelagert werden.Auch Chemikalien und herabfallende Gegenstände dürfen den Helm während der Lagerung oder während des Transportes nicht beeinflussen. Er sollte nicht zusammengedrückt oder in der Nähe einer Wärmequelle aufbewahrt werden. Temperaturbereich für die Lagerung: 20±15° C. Dieser Ausrüstungstyp enthält keine bekannten Substanzen, die Allergien auslösen könnten. Falls dennoch eine Person Anzeichen einer Allergie zeigt, muß sie umgehend den Gefahrenbereich verlassen, den Helm absetzen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. ■ **ACHTUNG:** Die Nichtbeachtung oder eine unzureichende Beachtung der Gebrauchsanweisung, der Einstellungs-/Inspektions- und Pflege-/Aufbewahrungsanweisungen können die Wirksamkeit des Isolierungsschutzes einschränken.

PL PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE - ONYX: HEŁM BUDOWLANY Z PODWÓJNĄ SKORUPĄ ZE ZINTEGROWANĄ PODNOSENĄ OSŁONĄ **Zastosowanie:** Celem zapewnienia odpowiedniej ochrony, hełm musi być dostosowany lub dopasowany do rozmiarów głowy użytkownika. Hełm ochronny wykonany jest w taki sposób, żeby energia, która powstała w trakcie uderzenia, została pochłonięta i rozproszona przez zniszczenie lub częściowe uszkodzenie czaszy i taśm więzby. Uszkodzenia tego typu mogą nie być widoczne od razu, jednak zaleca się wymianę całego hełmu, jeżeli doszło do silnego uderzenia. Należy pamiętać o tym, że w przypadku modyfikacji lub usunięcia którygodkolwiek z oryginalnych elementów hełmu ochronnego powstaje niebezpieczeństwo dla użytkownika, za wyjątkiem modyfikacji lub zmian zalecanych przez producenta. W żadnym przypadku nie należy mocować akcesoriów w sposobie niezalecany przez producenta. ■ **AKCESORIA I CZĘŚCI WYMAGANE:** Akcesoria oraz/lub części zamienne (potnik z gąbką, części więzby, pasek podbródkowy, czasza chroniąca przed hałasem itp.), jeśli są dostępne, są dostarczane wraz z instrukcjami montażu de DELTA PLUS. Stosować wyłącznie akcesoria zalecane przez firmę Delta Plus. Osłony twarzy są zaprojektowane do montażu z użyciem ONYX. ■ **ZAKŁADANIE ORAZ/LUB REGULACJA:** W celu zapewnienia skutecznnej ochrony, hełm należy nosić daszkiem skierowanym do przodu i na prosto. Musi on być dopasowany do kształtu głowy użytkownika (nie mogą być zbyt ścisłe ani zbyt luźne). Regulacja od 53 do 63 cm obwodu głowy. -> System regulacji „ROTOR” (umiejscowiony z tyłu kasku): zacisnąć poprzez kręcenie przyciskiem zgromadzonym z kierunkiem wskazówki zegara aż do momentu, gdy głowa będzie równomiernie i wygodnie ulóżona w kasku. Odkręcić, kręcząc pokrętło do tyłu. **Zakres stosowania:** Te osłony nie są nietkające i nie chronią przed drobnymi częsteczkami kurzu, gązami ani promieniami podczerwonymi, nie używać wyposażenia poza jego ograniczeniami lub do celu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Podczas wszelkiej ekspozycji na ryzyko pod osłoną należy nosić certyfikowane okulary ochronne. ■ **OSTRZEŻENIA:** Zabezpieczenia wzroku przed częsteczkami poruszającymi się z dużą prędkością noszona na standardowych okularach korekcyjnych mogą przenosić uderzenia i w konsekwencji powodować zagrożenie dla użytkownika. Użytkownik powinien nosić dodatkowe SÖI odpowiadające wymaganemu poziomowi ochrony. Należy sprawdzić, czy jednocienne stosowanie sprzętów nie spowoduje obniżenia poziomu ochrony. ■ **OSTRZEŻENIA:** W celu zachowania zgodności z obszarem stosowania oznaczonym symbolem „8” osłona na twarz powinna mieć grubość co najmniej 1,4 mm oraz powinna być wyposażona w filtry o numerze skali 2-1.2 lub 2C-1.2 / 3-1.2. Aby zabezpieczenie było zgodne z dziedziną zastosowania o symbolu 9, symbol musi być umieszczony na okularze i mocowaniu z symbolem F, B lub A. ■ **OSTRZEŻENIA:** Jeżeli okular i mocowanie nie mają takich samych kodów F, B lub A, okulary ochronne nie odpowiadają takim samym wymaganiom minimalnym. Jeżeli zabezpieczenie przed częsteczkami poruszającymi się z dużą prędkością o wysokiej temperaturze jest wymagane, zabezpieczenie wzroku musi posiadać oznaczenie T umieszczone za oznaczeniami zabezpieczenia przed uderzeniami, tzn. FT, BT lub AT. Jeżeli za oznaczeniem zabezpieczenia przed uderzeniami nie znajduje się litera T, zabezpieczenie wzroku chroni wyłącznie przed częsteczkami poruszającymi się z dużą prędkością o temperaturze otoczenia. // ■ **SRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:** ■ **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY** użytkownik powinien sprawdzić czy specyfikacje hełmu pozwalają na pracę przy przewidywanych napięciach nominalnych. Hełm elektroizolacyjny nie może być używany w sytuacjach, w których istnieje ryzyko nawet częściowego pogorszenia właściwości izolacyjnych. Ochrona przed zagrożeniami natury elektrycznej nie może zostać zagwarantowana wyłącznie przez hełm: konieczne jest wykorzystanie innego wyposażenia zabezpieczającego, odpowiednio do zagrożeń występujących przy pracy. ■ **PO ZAKOŃCzenIU PRACY:** jeśli hełm jest zanieczyszczony, szczególnie na zewnętrz, powinien zostać starannie wyczyszczony, zgodnie z poniższymi zaleceniami (konserwacja / przechowywanie). ■ **PRZEWIDYWANY CZAS UŻYTKOWANIA:** Na żywotność produktu wpływają wiele czynników takich jak zimno lub ciepło, środki chemiczne, światło słoneczne lub nieproprawne użytkowanie. Hełm należy kontrolować codziennie przed każdym użyciem, w celu wykrycia ewentualnych ślądów uszkodzeń (peknięcia, rysy) na hełmie, więzbie i akcesoriach. Jeżeli doszło do silnego uderzenia lub na hełmie są widoczne ślady zużycia, należy go wymienić. Jeżeli nie ma żadnych uszkodzeń, hełm może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Data produkcji znajduje się wewnątrz każdego hełmu. W normalnych warunkach użytkowania, hełm ochronny powinien zapewniać skutecną ochronę w czasie 4 lat od pierwszego użycia lub do 7 lat od daty produkcji. Używane w normalnych warunkach, te osłony oferują odpowiedni poziom ochrony przez 6 miesięcy i dłużej (do 2 lat). Ten typ wyposażenia nie zawiera znanych substancji powodujących alergię. Jeżeli zostanie zauważona jakakolwiek reakcja alergiczna zwiększa się u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć hełm i skonsultować się z lekarzem. ■ **OSTRZEŻENIA:** Należy regularnie kontrolować osłonę i wymieniać wszystkie osłony, które są porysowane lub uszkodzone. ■ **OSTRZEŻENIA:** Nigdy nie używać tego kasu jako kasku motocyklowego lub do sportu. ■ **OSTRZEŻENIA:** W razie narażenia na urazy oczu lub twarzy, osłona musi być zablokowana w dolnej pozycji. ■ **Przechowywanie/czyszczenie:** Nie nakładać farb, rozpuszczalników, naklejek lub etykiet z wyjątkiem zalecanych w instrukcji producenta. Hełm ochronny można czyszczyć i dezynfekować przy użyciu ścieżeczek nasączonej roztworem detergentu o słabym stężeniu. Nie wolno używać żadnych produktów chemicznych o właściwościach ściernych lub korozjnych. Jeżeli nie można oczyścić hełmu tą metodą to należy go wymienić. Produkt musi być transportowany w opakowaniu jednostkowym. W razie braku opakowania jednostkowego należy użyć opakowania zapewniającego ochronę produktu przed uderzeniami, narażeniem na działanie wilgoci, zagrożeniami termicznymi, ekspozycją na światło, przy czym zawartość opakowania powinna znajdować się z dala od wszelkich produktów lub substancji mogących ją uszkodzić. Jeżeli produkt nie jest użytkowany lub gdy jest transportowany, to powinien być przechowywany w miejscu suchym, przewiewnym, osłonięty przed światłem, mrozem, z dala od produktów chemicznych i w miejscu, które daje gwarancję, że nie spadnie na niego ostry przedmiot, co mogłoby spowodować deformację hełmu. Hełm nie może być ścisany ani przechowywany w pobliżu źródła ciepła. Zakres temperatury przechowywania: 20±15° C. Ten typ wyposażenia nie zawiera znanych substancji powodujących alergie. Jeżeli zostanie zauważona jakakolwiek reakcja alergiczna zwiększa się u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć hełm i skonsultować się z lekarzem. ■ **IWAGA:** niniejsze zeznania instrukcji obsługi, regulacji/inspekcji oraz konserwacji/przechowywania może prowadzić do ograniczenia skuteczności ochrony/izolacji.

streťe zagrozenia, zdýc helm a skontroluvať si z lekarzem. ■ UWAGA: nieprzestrzeganie instrukcií obsluhy, regulácií/inspekcii oraz konserwacji/przechowywania może prowadzić do ograniczenia skuteczności ochrony/izolacji.

CS OCHRÁNNÉ PRŮMSLOVÁ PŘÍLBY - ONYX: PRACOVNÍ PŘÍLBA S DVOJITOU SKOŘEPINOU A INTEGOVANÝM SKLOPNÝM HLEDÍM Návod k použití: Aby se zajistila dostatečná ochrana, musí být tato přílba přizpůsobena a upravena velikosti hlavy nositele. Ochranná přílba je zhotovena tak, aby reakce, která vznikne během nárazu, byla absorbována destrukcí či částečným poškozením temenní části a viziru, i když taková poškození nejsou okamžitě patrná, doporučuje se vyměnit celou přílbu, která značný náraz utrpěla. Uživatelé jsou také upozorňováni na nebezpečí, když bylo nutno upravit či odstranit jakýkoli z původních prvků ochranné přílby s výjimkou změn či odstranění, které jsou doporučovány výrobcem přílby. Přílby nesmí být v žádném případě přizpůsobovány pro upevnování doplňků podle postupu, které nejsou doporučovány výrobcem přílby. ■přislušenství a náhradní díly: Jsou-li k dispozici přislušenství nebo výmenné díly (prvky polstrovaní, výmenné prostore, podbradník pásek, protihukové ušní chrániče atd.), jsou dodávány s příslušným návodem k montáži od výrobce Delta plus. Používejte výhradně přislušenství dodávané výrobcem Delta plus. Zorníky jsou určeny výlučně pro použití s produkty ONYX. ■POUŽITÍ A/N/NEBO NASTAVENÍ: Aby byla zajistěna účinná ochrana, musí být tato přílba nošena s hledím vpředu a v poloze vpravo. Musí být přizpůsobena velikosti hlavy uživatele (tak, aby nebyla příliš těsná nebo naopak příliš volná). Přílbu lze přizpůsobit obvodu hlavy 53 až 63 cm. -> Seřizovací systém „ROTOR“ (vzadu na přílbe): upnutí seřídíte otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček, dokud není přílba bezpečně a pohodlně upevněna na hlavě. Uputný povolení vytážením kolečka směrem dozadu. ■Meze použití: Tyto zorníky nejsou nerobitné a neposkytují ochranu proti jemným prachovým částicím, plynům ani infračervenému záření. Vybavení vždy používejte ve stanovených limitech a nepřetěžujte je. Používejte je vždy k určenému účelu. Při vystavení rizikovým vlivům je nutné pod zorníkem nosit certifikované ochranné brýle. ■UPOZORNĚNÍ: Ochrana očí proti částicím pohybujícím se velkou rychlostí umístěná na standardních očních brýlích může předávat náraz a tím uživateli způsobit rizika. Uživatel musí nosit doplňkové OOP odpovídající požadovanému stupni ochrany. Ověřte, zda jejich současně používané neovlivňuje úroveň ochrany každého z této zařízení. ■UPOZORNĚNÍ: Pomůcka na ochranu obličeje musí být vybavena filtrem o velikosti 2 - 1.2 nebo 2C-1.2 / 3-1,2 a musí mít minimální tloušťku 1,4 mm, aby vyhovovala symbolu „8“ oblasti použití. Aby ochrana očí odpovídala oblasti použití symbolu 9, musí být symbol vyzařen na sklech na přislušenství společně se symbolem F, nebo A. ■UPOZORNĚNÍ: Pokud skla a přislušenství nemají stejný kód F, B nebo A, ochranné brýly odpovídají jen minimálněm požadavkům. Pokud je vyžadována ochrana proti částicím pohybujícím se velkou rychlosťí při extrémních teplotách, bude zvolena ochrana očí označena písmenem T umístěným hned za značením proti nárazu, tj. FT, BT nebo AT. Pokud za značením proti nárazu nenásleduje písmeno T, může být ochrana očí použita pouze proti částicím pohybujícím se velkou rychlosťí při pokojové teplotě. ■■ ELEKTRICKÉ LIMITY PRO POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ■ PŘED POUŽITÍM JE NUTNÉ, aby se pracovník ujistil, že elektrické limity dané helmy odpovídají nominální hodnotě napětí, kterému bude helma pravděpodobně vystavena. Izolační helma by neměla být používána v situacích, kde existuje riziko, že by mohlo dojít k částečnému snížení izolačních vlastností helmy. Schopnost elektrické izolace je zaručena pouze tehdy, když helma není používána jako jediná ochranná pomůcka. Je nutné používat další izolační ochranné vybavení v závislosti na rizicích při práci. ■ PO POUŽITÍ: pokud dojde ke znečištění nebo kontaminaci helmy, zejména na jejím vnějším povrchu, měla by být vyčištěna, jak je popsáno v doporučení na čištění uvedeném níže (údržba/uskladnění). ■ ŽIVOTNOST: Životnost produktu je ovlivněna různými faktory, jako je například chlad, teplo, působení chemikálií, sluneční světlo nebo nesprávné zacházení. Denne a před každým použitím by měla být provedena kontrola s cílem identifikovat možné poškození (praskliny, trhliny) přílby, postroje a přislušenství. Každá přílba, která utrpěla značný náraz či jev známky opotřebení, musí být vyměněna. Pokud nejde o žádnou známku vady, využívajte tedy použití, pro které je určena. Datum výroby je vyryto na vnitřní straně každé přílby. Za normálních podmínek používání má tato ochranná přílba poskytovat přiměřenou ochranu po dobu 4 let od svého prvního použití, či 7 let od data výroby. Při používání za normálních podmínek tyto zorníky zajišťují adekvátní ochranu po dobu minimálně 6 měsíců (až 2 roky). Tento produkt neobsahuje žádnou látku, o níž by bylo známo, že vyvolává alergické reakce. Nicméně pokud by citlivá osoba takto reagovala, musí opuslit rizikovou oblast, sejmout přílbu a požádat o radu lékaře. ■UPOZORNĚNÍ: Výrobek pravidelně kontrolujte a stíhy poškrábané nebo poškozené vyměňte za nové. ■■UPOZORNĚNÍ: Nikdy tuto přílbu nepoužívejte jako motocyklovou přílbu nebo přílbu pro sportovní aktivity. ■■UPOZORNĚNÍ: V situacích, kdy existuje riziko poranění očí nebo tváře, musí být zorník zajištěn v dolní poloze. Pokyny pro skladování/Čištění: Nepoužívejte barvy, ředita, lepidla ani samolepky s výjimkou těch, které doporučuje ve svých pokynech výrobce. Tuto ochrannou přílbu lze čistit a dezinfikovat pomocí hadru namočeného v jemně koncentrovaném roztoku čisticího prostředku. Nesmíjí být použity abrazivní látky a leptavé chemikálie. Pokud nelze tuto přílbu vyčistit tímto způsobem, je nutné ji vyměnit. Produkt musí být přepravován v původním kusovém obalu. Není-li tento obal k dispozici, použijte jiný obal, který zajistí ochranu produktu před nárazy, působením vlhkosti, tepelnými riziky, slunečním zářením a před působením jakýchkoli produktů či látkek, které by mohly způsobit jeho poškození. Když není používána, či během převozu je nutné tuto přílbu skladovat v suchu, chladu a chránit ji před světlem, mrázem a v prostředí, které zabezpečí, aby ji žádáná chemikálie či ostrý předmět nezdeformoval v případě, že na ni spadne. Helma by neměla být stlačena nebo uskladněna v blízkosti jakéhokoli zdroje tepla. Rozsah teploty pro skladování: 20±15°C. Tento produkt neobsahuje žádnou látku, o níž by bylo známo, že vyvolává alergické reakce. Nicméně pokud by citlivá osoba takto reagovala, musí opuslit rizikovou oblast, sejmout přílbu a požádat o radu lékaře. ■■UPOZORNĚNÍ: podstatnou záležitostí je dodržování všechny požadavky na výrobek, který byl vydán výrobce. Výrobek je určen pouze pro použití v izolaci a v ochraně očí.

UPOZORNÉNÍ: nedodržování nebo nedostatečné dodržování pokynů pro použití, úpravy/kontroly a údržby/skladování může omezit efektivnost izolační ochrany.

SK SLUCHADLÁ PRE PRIEMYSELNÉ - ONYX: DVOJITÁ BEZPEČNOSTNÁ PRILBA S INTEGROVANÝM STÁHOVACÍM ŠÍTOM **Návod na použitie:** Pre zabezpečenie postačujúcej ochrany tátu prilba musí byť prispôsobená alebo nastavená (objrysom veľkosti používateľa). Slúchadlá sú urobené takým spôsobom, že rozvíjajúca sa energia od zvukového nárazu je realizovaná útlomom z čiastočného poškodenia od krytu a brnenia, tak isto ak takéto poškodenia sú nepriamo viditeľné, doporučuje sa nahradíť (vymeniť) celé slúchadlá, ktoré podstúpili tento náraz. Užívateľ musí dávať jednoznačne pozor na nebezpečenstvo, ktoré by mohlo vzniknúť alebo aj na prerušenie niektorých originálnych elementov ochranej prilby pri použití modifikácií alebo najväčších odstraňovaných doporučení výrobcom slúchadl (prilby). Slúchadlá by nemohli byť v žiadnom prípade zafixované príslušenstvom, ktoré nemá pôvod doporučenia výrobcom prilby. ■**VYBAVENIE A NÁHRADNÉ DELICE (SÚČASŤKY):** Dostupné príslušenstvo a/alebo náhradné diely (potrý pás, náhradné popruhy, remienky s chráničmi brady, chrániče sluchu apod.) sa dodávajú spolu s montážnym návodomod spoločnosťou Delta plus. Používajte iba príslušenstvo dodané spoločnosťou Delta plus. Távrové štíty sú smú montovať výhradne na ONYX. ■**UMIESTENIE A/ALEBO NASTAVENIA:** Pre zabezpečenie efektívnej ochrany prilba musí byť orientovaná so svojím vizírom na prilbe k prednej časti (dopred) v príamej pozícii napravo. Výrobok sa musí upraviť na veľkosť hlavy používateľa (ani veľmi tesná, ani veľmi voľná. Upraviteľné na obvod hľavy 53 až 63 cm. → Nachádzavac systém „ROTOR“ (umiestnený na zadnej strane prilby): utiahnite otocením regulátora v smere otáčania hodinových ručičiek až dovtedy, kým prilba nebude rovnomerne a pohodlnie uprenutá na hlave. Uvŕňte potiahnutím regulátora smerom dozadu. **Obmedzenia pri používaní:** Štíty nie sú nerozbitné a nechránia pred jemnými čiastočkami prachu,plynnimi a infračervenými žiareniám, pomôcku nepoužívajte mimo jej rozsahu ani na iný účel ako na ten, na ktorý je určená. Certifikované ochranné okuliare sa musia používať pod štítom vždy, ak hrozí riziko výbuchu. ■**UPOZORNENIE:** Očné chrániče proti telesam vrhnutým vysokou rýchlosťou nosené na klasických očných okuliaroch môžu vytvoriť šok, čím je používateľ vystavený riziku. Používateľ musí použiť doplnkové OOPP vhodné pre požadovanú úroveň ochrany. Skontrolujte, či ich simuláltne používanie neovplyňuje ochrannú úroveň týchto jednotlivých pomôcek. ■**UPOZORNENIE:** Pomôcka na ochranu tváre musí byť vybavená filtrom veľkosti 2.1.2 alebo 2C-1.2 / 3.1.2 a musí mať minimálne hrúbku 1,4 mm, aby vyhovovala symbolu „B“ oblasti používania. Aby mohol byť očny chránič schopny využitia v oblasti 9, na skle a na ráme musí byť vyznačený symbol F, B alebo A. ■**UPOZORNENIE:** Ak nemajú sklá a rámy rovnaký kód F, B alebo A, ochranné okuliare zodpovedajú iba minimálnym nárokom. Ak je požadovaná ochrana proti telesam vrhnutým vysokou rýchlosťou a pri vysokej teplote, vybrane ochranné sklo musí byť označené písmenom T umiestneným za označením proti nárazu, teda FT, BT alebo AT. Ak nenasleduje za označením proti nárazu písmeno T, očný chránič je použiteľný iba proti vysokou rýchlosťou vrhnutým telesam z danej okolitej teploty. // ■**ELEKTRICKÉ OBMEDZENIA TYKAJÚCE SA POUŽIVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:** Používateľ si PRED POUŽITÍM prilby musí skontrolovať jej elektrické obmedzenia týkajúce sa nominálneho napäťa, ku ktorému by mohla dojst' počas používania. Dielektrické prilby sa nesmú používať, tam kde hrozí riziko čiastočného ovplyvnenia dielektrických vlastností. Účinnosť elektrickej izolácie je zaručená iba vtedy, ak sa prilba nepoužíva sama: je dôležité, aby sa používala súčasne s inými dielektrickými ochrannými pomôckami v súlade s rizikami, ktoré hrozia pri danej práci. ■**Po Použití:** V prípade znečistenia alebo kontaminácie prilby, predovšetkým vonkajšieho povrchu, je nevyhnutné prilbu dokladne očistiť v súlade s nižšie uvedenými odporúčaniami týkajúcimi sa čistenia (údržba/skladovanie). ■**DĽŽKA ŽIVOTNOSTI:** Životnosť výrobku ovplyvňuje niekoľko faktorov, ako napríklad chlad, teplo, chemické výrobky, slnečné svetlo alebo nesprávne používanie. Denne a pre každým použitím je potrebné skontrolovať bezpecnostnú prilbu, hlavový popruh a príslušenstvo za účelom identifikácie prípadného poškodenia, prasknutia jednotlivých častí. Celá prilba je vystavená závažným nárazom a pri opotrebení musí byť nahradená. Ak sa neprekáže viditeľný defekt, prípúšťa sa predpokladané používanie. Pri normálnych podmienkach používania táto prilba musí ponúknuť ochranu adekvátnu 4 rokom po jej prvom použití alebo 7 rokov od dátumu jej výroby. Ak sa tieto štíty používajú za normálnych podmienok, ponúkajú adekvátnu ochranu po dobu viac ako 6 mesiacov (az 2 roky). Tento výrobok neobsahuje žiadnu látku, o ktorej by bolo známe, že vyvoláva alergické reakcie. Zákažkám, ak senzibilná osoba dostane reakciu – alergiu, musí opustiť riskantný priestor, (stiahnut) sňať dobu prilbu a poradiť sa s lekárkom. ■**UPOZORNENIE:** Pravidelne kontrolujte svoj výrobok a vymenite všetky poškrabané alebo poškodené štíty. ■**UPOZORNENIE:** Túto prilbu nepoužívajte nikdy ak prilbu na motorku ani ako športovú ochrannú prilbu. ■**UPOZORNENIE:** Ak sú oči alebo tvár vystavené rizikám, tvárový štit musí byť zaistený v spodnej polohе. ■**Uskladňovanie/Cistenia:** Nepoužívajte farby, riedidlá, lepidlá ani samolepky s výnimkou tých, ktoré odporúča vo svojich pokynoch výrobca. Táto daná ochranná prilba môže byť čistená a dezinfikovaná za pomocí impregnované handry slabým čističom koncentrovaným roztokom. Základný chemický výrobok abrazívny (brúšný) alebo

podliehajúci korózii nesmie byť použitý. Ak táto prílba nemôže byť čistená touto metódou, musí byť nahradená inou. Výrobok sa musí prepravovať vo svojom individuálnom obale. V prípade, že individuálny obal chýba, použite obal, ktorý zaručí ochranu výrobku, aby sa predložilo náramku, posobeniu vlhkosti, teplým rizikám, pôsobeniu teplu a aby bol výrobok chránený pred akýmkolvek výrobkom, materiálom alebo látkou, ktorá by ho mohla poškodiť. Výrobok sa musí počas skladovania alebo prepravy uchovávať na suchom a chladnom mieste chránenom pred svetlom a mrazom a na miestach, kde sa nechadzajú žiadne chemické výrobky ani iné ostrié predmety, ktoré by ho mohli zdeformovať v prípade, že by naň spadli. Nesmie dojsť k jej stlačeniu ani sa nesmie skladovať v blízkosti žiadneho zdroja tepla. Rozsah skladovacej teploty: 20±15 °C. Tento výrobok neobsahuje žiadnu látku, o ktorej by bolo známe, že vyvoláva alergické reakcie. Zákaždym, ak senzibilná osoba dostane reakciu – alergiu, musí opustiť rizikantný priestor, (stiahnut) siťať doľu prílbu a poradiť sa s lekárom. ■ UPOZORNENIE: Nedodržanie alebo nedosledné dodržiavanie návodu na používanie, nastavenie/kontrolu a údržbu/skladovanie môže obmedziť efektívnosť izolačnej ochrany.

HU IPARI MUNKAVÉDELMI SISAKOK - ONYX: PÍTÓIPARI SISAK DUPLA SISAKHÉJJAL, BEÉPÍTETT, BEHÚZHATÓ SZEMVÉDŐVEL **Használati útmutató:** A megfelelő védelem biztosítása érdekében a védősisakot adaptálni vagy szabályozni kell a felhasználó fejmérőre szerint. A sisakot oly módon alkotották ki, hogy az utés nyomás keletkezett energia elnyelőjön a súveg vagy a tömítés részleges megesemmisítésével vagy megrongálódásával; ajánlott a jelentős ütésnek kettét védősisak helyettesítése akkor is, ha e rongálódások nem észlelhetők azonnal. Figyelmeztetjük a felhasználót, hogy a védősisak eredeti részeinek módosítása vagy eltávolítása veszélykockázatos, kivéve azt az esetet, amelyben a részek módosítását vagy eltávolítását a védősisak gyártója ajánlja. Tilos a védősisakot a gyártó által nem javasolt módszerrel módosítani annak érdekében, hogy azt a kellékekhez rögzítésé. ■ KIEGÉSZÍTŐK ÉS PÓTALKATRÉSZEK: A kiegészítők és/vagy a csele alkatrészek (izzadásigényű, átlagos, állás, halászvédő fülköt, stb.) – amennyiben elérhetők – összeszerelési útmutatójukkal együtt kerülnek kiszállításra Delta Plus -től. Csak a Delta Plus által juttatott kiegészítőket használja. A szemvédőket úgy tervezték, hogy kizárolják ONYX sisakosz illesztőtök. ■ FELHÉLYEZÉS ÉS/VAGY BEALLITÁS: A megfelelő védelem érdekében a sisakot shield-el előre nézve, egyenes helyzetben kell viselni. A sisakot a használó fejmérőre kell állítani (no legyen túl szoros, de túl laza sem). Állítható 53 - 63 cm fejmérőt között. -> "ROTOR" → beállítási rendszer (a védősisak hajtúján található): tekerje a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a sisak egyenletesen és kényelmesen nem illeszedik a fejre. A megláztáshoz húzza a tárcsagombot hárteföl. **Használati korlátok:** Ezek a látmézők nem törhettek, nem nyújtanak védelmet az apró porszemekkel, a gázokkal és az infravörös sugarakkal szemben, a félszelések nem használhatók használattinál túl vagy nem rendeltetésének megfelelően. A látméző alatt tanúsítvánnyal rendelkező védőszemüveget kell viselni a veszélyek való kitettség teljes időtartama alatt. ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni látmézőt használhat a látméző felé és következésképpen kockázatot jár. A felhasználó köteles az előírt védelmi szintnek megfelelő kiegészítő EVE-t viselni. Ellenőrizni kell, hogy az egységekben használhat a befolyásolja az eszközök által biztosított egyéni védelmi szinteket. ■ FIGYELMEZTETÉS: Az alkalmazási terület "8"-as jelének való megfelelés érdekében, az arcvedőnek legalább 1,4 mm vastagságúnak kell lennie, és azt 2-1.2 vagy 2C-1.2 / 3-1.2 skálászámú szűrővel kell ellátni. Ahhoz, hogy a védőszemüveg megfelejzen az alkalmazási területen, pl. 9-es jelölés (szimbólum), ezt a jelölést a lencsére és a keretre is fel kell vinni, az F, B vagy A betűkkel kombinálva. ■ FIGYELMEZTETÉS: Ha a lencse és a keret nem a megegyező F, B vagy A kódál rendelkezik, akkor a látmézőt csak a minimális elvárasoknak fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis a jelölés FT, BT vagy AT lesz. Ha az útoldásos jelölést nem követi a T betű, akkor a látmézőt csak a környezet hőmérsékletén szóródó nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ FIGYELMEZTETÉS: A nagysebességű részecskék elleni védelemre lehet használni. // ■ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG HATÁRÉRTÉKEI ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK: ■ HASZNÁLAT ELŐTT a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a sisak elektromos védelmi határtéréki megfelelők-e annak a névleges feszültségeknek, mely használata közben előfordulhat. Az elektromos szigetelő védelemmel használata olyan esetben, amikor szigetelő képessége – haacsak részlegesen is - csökken. Az elektromos szigetelő teljesímye csak akkor garantált, ha a sisakot nem önmagában használja: a munkahelyi kockázatoknak megfelelően szükséges egyéb szigetelő védőfelszerelések használata is. ■ HASZNÁLAT UTÁN: Amennyiben a sisak szennyeződik, vagy bepiszkolódik, különösen a kúlsó felületén, gondosan tisztítva meg a karbantartás/tárolás részben leírtak szerint. ■ ÉLETTARTAM: A termék élettartamát több tényező is befolyásolja, úgy mint a hideg, a meleg, a vegyi anyagok, a napfény vagy a helyleten használata. minden használattól előtt szükséges a sisakhoz a szerezvényeket a szisztemák fog megfelelni. Ha például a megkívánt védelem a nagysebességű részecskék és a szélcsöges hőmérsékletek elleni való, a kiválasztott szemvédő lencsét. T betűvel kell jelölni, betű, amely azonban az útoldásos betűjelzések után kell következnie, vagyis

виготовлювача. Захисну каску можна очистити і дезінфікувати за допомогою ганчірки, змоченої в миючому засобі слабкої концентрації. Не потрібно використовувати абразивні або ѹдкі хімічні вироби. У тому разі, коли каску не можна очистити, використовуючи цей спосіб, її необхідно замінити. Виріб необхідно транспортувати в однійчій упаковці. Якщо однічна упаковка загублена, використовується упаковка, що захищає виріб від ударів, вологи, надлишкових температур, сонця, а також від виробів, матеріалів і субстанцій, які можуть пошкодити його. Якщо вин більше не використовується або під час транспортування, вин повинен зберігатися в сухому, прохолодному, захищенному від світла, холоду, та в місці, де відсутні хімічні речовини або гострі предмети, які можуть деформувати його внаслідок падіння згори. Не слід піддавати каску тиску або зберігати поблизу будь-якого джерела тепло. Діапазон температур при зберіганні: 20±15°C. Цей предмет не містить відомих речовин, які викликають аллергію. Все-таки, у тому разі коли чутливі люди проявляють алергічну реакцію, вона повинна залишити загрозливу зону, зняти каску і звернутися до лікаря.

■ **УВАГА:** недотримання або недостатнія увага до інструкції використання, до налаштувань/перевірок (огляду) і обслуговування/зберігання, можуть зменшити ефективність ізоляючих властивостей.

RU ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - ONYX: КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ С ДВОЙНОЙ ОБОЛОЧКОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ОТКИДНЫМ КОЗЫРЬКОМ **Инструкции по применению:** Для обеспечения удовлетворительной защиты, настоящий шлем должен быть приспособлен или настроен в зависимости от размера пользователя. Шлем построен таким образом, что энергия выделенная в результате шока поглощается через разрушение или частичное повреждение колпака и манжеты, даже если эти повреждения не видимы немедленно, рекомендуется замена любого шлема который был подвержен значительному шоку. Обращается внимание пользователей на угрозу появляющуюся в том случае когда пробуется изменение или устранение одной из основных деталей шлема, за исключением изменений или операций по устранению этих деталей, рекомендуемых производителем шлема. Шлемы не должны ни в коем случае приспосабливаться ввиду закрепления принадлежностей, используя способ нерекомендованый производителем шлема. ■**АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:** Имеющиеся в наличии принадлежности и/или запасные детали (баранья кожа, запасная привязь, подбородочный ремень, противовумная чаша, и т. п.) доставляются вместе с соответствующей инструкцией по монтажу Delta plus. Допускается использование только аксессуаров, которые поставляет компания Delta plus. Лицевые щитки предназначены исключительно для установки на ONYX. ■**УСТАНОВКА И/ИЛИ РЕГУЛИРОВКА:** Для обеспечения эффективной защиты данный шлем следует носить козырьком вперед и в правом положении. Шлем необходимо отрегулировать под размер головы пользователя (не слишком тесно, и не слишком свободно). Диапазон регулировки по обхвату головы составляет 53 - 63 см. -> Система регулировки «ROTOR» (находится на каске сзади): затягивать, вращая кнопку по часовой стрелке, пока голова не расположится равномерно и удобно внутри каски. Ослабить, оттену колесико назад. **Ограничения в применении:** Данное забрало не является прочным и не обеспечивает защиты от малых частиц пыли, газов и инфракрасных лучей, данное снаряжение запрещается использовать при нагрузках, на которые оно не рассчитано, и в целях, для которых оно не предназначено. Во время выполнения работ под забралом необходимо всегда носить сертифицированные защитные очки. ■**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** Защитные линзы от частиц, с высокой скоростью, установленные на обычных стандартных офтальмологических очках, могут передавать ударные нагрузки и тем самым создавать риск для пользователя. Пользователь должен носить дополнительные СИЗ, соответствующие уровням необходиомой защиты. При этом необходимо убедиться, что одновременное использование маски с другими СИЗ не снижает уровень защиты ни того, ни другого устройства. ■**ПРЕДОСТЕРЕРЕЖЕНИЯ:** Для того, чтобы лицевой щиток соответствовал области применения с символом "8", его следует снабжать светофильтром с градационным шифром 2-1.2 или 2C-1.2 / 3-1.2, и его минимальная толщина должна составлять 1,4 мм. Для того чтобы защитные очки соответствовали области применения 9, на оправе и линзах должен быть нанесен данный код в комбинации с кодом F, B или A. ■**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** Если линзы и оправа не имеют одинаковых кодов F, B или A, защитные очки будут отвечать только минимальным требованиям. Если необходима защита от частиц, с большой скоростью с экстремальными температурами, выбранные защитные линзы должны иметь маркировку в виде символа T, указанного сразу же после кодов ударопрочности, то есть FT, BT или AT. Если после маркировки ударопрочности символ T отсутствует, защитные очки следует использовать только для защиты от частиц, с высокой скоростью, имеющих температуру окружающей среды. // ■**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** ■**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:** пользователь должен проверить и убедиться, что электрический предел использования шлема соответствует номинальному напряжению, которое может возникнуть во время использования. Изоляционный шлем не должен использоваться при условиях, когда существует опасность частичного снижения его изоляционных свойств. Полноценное качество электрической изоляции не может быть гарантировано при использовании только шлема: необходимо использовать другое оборудование, имеющее изолирующие свойства, соответствующие возможным рискам при работе. ■**ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** если на шлеме присутствует грязь или поверхность его загрязнена, особенно внешняя поверхность, его следует осторожно почистить согласно рекомендациям по очистке, перечисленным ниже (обслуживание/хранение). ■**СРОК СЛУЖБЫ:** На продолжительность срока службы изделия влияют многочисленные факторы, такие как холода, жара, химические вещества, солнечный свет или некорректное использование. Перед каждым использованием должен производиться осмотр на признаки износа, трещины и проколы на каске, страховочной привязи и аксессуарах. Любой шлем который был подвергнут значительному шоку или представляющий признаки изнашивания необходимо заменить. Если он без неисправностей, в данном случае соответствует предусмотренному типу использования. Дата производства указана внутри каждого шлема. При использовании в нормальных условиях использования, настоящий защитный шлем должен обеспечивать соответствующую защиту на протяжении 4 лет (от первого использования) или 7 лет от даты производства. При использовании в нормальных условиях данные щитки смогут обеспечивать адекватную защиту в течение 6 месяцев и более (до 2 лет). Данное изделие не содержит веществ известных как способные вызывать аллергию. Все-таки, в том случае когда чувствительный человек проявляет аллергическую реакцию, он должен покинуть угрожающую зону, снять шлем и обратиться к врачу. ■**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** Регулярно проверяйте и заменяйте любые испорченные или поврежденные козырьки. ■**ПРЕДОСТЕРЕРЕЖЕНИЯ:** Никогда не используйте данную каску в качестве мотоциклетного шлема или для занятий спортом. ■**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** При наличии рисков для глаз или лица лицевой щиток необходимо заблокировать в опущенном положении. **Хранение/Чистка:** Запрещается наносить краску, растворители, клей или самоклеящиеся этикетки, кроме случаев, предусмотренных в инструкциях производителя. защитный щит можно очистить и дезинфицировать с помощью ветоши смоченной в ю麼щем средство слабой концентрации. Не надо использовать абразивные или едкие химические изделия. В том случае когда шлем не может быть заменен, необходимо транспортировать в единичной упаковке. Если единичная упаковка утеряна, использовать упаковку, защищающую изделие от ударов, влаги, избыточных температур, солнца, а также от изделий, материалов и субстанций, которые могут повредить его. Если изделие не используется или подлежит транспортировке, его необходимо поместить в сухое прохладное место, вне доступа солнечного света, мороза, чтобы на него не могли попадать химические вещества или падать острые предметы, которые его могут деформировать. Не следует подвергать шлем давлению или хранить вблизи лобового источника тепла. Диапазон температур хранения: 20±15°C. Данное изделие шлем не содержит веществ известных как способные вызывать аллергию. Все-таки, в том случае когда чувствительный человек проявляет аллергическую реакцию, он должен покинуть угрожающую зону, снять шлем и обратиться к врачу. ■**ВНИМАНИЕ:** несоблюдение или недостаточное внимание к инструкции использования, к настройкам/переворке (осмотру) и обслуживанию/хранению, могут уменьшить эффективность изолирующих свойств.

TR ENDÜSTRİEL GÜVENLİK KASKLARI - ONYX: ÇİFT KABUKLU ÇIKARILABİLİR VİZÖRLÜ GÜVENLİK KASKI Kullanım şartları: Yeterli koruma sağlanmak için bu kask kullanıcının kafasına göre ayarlanmalıdır. Bu kask, bir darbe sonrası oluşan enerjinin, başlık ya da emniyet kemeri kismi tahribi ya da hasarı yoluyla emilecegi şekilde tasarlanmıştır. Böyle bir hasar anında ilk edilmesi bile, güclü bir şoka maruz kalmış kaskın değiştirilmesi önerilir. Ayrıca koruyucu kaskta modifikasiyon yapılması ya da orijinal parçalardan birisini çıkarılmasının (kask üreticisi tarafından önerilen modifikasiyon ya da değişiklikler dışında) tehlike doğuracagini belirtmek isteriz. Kasklar, ayarlama ya da aksesuar eklemek amacıyla, asla kask üreticisinin önerdiği talimatın dışında bir işlemle tabii tutulmamalıdır. ■**AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR:** Aksesuarları ve/veya yedek parçalar (mesin, yedek kemer, çenlik, kasklık vb.) mevcut olduğunda, Delta Plus montaj talimatları ile birlikte esnekliktedirler. Sadece Delta Plus tarafından sağlanan aksesuarları kullanılır. Yüz siperleri ONYX'e takılmak üzere özel olarık tarasaları mevcut olduğunda, Delta Plus montaj talimatları ile birlikte esnekliktedirler. ■**KULLANIMA ACM VE/VEYA AYARLAR:** Etikti koruma sağlanmak için bu kaskın sağlanması gereklidir veince toz partiküller, gaz ve infrared işçilerin karşı koruma sağlanamaz. Bu ekipman, sınırlamaları dışında veya tasarruf amaçından farklı bir amaçla kullanılmamalıdır. Onaylı An Göz Koruması yüz superin altına giyilimini ve yüz superin tehlikiye maruz kalınan tüm zamanlarda giyilmelidir. ■**UYARILAR:** Standart ofstalmak gözüklerin üzerinde takılan yüksek hızda atılan partiküllerle karşı koruma sağlanır gözükler derleteler iletetilir ve bunun sonucunda kullanıcı için risk oluşturabilirler. Kullanıcı, koruma seviyesine uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Bu donanımlar ile birlikte kullanımının, donanımlar her birinin koruma derecesini olumsuz yönde etkilemediğinin kontrol edin. ■**UYARILAR:** "8" sembolünden kullanılmıştır uyum sağlanmak için 21.2 ya da 2C-1.2 / 3-1.2 ölçü numaraları ve en az 1.4 mm kalınlık filtreyle sahip bir yüz superi takılmalıdır. Göz koruyucusunun 9 simgeli kullanım alanına uygun olması için, cam üzerinde simge işaretlenmiş olmalıdır ve montürde F, B ya da A simgesiyle kombine edilmiş olmalıdır. ■**UYARILAR:** Cam ve montür aynı F, B ya da A kodlarına sahip değilse, koruyucu gözlük saadece minimal ihtiyaçlarla cevap verecektir. Yüksek hızda atılan partiküllerle karşı koruma ya da aşıri sıcaklıklarla karşı koruma isteniyorsa, seçilen göz koruyucusunun derletelerdeki özel tekniklerle, kaskıckalar ve tibbi destek almalıdır. ■**TEDBİRLER:** ■**KULLANIMDAN ÖNCE:** kullanıcı kaskın elektriksel kisitlarla kullanım esnasında karşılaşması muhtemel nominal voltajı görev kontroll etmelidir. Kaskın yalitim özelliklerini derecelik olarak döşüreme riski olan durumlarda yalitimli kask kullanılmamalıdır. Elektriksel yalitim performansları saadece bu kask tek başına kullanılmadığı durumlarda geçerlidir: işin içerdiği riskle bağlı olarak diğer ya da körük koruyucu ekipmanlar da kullanılmamalıdır. ■**KULLANIM SONRASI:** kaskı diş yüzeyi kusmen kirleştire, aşagidakı öneriler dahilinde bir şekilde temizlenmelidir (bakım/depolama). ■**ÖMÜR:** Ürünün faydalı ömrü soğuk hava, ısı, kimyasallar, güneş ışığı gibi pek çok faktörden etkilendi. Günlük olarak ve her kullanımdan önce kask, kayısı ve kırılımlı aksesuarlar herhangi bir şartla, defo işaretine karşı kontrol edilmelidir. Güclü bir şoka maruz kalan ya da yıpramaya işaretleri taşıyan bir kask değiştirilmelidir. Herhangi bir kusur yoksa, kullanım için uygundur. Üretim tarihi kaskın iç tarafında bulunmalıdır. Normal kullanım koşullarında, bu koruyucu kask ilk kullanımından itibaren 4 yıldan kadar ya da üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca etkin koruma sağlar. Normal durumlarda kullanılır. Bu siperlikler 6 ay ya da daha fazla süre boyunca (2 yıldan kadar) yeterli koruma sağlarlar. Bu madde aleyriye olmayıcı elverişli oldugu bilinen hipibr madde içermelidir. Bunuln birlikte bir alegrik reaksiyon yaşansıra, kişi tehlikiye bölgeleri terk etmelidir, kaskıckalar ve tibbi destek almalıdır. ■**UYARILAR:** Ürününüzü düzenli aralıklarla inceleyin, tüm çizik ve hasarı vizörleri değiştirin. ■**UYARILAR:** Bu baret asla araç kullanımı ya da spor amaçlı kullanmayı. ■**UYARILAR:** Yüze ya da gözle risk teşkil eden durumlarda siperlik alt konuma kilitlenmelidir. **Saklama/Temizleme koşulları:** Uretilici talimatları dışında veya tasarruf amaçından farklı bir amaçla kullanılmamalıdır. Onaylı An Göz Koruması yüz superin altına giyilimini ve yüz superin tehlikiye maruz kalınan tüm zamanlarda giyilmelidir. ■**ELEKTRİKSEL KULLANIM KİSTİLMALARI VE TEDBİRLER:** ■**KULLANIMDAN ÖNCE:** kullanıcı kaskın elektriksel kisitlarla kullanım esnasında karşılaşması muhtemel nominal voltajı görev kontroll etmelidir. Kaskın yalitim özelliklerini derecelik olarak döşüreme riski olan durumlarda yalitimli kask kullanılmamalıdır. Elektriksel yalitim performansları saadece bu kask tek başına kullanılmadığı durumlarda geçerlidir: işin içerdiği riskle bağlı olarak diğer ya da körük koruyucu ekipmanlar da kullanılmamalıdır. ■**KULLANIM SONRASI:** kaskı diş yüzeyi kusmen kirleştire, aşagidakı öneriler dahilinde bir şekilde temizlenmelidir (bakım/depolama). ■**ÖMÜR:** Ürünün faydalı ömrü soğuk hava, ısı, kimyasallar, güneş ışığı gibi pek çok faktörden etkilendi. Günlük olarak ve her kullanımdan önce kask, kayısı ve kırılımlı aksesuarlar herhangi bir şartla, defo işaretine karşı kontrol edilmelidir. Güclü bir şoka maruz kalan ya da yıpramaya işaretleri taşıyan bir kask değiştirilmelidir. Herhangi bir kusur yoksa, kullanım için uygundur. Üretim tarihi kaskın iç tarafında bulunmalıdır. Normal kullanım koşullarında, bu koruyucu kask ilk kullanımından itibaren 4 yıldan kadar ya da üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca etkin koruma sağlar. Normal durumlarda kullanılır. Bu siperlikler 6 ay ya da daha fazla süre boyunca (2 yıldan kadar) yeterli koruma sağlarlar. Bu madde aleyriye olmayıcı elverişli oldugu bilinen hipibr madde içermelidir. Bunuln birlikte bir alegrik reaksiyon yaşansıra, kişi tehlikiye bölgeleri terk etmelidir, kaskıckalar ve tibbi destek almalıdır. ■**UYARILAR:** Ürününüzü düzenli aralıklarla inceleyin, tüm çizik ve hasarı vizörleri değiştirin. ■**UYARILAR:** Bu baret asla araç kullanımı ya da spor amaçlı kullanmayı. ■**UYARILAR:** Yüze ya da gözle risk teşkil eden durumlarda siperlik alt konuma kilitlenmelidir. Uretilici talimatları dışında veya tasarruf amaçından farklı bir amaçla kullanılmamalıdır. Onaylı An Göz Koruması yüz superin altına giyilimini ve yüz superin tehlikiye maruz kalınan tüm zamanlarda giyilmelidir. ■**DİKKAT:** Hatalı Ayarlama/muayene işlemlerini ve bakım/depolama taliimatlarındaki eksik ya da hatalar, yalitim korumasının verimliliğini etkileyebilir.

ZH 工业保护头盔 - ONYX: 带有集成可伸缩式帽檐的双层头盔 **使用说明:** 为了确保足够充分的保护，本安全头盔应按照佩带者的头部尺寸进行调整。工业保护头盔实现了当无边圆帽和安全带受到撞击而引起局部破坏或损坏时的能量散发。即使不是直接的损坏，也建议更换受到严重撞击的整个头盔。使用者同时还应注意，除了头盔生产者的建议以外，修改或去除安全头盔的任意元件可能会造成危险。在任何情况下，都不得按照非头盔生产者的建议程序给头盔装配固定附件。■**附件及备用零配件:** 配件及/或备件（羊皮、备用安全带、帽带、抗噪外壳等），如可使用时须与Delta plus安装说明一并发送。只能使用Delta plus提供的零部件。防护面罩专为在ONYX上装配所设计。■**使用和/或设置:** 为确保有效保护，此安全头盔应该面罩朝前垂直佩戴。应该根据使用者的头的大小调节（不要太紧也不要太松）。可调节53至63cm的头围。-> «ROTOR» 调节系统（位于头盔背面）：顺时针旋转拧紧旋钮，直到头盔平整且舒适地放置在头上。通过向后拉旋钮将它松开。■**使用限制:** 面罩不是防碎的，也不能防护灰尘微粒，气体和红外线，请勿超限值或超范围使用设备。在暴露风险下必须在面罩之下佩戴经过认证的防护眼镜。■**重要提示:** 为了能符合使用“8”字符号领域，应使用具有2-1.2或2C-1.2 / 3-1.2 过滤网的面罩。壁厚应达到至少1.4mm。对于适用于符号9所代表领域的安全眼镜，镜片和镜框都应标有该字符号及字符F、B、A中的一个。■**重要提示:** 在等级F、B和A范围内如果出现镜片及镜框等级不符的情况，整套安全眼镜应该以较低的安全等级为准。如果需要抵抗极高温度下的高速颗粒，应紧接着所选安全眼镜上标注的冲击符号之后标上字母T（即FT、BT或AT）。如果冲击符号之后未标字母T，则此安全眼镜仅用于抵抗室温下的高速颗粒。// ■**电绝缘限制的使用及注意事项:** ■**使用前:** 用户必须检查头盔电绝缘限制范围对应在使用过程中可能产生的标称电压。在存在可能部分降低其绝缘性能的情况下，不应使用绝缘头盔。只有当该头盔在不单独使用的情况下才具备电绝缘性能：必须根据工作过程中所涉及的风险同时使用其他电绝缘防护设备。■**使用后:** 如果头盔变脏或受污染，特别是外表面，应按照以下清洗建议仔细清洗（维护/储存）。■**使用寿命:** 该产品的使用寿命由几个因素影响，如冷、热、化学品、日光或错误使用。日常使用时和每次使用前，应检查安全帽的帽壳、帽衬和易碎附件是否有裂缝、瑕疵等迹象。同时，应更换所有受到严重撞击或出现磨损痕迹的头盔。如果头盔无任何损坏，即可继续使用。生产日期刻在头盔内部。在正常的使用条件下，在初次使用安全头盔后可提供4年的适当保护，或在生产日期后的7年内提供保修。正常使用下，此款面罩可提供6个月以上的防护（最高2年）。该设备不含任何已知过敏的物质。尽管如此，如果出现任何反应，应首先离开危险区域，卸下头盔，然后就诊。■**重要提示:** 必须定期地检查您的产品，如发现任何划伤或损坏情况，必须进行更换。■**重要提示:** 禁止将本头盔用作车辆或运动头盔。■**重要提示:** 当眼睛或面部面临危险时，必须将面罩放下并锁定。■**存放说明/清洗:** 除非制造商说明书上有建议，不要将油漆、溶剂、粘合剂或不干胶标签涂抹在产品上。可以使用一块浸透了弱浓缩性清洁剂溶液的软布对本头盔进行清洗和消毒。不得使用任何带有化学磨损或腐蚀性的产品。如果使用这种方法无法将保护头盔清洗干净，即可考虑更换。产品须独立包装运输。如果没有独立包装，使用一些包装可允许产品远离撞击、受潮、受热、曝光，远离可对其损害的产品、材料或事物。当不再使用该产品或它的运输过程中，产品应贮存在干燥、阴凉、避光避免霜冻的环境，并且确保没有任何化学物质或尖锐物体掉落使其变形。它不可在任何接近热源的场所挤压或储存。存放温度范围: 20±15°C。该设备不含任何已知易过敏的物质。尽管如此，如果出现任何反应，应首先离开危险区域，卸下头盔，然后就诊。■**注意:** 缺少或不充分遵循产品有关使用、调整/检查和维护/存储的指示，可能会限制其电绝缘性能。

SL ZAŠČITNA ČELADA PROTI UDARCEM ZA DELA V INDUSTRIJ - ONYX: ČELADA ZA GRADBİŞĆE, DVOJNO PODLOŽENA Z ODSTRANLJIVIM VIZIRJEM Navodila za uporabo: Za zagotovitev zadovoljive zaščite mora biti čelada prilagojena velikosti glave osebe, ki jo uporablja. Ta čelada je izdelana tako, da se energija udarca absorbuje na zunanjem delu čelade in traku za pritridleve, če ga čelada ima. Čeprav poškodbe zaradi udarca niso opazne, priporočamo, da čelado klijub temu zamenjate, če je bila močnejše udarjena. Pri tem moramo vsekakor poudariti, da je nevarno zamenjati ali snemati katerikoli originalni del čelade, razen če ni to izrecno predpisano s strani proizvajalca čelade. Čelade ne smemo v nobenem primeru prilagajati za pritrjevanje pribora ali podobnega, če to ni izrecno priporočeno s strani prizvajalca čelade. ■**DODATKI IN NADOMEŠTNI DEI:** Dodatki in/ali nadomestni deli/pas iz kože, nadomestni pas, trak za brado, čelada, itd...), če je mogoče, se dobavljajo znakovili za namestitev Delta plus. Uporabljajo samostojno tisti dodatki pribor, ki vam ga prirpoča proizvajalec. Obraznica ščiti so namenjeni izključno za pritridleve na čelado ONYX. ■**NASTAVITEV I ALI POPRAVKI:** Za zagotovitev učinkovite »ROTOR« (na traku za zadnji strani čelade): zategnite ga tako, da zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, dokler glava ni enakomerno in udobno nameščena v čelado. Popustite ROTOR tako, da potisnete gumb nazaj. **Omrijevanje pri uporabi:** Ti vizirji niso nezlorljivi in nudijo zaščito za obraz. ■**OPOMBA:** Za zaščitna stekla proti pršenjem delcem pri veliki hitrosti, ki jih nosimo na standardnih oftalmoloških steklih z dioptrijsko, ne ublažujejo udarce in so lahko tveganja za uporabnika. Uporabnik mora nositi dodatno osebno zaščitno opremo, ki ustreza stopnji na raven zaščite. Prevente, da takšna skupna uporaba ne bi vplivala na raven zaščite vsakega dela te opreme. ■**OPOMBA:** Za uskladitev s simbolum "8" na območju uporabe mora biti zaščitni pokrov opremljen z označil 2-1.2 ali 2C-1.2 / 3-1.2 in debeline najmanj 1,4 mm. Da

pasāgā pret dalījām, kas pārvietojas lielā ātrumā, tiek nēsāti virs redzi koriģējošajām standarta brillēm, tie var izraisīt triecienus, tādējādi radot risku šīs aizsargierces nēsātājam. Lietotājam ir jālieto aizsardzības līmenim attiecīgie IAL.. Nepieciešams pārliecīnīties, ka vienlaicīga dažādu individuālu aizsargķiezkulu lietotāna neleitēmē katrā līdzekļa sniegtā aizsardzības līmeni. ■**SPEJIMAI:** Lai liešošanas jomā atbilsto simbolam „8”, sejas aizsargam ir jābūt apzīmētam ar skalas skaitli 2-1.2 vai 2C-1.2 / 3-1.2 un jābūt vismaz 1.4 mm biezam. Lai acu aizsargs būtu atbilstošs pieletojumam nozārā ar simbolu 9, šim simbolam jābūt markētām uz brīļu stikliem un uz rāmja kombinācijā ar simbolu F, B vai A. ■**SPEJIMAI:** Ja brīļu stikliem un rāmīm nav viens un tas pats kods, tad šīs brilles atbilst tikai minimālajām aizsardzības prasībām. Ja produkts nodrošina aizsardzību pret dalījām, kas pārvietojas lielā ātrumā galējās temperatūrās, vēlamais acu aizsargs tiks markēts ar burtu T, kas novērots pēc ieteikmes markējumam, attiecīgi. Ft. BT vai AT. Ja ieteikmes markējumam neseko T burts, acu aizsargs var tikt izmantots vienīgi aizsardzībā pret dalījām, kas pārvietojas lielā ātrumā istabas temperatūrā. // ■**NAUDOKIMO ELEKTROS APLINKOJE APRIBOJIMAI IR ATSARGŪMO PRIEMONĒS:** ■**PRIEŠ NAUDODAMI** išskirkite, kad šāmo eksplatacīnai aprībojimai atitinka darbinā nominālijā ītāmpā. Izolacīno šālmo nenaudokite tais atvejais, kai yra rizika, kad jo naudojimo metu gali dalinai sumāzēti šālmo izoliacīnes savybēs. Elektros izolāvīmas uztīkināmas, kai naudojamas ne tīk ūšālmas: būtīna naudoti kāpī apsaugīne īrāngā, atsižvelgiant ī galīma riziku atlikant numatytais darbus. ■**PO NAUDOJIMO:** Jei ūšālmas išsīsteipār ar užsīstei, ypač išorinis jo paviršius, būtīna rūpestingārāji nuvalyti atsižvelgiant ī tolīau pateiktas valymo rekomendācijas (technīnē priežūra/laikymas). ■**KALPOŠANAS ILGUMS:** Produkta kalpošanas ilgumu var ieteikmēt vairāki faktori, kā aukstums, karstums, ķīmiskās vērtības, saules gaismas un nepareizs lietojums. Kasdien prieš naudojant reikia patīkinti, ar ant ūšālmo nērā jokū pažēidojumiem (ītrūkums, defektu), jo diržēli ir priedū tvirtumā. Šālmas po smarksas smūgīši ar susidrēvējējās ūšālmas turi būti pakesti nauju. Jeigu ant ūšālmo nepastebēta defektu, vadini, jis tinkams numatyti naudojimui. Kiekvienu ūšālmo vidumei yra pažīmēta jo pagaminimo data. Normaliomis naudojimo ūšālmos ūšālmas turi tīkamai tārniatā 4 metus nuo pirmo jo naudojimo arba 7 metus nuo pagaminimo datos. Izmantojams normālos apstākļos, ūšālīs cepures nodrošina pietiekamu aizsardzību 6 mēnešus (īdz 2 gadiem). Šīs izstrādājums nesatur vielas, kas var izraisīt alerģijas. Gadījumā, ja kiveres lietotājam rodas alerģiska reakcija, ieteicams pamest riska zonu, noņemt aizsargķieri un konsultēties ar ārstu. ■**SPEJIMAI:** Regulāriā tīkrikite gamīnījā un pakeisksite visus subražītus ir sugadintus antveidzīus. ■**SPEJIMAI:** Nekad šo kiveri nelietot kā motocikla kiveri vai sportiskām aktivitātēm. ■**SPEJIMAI:** Ja ir risks acīm vai sejai, sejsegās un jānobloķē zemā pozīciju. ■**Glabāšanas/Tīrīšanas:** Neizmiantot krāsas, šķīdinātājus, līmvielas vai pašlīmējošas etiketes, izņemot to, kas ieteikts rāzotājā instrukcijās. Šālmas gali būti valomas arba dezinfekcijas skudurēli, pamirkstībā silpnos koncentracijos valikļū ītāpā. Negalima naudoti jokū abrazīvīnām ar korozīvām chemiņām medžīlagu. Jeigu ūšālmo negalima nuvalyti nurodytuoju būdu, jī reikia pakeisti. Produkts jātransportē tā oriģinālajā vienības iepakojumā. Jei nērā vienetiēs pakutēs, transportuokite pakutējē, kuri apsaugotu gamīnījā nuo smūgīši, drēgmēs poveikio, terminu pavojū, švesos poveikio, laikydamī tolīau nuo bet kokio ī galīnīcī pažēisti gamīnījā ar medžīagos. Kad, kad tas vairs nav lietojums, vai tā transportēšanas laikā produkts jāuzglabā sakaus, vēsa viētā, pasārgātā no saules gaismas, no aukstuma, un viētā, kas nodrošina to, ka neviens ķīmiskā vielā vēla vai asi priekšķemi nevarēs to deformēt, nokrīt uz tā. To nedrīkst sapiespt vai uzglabāt jebkādu karstumu izdalīša avota tuvumā. Uzglabāšanas temperatūras amplitūda: 20±15 °C. Šīs izstrādājums nesatur vielas, kas var izraisīt alerģijas. Gadījumā, ja kiveres lietotājam rodas alerģiska reakcija, ieteicams pamest riska zonu, noņemt aizsargķieri un konsultēties ar ārstu. ■**DĒMESIO:** Izoliacīnes apsaugos efektivitātē, kai neturite ar turite neplīnas ūšālmo naudojimo instrukcijas, nesilākotu nustātymo/apzīūros bei techniskām priežūriem/laikymām reikalaivām.

LIAZSARGKIVERES RŪPNIECĪBAS NOZARE STRĀDĀJOŠAJIEM - ONYX: STATYBINIKU ŠALMAS SU DVIGUBU KORPUSU IR ITRAUKIAMU SKYDELIU **Naudojimo instrukcija:** Lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību, kiveres jābūt pilēgatai un noreguleitai atbilstoši tās valkātāja augumam un galvas apkārtmēram. Aizsargķivere ir izgatavota tā, lai kiveres augšdaļa absorbētu triecienam rezultētā radušos enerģiju, kas var radīt kiveres augšdaļas un aizdares bojājumus. Pat ja šie bojājumi nav acīmredzami, ir ieteicams nomainīt ikkrati kiveri, kas tikusi paklauta triecienam. Lielotājs tiek brīdināts par risku, kas pastāv, nomainot vai nonemot kiveres oriģinālās detaļas, ja vien aizsargķiveres ražotājs nav ieteicis veikt šīs darbības. Aizsargķiveres nekādā gadījumā nedrīkst aprīkot ar citiem aksesuāriem, kas nav saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. ■PRIEDAI IR ATSARGINĒS DALYS: Parduodami atsarginai priekšā (arba) dalys (juostelē, atsarginēs pvertvaros, pasmakrēs dirželis, apsauginis kauselis ir t.t.) pateikiam iu montavimo instrukcijomis Delta plus. Naudoti tīk Delta plus reikmenis. Veido skydeliai speciālu suprotceļu sumontuoti su ONYX. ■INSTALACIJA IR/ARBA REGULĀVIMAS: Kad būtu uztīkti rādītās tinkamas saugumas, šīs šalmas turi būti nešķīstošas snapeliu i prieķi ir snapelis turi būti tiesus. Jis turi būti pritaikytas prie naudotoju galvos dydzio (ne pārāk cieši, ne arī pārāk vārgi). Dydžiāi 53–63 cm. → Regulāvimo sistēma „ROTOR →“ (esantis šāmo galinējā dalyje); laikyķitei nuspāude mygtukā sukdami laikrodžio rodyklēs kryptimi, kol pārjusies, kad šalmas yra patogai ir tolgīgai priglūdes prie galvos. Atleiskite traukdamī dantītās ratukais atgal. **Naudojimo aprībojimai:** Sie apsauginai akiņu skydeliai yra dūzantys neapsaugs nuo smūkļu dulkum, duju daleļu ir infrazaudonu spindulī. Nenaudokite ierangs viršķamību saugumu ribā, taip pat nenaudokite ierangs ten, kur jī nera skirta naudoti. Patvirtinti apsauginai akiņai turi būti devīmi po apsauginu akiņu skydeli, kai sūsduriņuma su bet kokiās pavaojs. ■Brīdinājumi: Lešķi apsauga nuo dideliu greičiū skrijeņāču daleli naudojama su standartainais oftalmologinās akiņai gali perduoti smūgius ir taip sukelti pavojus naudotajui. Naudotajus turi devīti papildomas AAP, atitinkācias apsaugos lygi. Patirkinti, kad vienlaikīs naudojimās nejātakotū kiekvienos šīos priemonēs apsaugos lygio. ■Brīdinājumi: Kad simbolis „8“ attītīku naudojimo sriti, veido apsauga turi būti filtru su skalēs skaicīs 2-1.2 arba 2C-1.2 / 3-1.2 ir būti bent 1,4 mm storio. Kad akiņu apsauga attītīku naudojimo sritīs simbolū 9, simbols turi būti ant lešķi un arī remēli karti simbolā F, B arba A. ■Brīdinājumi: Jeigu lešķi ir remēli neturi to paties kodu F, B ir A, akiņai attītīka tīk minimālais keliamums reikalavimus. Jeigu reikalinga apsauga nuo dideliu greičiū skrijeņāču daleli aukštojā temperatūrōje, lešķi apsauga žymima rāde T, kuri yra iš karto po žymā dēl smūgi, tai reišķī FT, BT arba AT. Jei po žymā dēl smūgi nera raidēs T, lešķi apsauga yra naudojama tīk nuo dideliu greičiū skrijeņāču daleli aplinkos temperatūrōje. // ■ LIETOSĀNAS IEROBEZOJUMI, STRĀDĀJOT AR ELEKTRISKO STRAVU, UN DROSĪBAS NOTEIKUMI: ■ PIRMS LIETOSĀNAS: lietotājam ir jāpārbauda, vai aizsargķiveres elektriskās strāvas robežas atbilst nominālajam spriegumam, ar kuru tā var saskarties lietošanas laikā. Izolācijas aizsargķiveri nedrīkst izmantot gadījumos, ja pastāv risks, kas varētu daļēji samazināt tās izolācijas īpašības. Elektriskās izolācijas spējas var tikt nodrošinātas tikai tad, ja šo aizsargķiveri nelieto vienu pašu: ir jāzīmanto citi izolācijas aizsardzības līdzekļi saskaņā ar risku, kas saistīts ar darbu. ■ PĒC LIETOŠĀNAS: ja aizsargķivere klūst netīra vai tiek paklauta piesārnojumiem, īpaši tās ārejā virsmā, tā ir rūpīgi jānotīra atbilstoši zemāk norādītajiem tīrīšanas ieteikumiem (tehniskā apkope uzglabāšanā). ■ GALIOJIMO TRUKME: Produktu naudingo tārnavamai laikuri tārakos daugelis veiksnī, skaitāt salīži, karšķi, chemenes medžīgas, tiesioginīus Saulēs spinelus un netinkamā naudojimā. Katru dienu un pirms ikvienas izmantošanas reizes pārbaudiet, vai nav redzamas nekādas respiratora, tā drošības siksni un plīstošo piederumu nodiluma pazīmes (ieplaisījumi, iespārīgumi). Kiveres, kas tikusi paklauta triecienam, vai uz kuras ir redzamas noletojuma pāzīmes, ir jānomaina. Ja netiek konstatēti defekti, aizsargķivere ir izmantojama tam paredzētajam nolūkam. Izgatavošanas datums ir norādīts katras aizsargķiveres iekšpusē. Parastos apstākļos šī kiveres nodrošina atbilstošu aizsardzību 4 gadus, skaitot no tās pirmās lietošanas reizes vai arī 7 gadus no izgatavošanas datuma. Naudojant normaliomis salīgoms, sie skydeliai uztīkrinā tīkamā apsauga 6 ir daugāu mēnesi (iki 2 metu). Šīs gamīnys nera medžīgas, galinīcīs sukelti alergījā. Vis dēļo, jeigu jautesniem asmeniui pasireikšķu koka nors reakcija, reikia išeiti iš keliānīcas pavoju zonos, nusiimti šalma ir pasirodyti gydytojui. ■ Brīdinājumi: Regulāri pārbaudiet izstrādājumu un nomainiet saskräpētos un citādi bojātos sejas aizsargus. ■ Brīdinājumi: Niekada neneudokite šīto šalmo kaip motociklo šalmo ar sportu! ■ Brīdinājumi: Esant poveikī akiņi ir veidū rizikai, skydelis turi būti nuleistās i apatinē padēti. **Laikymo/Valomy:** Netepkite dažu, tirkīpilki, kliju ir nelipdykite etikeiū, išskryss atvejus, nurodytus gamītjošo instrukcijose. Aizsargķivere var tīrīt un dezinficēt ar vājas koncentrācijas mazgājāmajā līdzītā smarītānu audumā gabalu. Aizliegts izmantom kīmiskas abrazīvās vai kodiķīgas vielas. Ja aizsargķivere bijusi saskarē ar šādām vielām, tā jānomaina. Gaminys turi būti transportuojamas jo vienietinējē pakutējē. Ja tas nav iespējams, jāzīmanto iepakojums, kas produktu pasarga no triecieniem, saskares ar mitrumu, termiskiem riskiem un gaismas ietekmēm, ka arī nelauj produktam nonākt kontakā ar jebkādu materiālu vai vielu, kas varētu to sabojāt. Kai nenaujodams arba transportāvimo metu, produktas turi būti laikomas sausoje vietējotie atkoku nuo šķīvies, šālčio, taip pat vientoje, uztīkrinācījot, kad joks cheminis produktas arba aistrus daiktas jo nesulanksts krīsdambi ir višraus. Negalima jo suspausti ar laikyti šalma bet kokio šilumos šaltinim. Laikymo temperatūros diapazonas: 20±15°C. Šīs gamīnys nera medžīgas, galinīcīs sukelti alergījā. Vis dēļo, jeigu jautesniem asmeniui pasireikšķu koka nors reakcija, reikia išeiti iš keliānīcas pavoju zonos, nusiimti šalma ir pasirodyti gydytojui. ■ UZMANĪBU: lietošanas, regulēšanas/apskates un tehniskās apkopes uzglabāšanas pamācības ievērošana var ierobežot izolācijas aizsardzības efektivitāti.

SV INDUSTRISKYDDSHJÄLM - ONYX: BYGGHJÄLM DUBBELT SKAL MED INTEGRERAT FÄLLBART VISIR **Användning:** För att säkerställa tillräcklig skyddsfunktion, bör hjälmen anpassas till bärarens huvudform. Hjälmen är konstruerad på ett sådant sätt att den energi som utvecklas vid en stöt absorberas genom en delvis förstöring av eller skada på kalott och harnesk. Även om skadan inte omedelbart framträder eller blir synlig, rekommenderas att ersätta varje hjälm som utsatts för en kraftig stöt. Användarens uppmärksamhet riktas även mot den fara som ligger i att ändra eller underläta att använda hjälmens skyddskomponenter med undantag för modifieringar eller slöpande av funktioner som rekommenderas av tillverkaren. Hjälmar bör inte under några omständigheter ändras för infästning av tillbehör på ett sätt som inte rekommenderas av tillverkaren. ■ **TILLBEHÖR OCH UTBYTESDELAR:** Tillbehör och/eller reservdelar (färskinn, extrasele, hakrem, hörselkåpa osv ...), om tillgängliga, levereras med instruktioner Från Delta plus. Använt endast tillbehör som levereras av Delta plus. Visiren är exklusivt utformade för montering på ONYX. ■ **FASTSÄTTNING OCH/ELLER JUSTERINGAR:** För att säkerställa effektiv skyddsfunktion, bör hjälmen bäras med visiret vänt framåt och sitta rakt. Den måste anpassas till användarens huvudstorlek (varken för hårt eller för löst). Justerbar från 53 till 63 cm huvudomfång. -> Justeringssystem « ROTOR → » (sitter på hjälmens baksida): dra åt genom att vraka på knappen medurs tills hjälmen sitter enhetligt och bekvämt på huvudet. Lossa genom att dra knappen bakåt. **Begränsningar:** Dessa visir kan gå sönder och skyddar inte mot små partiklar med damm, gaser eller infraröda strålar., Använt inte utrustning över utöver dess gränser eller för ett annat ändamål än den för vilken den är konstruerad. De certifierade skyddsglasögonen ska användas under visiret när det finns exponeringsrisk mot faror. ■ **VARNING:** De linsskydd mot höghastighetspartiklar som finns på skyddsglasögonen i standardutförande kan vidareförmöstra chocker och följdaktigen medföra risker för användaren. Användarna ska ha på sig kompletterande personlig skyddsutrustning som är lämplig för begärd skyddsnivå. Kontrollera att produkternas prestanda inte försämras då de används tillsammans. ■ **VARNING:** För att kunna fåja fältet med användningsymbolen "8", så måste en ansiotiskskärna vara anpassad med ett filter av skalan 2-1.2 eller 2C-1.2 / 3-1.2 och ha åtminstone en tjocklek på 1,4 mm. För att skyddsglasögonen ska överensstämma med användningsområdet med beteckningen 9 måste beteckningen återfinnas både på linserna och bågarna i kombination med beteckningen F, B eller A. ■ **VARNING:** Om linser och bågar inte har samma kod F, B eller A, uppfyller skyddsglasögonen endast minimala krav. Om skydd erforderas mot höghastighetspartiklar med extrema temperaturer, ska skyddsglasögonen ha en märkning med bokstaven T placerad omedelbart efter märkningen avseende mekanisk kontakt, dvs. FT, BT eller AT. Om märkningen mot mekanisk kontakt inte åtföljs av bokstaven T, kan skyddsglasögonen endast användas mot höghastighetspartiklar av omgivningens temperatur. // ■ **ELEKTRISKA BEGRÄNSNINGAR VID ANVÄNDNING OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** ■ **FÖRE ANVÄNDNING:** användare måste kontrollera att den elektriska begränsningen för hjälmen motsvarar den nominella spänningen han ska stöta på vid användning. Isolerande hjälmar bör inte användas i situationer där det finns risk som delvis skulle kunna minska de isolerande egenskaperna. Prestanda för hjälmens elektriska isolering garanteras endast om hjälmen inte används ensam. Det är nödvändigt att använda andra isolerande skyddsutrustningar med tanke på riskena i arbetet. ■ **EFTER ANVÄNDNING:** Om hjälmen blir smutsig eller förorenad, framförallt på utsidan, bör den rengöras noggrant i enhet med rengöringsrekommendationer nedan (underhåll/förvaring). ■ **LIVSLÄNGD:** Produktens livslängd påverkas av flera faktorer såsom kyla, värme, kemikalier, solljus och olämplig eller felaktig användning. En daglig kontroll före användningen måste göras för att upptäcka eventuella tecken av sprödhet (sprickor och dyli.) på hjälmen, fallskyddsutrustning och tillbehören. Varje hjälm som utställt en ordentlig stöt eller uppvisar tecken på förslitning bör bytas. Om inget fel föreligger lämpar sig hjälmen för avsedd användning. Tillverkningsdatum finns ingraverat på varje hjälms insida. Under normala driftsförhållanden bör detta driftsår vara adekvat skydd under 4 år från första användning eller 7 år efter sitt tillverkningsdatum. Använda under normala förhållanden erbjuder dessa visir ett lämpligt skydd i 6 månader eller längre (upp till 2 år) Denna artikel innehåller ingen substans som veteriligen framkallar allergier. För det fall att en kånslig person skulle reagera på hjälmen, skall denne lämna riskzonen, ta av sig hjälmen och konsultera läkare. ■ **VARNING:** Inspektera regelbundet produkten och ersätt alla skadade eller repade skyddsglasögon. ■ **VARNING:** Använd aldrig denna hjälm som motorcykelhjälm eller för sportaktiviteter. ■ **VARNING:** Vid exponering mot risker för ögonen eller ansiktet, ska visiret vara läst i nedsänkt läge. **Förvaring/Rengöring:** Färg, lösningsmedel, lim eller självhäftande etiketter får ej appliceras, med undantag för de som rekommenderas av tillverkaren anvisningar. Denna skyddshjälm kan rengöras med en med miljömedel/tvättmedel indränkt duk. Slipande eller ytþärvande kemiprodkuter bör ej användas. Om hjälmen inte kan rengöras med nämnda metod bör den bytas. Produkten måste transportereras i sin styckeförpackning. Om det inte finns någon styckeförpackning, använd en skyddande förpackning som kan skydda produkten mot stötar, fukt, termiska risker, ljus, och håll den borta från produkter, material eller substanser som kan skada den. När produkten inte längre används eller när den transporteras, bör produkten förvaras torrt, kallt, skyddad mot ljus, frost och på en plats som garanterar att inga kemikalier eller vassa föremål kan skada den. Den bör inte komprimeras eller förvaras i näheten av en värmevätska. Förvaringstemperatur: 20±15 °C. Denna artikel innehåller ingen substans som veteriligen framkallar allergier. För det fall att en kånslig person skulle reagera på hjälmen, skall denne lämna riskzonen, ta av sig hjälmen och konsultera läkare. ■ **VARNING:** Om instruktionerna för användning, justeringar/kontroller och underhåll/förvaring inte följs noggrant kan skyddet isolerande effektivitet försämras.

DA INDUSTRI-BESKYTTELSESHJELME - ONYX: ARBEJDSPLADSHJELM MED DOBBELT SKAL MED INDBYGGET UDTRÆKSVISIR **Bugsanvisning:** For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse skal hjelmen tilpasses eller reguleres til bærerens størrelse. Hjelmen er udformet således, at den energi, der udvikles under et stød, absorberes ved ødelæggelse eller delvis nedbrydning af hjelmen og remmene, selv om sådanne nedbrydnings ikke er umiddelbart synlige, anbefales det at udskifte hele hjelmen, hvis den har været utsat for et betydeligt stød. Brugernes opmærksomhed henledes ligeledes på den fare, der kan være værd ved at modificere eller fjerne en vilkårlig original del af beskyttelseshjelmen, med undtagelse af de modifikationer eller fjernele, som hjelmfabrikanten anbefaler. Hjelmene bør under ingen omstændigheder tilpasses fastgørelse af tilbehør på en måde, som ikke anbefales af hjelmfabrikanten. ■**TILBEHØR OG RESERVEDELE:** Tilbehør og/eller reservedelene (basil, reservevæseløj, hagerem, støjdæmpende skal osv...), skal, når de er til rådighed, leveres med monteringsvejledning fra Delta plus. Anvend kun tilbehør, der er leveret af Delta plus. Visirerne er udelukkende udviklet til bruk sammen med ONYX.

■**UDFØRELSE OG/ELLER INDSTILLING:** For at sikre en effektiv beskyttelse skal denne hjelm bæres med visirer fremad og slæbt ned. Den skal tilpasses brugerens hovedstørrelse (hverken for stram eller for løs). Justér fra 53 til 63 cm hovedmed. -> "ROTOR →" reguleringssystemet (placeret bag på hjelmen): Strammes ved at dreje knappen med uret, indtil hovedet er ensartet og komfortabelt placeret i hjelmen. Løsnings ved at trække i hijulet bagud. **Anvendelsesbegrensninger:** Disse visirer er ikke brudsikre og beskytter ikke mod fine støvpartikler, gas og infrarøde stråler., brug ikke udstyret udover de grænser eller til andre formål, end det er beregnet til. Der skal bruges certificerede beskyttelsesbriller under visirer ved enhver risiko for eksponering. ■**ADVARSEL:** Sikkerhedsbrillerne, der beskytter mod partikler, der projiceres med høj hastighed, og som bæres oven på briller med synskorrektion, kan videreføre stød og dermed medføre en risiko for brugeren. Brugeren skal bruge supplerende væremidler, der er egnet til det krævede beskyttelsesniveau. Kontroller at den samtidige anvendelse ikke berører beskyttelsesniveaueret for de forskellige dele af udstyret. ■**ADVARSEL:** For at være i overensstemmelse med symbolet "8" på brugsmrådet, skal ansigtsbeskyttelsen være forsynet med et filter af skala nr. 2-1.2 eller 2C-1.2 / 3-1.2 og have en tykkelse på mindst 1,4 mm. For at øjenbeskyttelsen er i overensstemmelse med anvendelsesområdet, symbol 9, skal symbolet være markeret på øjeglasset og på stellet kombineret med symbolet F, B eller A. ■**ADVARSEL:** Hvis øjeglasset og stellet ikke har samme kode, F, B eller A, opfylder sikkerhedsbrillerne kun de minimale krav. Hvis der kræves beskyttelse mod partikler, der projiceres med høj hastighed ved ekstreme temperaturer, skal den valgte øjenbeskyttelse være mærket med bogstavet T, der skal være placeret lige efter mærkningen af beskyttelsen mod stød, dvs. FT, BT eller AT. Hvis mærkningen af beskyttelse mod stød ikke er efterfulgt af bogstavet T, må sikkerhedsbrillerne kun anvendes mod partikler, der projiceres med høj hastighed ved omgivelserstemperatur. // ■**ELEKTRISKE BRUGSBEGRÆNSNINGER OG FORHOLDSREGLER:** ■**FØR ANVENDELSE** skal brugeren checke, at hjelmens elektriske begrænsninger svarer til den nominelle spænding, der er sandsynlig for under brugen. En isolerende hjelm bør ikke anvendes i situationer, hvor der er en risiko, der delvist kan reducere de isolerende egenskaber. Elektrisk isoleringsydelse gives kun, hvis hjelmen ikke anvendes alene. Det er nødvendigt at bruge andet beskyttelsesudstyr i henhold til de risici, arbejdet indebærer. ■**EFTER BRUG:** Hvis hjelmen bliver snasvet eller forurenset, især på ydersiden, skal den renøres omhyggeligt i overensstemmelse med nedanstående rengøringsanbefalinger (vedligeholdelse/opbevaring). ■**LEVETID:** Af produktet påvirkes af flere faktorer som f.eks. kulde, varme, kemiske produkter, sollys eller forkert brug. Der skal udøres en daglig kontrol før hver anvendelse, så alle tegn på skørhedsforøgelse (revner, brist) opdages på hjelm, seletøj og tilbehør. Enhver hjelm, der har været utsat for et alvorligt stød eller viser tegn på slid bør udskiftes. Hvis ikke der er tegn på fejl kan den bruges til det formål, den er lavet. Fabrikationsdatoen er graveret inden i hjelmen. Under normale brugsbetingelser vil beskyttelseshjelmen kunne give en passende beskyttelse i 4 år efter første brug, eller 7 år fra fabrikationsdato. Brug under normale omstændigheder, giver disse visirer en tilstrækkelig beskyttelse i 6 måneder og derover (op til 2 år). Denne artikel indeholder ikke allergifremkaldende stoffer. Hvis en følsom person alligevel skulle udvise reaktioner, skal risikozonen forlades, hjelmen tages af og søg læge. ■**ADVARSEL:** Undersøg regelmæssigt Deres produkt og udskift ridsede eller beskadigede visirer. ■**ADVARSEL:** Brug aldrig denne hjelm som motorcykelhjelm eller til sportsaktiviteter. ■**ADVARSEL:** Når du er eksponeret for risici for øjne eller ansigt, skal visirer være låst i nederste position. **Opbevarings/Rengørings:** Der må ikke anvendes maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklæbende etiketter med undtagelse af dem, der anbefales i producentens anvisninger. Beskyttelseshjelmen kan renøres og desinficeres ved hjælp af en klud med et svagt koncentreret rengøringsmiddel. Der må ikke benyttes slibende eller korrodende kemiske produkter. Hvis hjelmen ikke kan renøres på denne måde, skal den udskiftes. Produktet skal transporteres i sin detailsalgspakning. Hvis der ikke findes en detailsalgspakning, skal der anvendes en emballage, der gør, at produktet kan beskyttes mod stød, eksponering for fugt, varmerisici, eksponering for lys, og holdes langt fra ethvert produkt eller materiale eller substans, der kan skade det. Når produktet ikke længere bruges, eller under transport, skal det opbevares tørt, koldt, borte fra lys, frost og på et sted, hvor der er garanti for, at intet kemisk produkt eller spidse genstande kan ødelægge det ved at falde ned på det. Den må ikke sammenpresses eller opbevares i nærheden af varmekilder. Opbevaringstemperaturskala: 20±15° C. Denne artikel indeholder ikke allergifremkaldende stoffer. Hvis en følsom person alligevel skulle udvise reaktioner, skal risikozonen forlades, hjelmen tages af og søg læge. ■**BEMÆRK:** Manglende eller forkert overholdeelse af brugs-, justerings/inspektions- og vedligeholdelses/opbevaringsvejledninger kan begrænse isoleringsbeskyttelsens effektivitet.

FI TEOLLISUUSKÄYTÖÖN TARKOITETTU SUOJAKYPÄRÄ - ONYX: KAKSIRUNKOINEN TYÖKYPÄRÄ INTEGROIDULLA SISÄÄNVEDETTÄVÄLLÄ VISIIRILLÄ **Käyttöohjeet:** Riittävän suojan varmistamiseksi kypärän koko on säädetettävä käyttäjän mukaan. Teollisuuskypärä on suunniteltu siten, että murskaantuessaan tai vaurioituessaan kypärän kuoriosa ja päähihat vaimentavat päähnän kohdistuvan iskuenergian. Kypärä suosittelaan vaihdettavaksi aina, kun siihin on kohdistunut voimakas isku, vaikka kypärässä ei olisi näkyvä vaurioita. Turvallisuusystävällinen kypärä ei saa muuttua eikä siitä saa poistaa mitään lukumäärällä muutoksia tai pistoja. Kypärän ei saa kiinnittää mitään lisävarusteita muuten kuin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kypärä ei saa maalata eikä käsittää liuottimilla. ■ **LISÄVARUSTEET JA VARASOTAT:** Varustee ja/tai vaihto-osalat (pääliys, vaihtovaljaat, lelukahihna, kuulolekotelo jne), jos saatavana, toimitetaan asennusohjeineen Delta Plus. Käytä ainoastaan Delta Plus -varusteita. Kasvosuojukset on suunniteltu yksinomaan ONYX-kokoopanolle. ■ **PÄÄLLEPUKEMINEN JA/TAI SÄÄDÖT:** Tehokkaan suojauskseen varmistamiseksi kypärä on käytettävä lippa suoraan eteenpäin suunnattuna. Se on säädetettävä käyttäjän pään koon mukaan (ei liian tiukka eikä liian löysä). Pään ympärysmitan säätö 53-63 cm. -> Regulärimuoto "ROTOR" (esantti salmo galinejalle) laikytkie nuspaupele mygtukka sudksumi laikrodžio rodykles kryptimi, kol pajusite, kad ſalmas yra patogiai ir tolygiav prigludēs prie galvos. Atleiskite traukdumi dantytas ratukatas atgal. ■ **Käyttöarjoitukset:** Nämä visirit eivät ole särkytämmöihin eivätkä ne suojaa hienoilla pölyhiukkasilta, kaasulta ja infrapunasäteilältä, varusteiden käytössä on noudateettava niille asetettuja turvarajoja, eikä niitä saa käyttää tarkoituksiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Visiiriin alla on käytettävä sertifioituja suojalaseja aina kun työhön liittyvät räjähdyksiski. ■ **HUOMAUTUS:** Nopeasti lentävältä hiukkasilta suojaavat lasit, joita käytetään standardityyppisten silmälasienvälistä päällä, voivat välittää iskuja ja sen seurauksena vaarantaa käyttäjän terveyden. Käyttäjän on pidettävä vaadittavan suojaustason edellyttämää henkilökohtaista lisäsuojavarustusta. Varmista, että samanaikainen käyttö ei vaikuta suojaöljylineiden suojaustehoon. ■ **HUOMAUTUS:** Symbolilla "8" merkitylle käytöalueelle asetettujen vaatimusten täytäntymiseksi kasvosuojuksessa on oltava suodatin asteikolta 2-1.2 tai 2C-1.2 / 3-1.2, ja sen vähimmäispaksuuden on oltava 1,4 mm. Jotta silmien suojaus vastaisi merkin 9 mukaisista käytööläisistä, kyseinen merkki on oltava sekä liinissä että kehysessä F-, B- tai A-merkin lisäksi. ■ **HUOMAUTUS:** Jos linssileillä ja kehysellä ei ole samoja F-, B- tai A-koodoja, suojalaisit tarkoitettavat vain vähimmäisvaatimuksia. Jos lasien on suojaattava nopeasti lentäviltä hiukkasilta korkeissa lämpötiloissa, valittavissa suojalaseissa on oltava kirjain T välitömästi iskunkestävyttä koskevan merkin (FT, BT tai AT) jälkeen. Jos iskunkestävyttä koskevan merkin jälkeen ei ole merkity T-kirjainta, suojalaisit suojaavat nopeasti lentäviltä hiukkasilta ainoastaan huoneenlämmössä. // ■ **SÄHKÖISET KÄYTÖRAJOITUKSET JA VARATOIMIET:** ■ **ENNEN KÄYTÖTÄ** käyttäjän on tarkistettava, että kypärän sähkörajoitukset vastaavat sitä niemillisjännitetästä kohtaan käytön aikana. Eristävästä kypärästä ei pitäisi käyttää tilanteissa, joissa on riski, joka voisi osittain vähentää sen eristyskykyä. Sähköeristeen suorituskyky voidaan taata ainoastaan, jos tätä kypärää ei käytetä yksinään: on välittämätöntä käyttää muita eristäviä suojausruseteita sen mukaan millaisia riskejä työhön kuuluu. ■ **KÄYTÖN JÄLKKEEN:** jos kypärä liikkuu tai saastuu, varsinkin ulkopinnoltaan, se on syytä puhdistaan huolellisesti allas olevien puhdistussuositusten mukaisesti (huolto/varastointi). ■ **KÄYTÖIKÄ:** Tuotteen käytöikäksi vaikuttavat useat tekijät, kuten lämpötilat, kemikaalit, auringonvalo ja käyttötavat. Kypärä ja varusteet on mahdollisten halkeamienvälisten tarkastettavaa päävitän ennen käyttöä. Mikäli vaurioita ilmenee tai kypärässä on kohdistunut voimakas isku, kypärä on vaihdettava uuteen. Jos vaurioita ei ole havaittavissa, kypärä voi edelleen käyttää sille tarkoitetun käytöön. Valmistusaihka on merkity jokaisella kypärän sisäpuolelle. Normaaleissa käytöolosuhteissa kypärä antaa riittävän suojan 4 vuotta käytöön asti tai 7 vuotta valmistusajasta. Normaaliolosuhteissa käytettyinä nämä visirit tarjoavat riittävän suojan vähintään 6 kuukaudaksi (enintään 2 vuodeksi). Tämä tuote ei sisällä aineita, joiden tiedettäisiin herkästi aiheuttavan allergiaa. Jos allerginen reaktio kuitenkin syntyy, poistu riskialueelta, riisu kypärä ja ota yhteys lääkäriin. ■ **HUOMAUTUS:** Tarkasta tuote säännöllisesti ja vahida naarmuuntunut tai vahingoittunut visiri uuteen. ■ **HUOMAUTUS:** Tästä kypärästä ei saa käyttää ajoneuvoilla tai urheilukypäränä. ■ **HUOMAUTUS:** Jos silmät tai kasvot altistuvat vaaraalle, visiri on lukiuttava ala-asentoon. ■ **Säilytystä/Puhdistusta:** Tuotetta ei saa altistaa maaleille, liuottimille tai liimoille eikä siihin saa kiinnittää tarroja. Poikkeus tähän ovat valmistajan suosittelemat sovellukset. Kypärä on puhdistettava ja desinfioitava mietoноn pesuaineeliukaiseen kastettuilla liinalla. Hankausaineita tai syövättyä kemikaaleja ei saa käyttää. Jos kypärää ei muuten saa puhataksi, se on vaihdettava uuteen. Tuote on kuljetettava valkuoperäspakkauksessaan. Jos alkuperäispakkauksia ei ole, käytä pakkausta, jossa tuote ei altistu iskuille, kosteudelle, äärilämpötiloihelle, voimakkaille valolle tai aineille tai materiaaleille, jotka voivat vaurioittaa sitä. Varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessä tuote on säilytetään kuumassa ja hyvin tuuletettuun, auringonvalolta, pakkaselalta, kemikaaleilta ja terävältä esineiltä suojaatessa paikassa. Kypärää ei tule pitää puristuksissa tai varastoilla läheille mitään lämmönlähdettä. Varastointilämpötila: 20±15° C. Tämä tuote ei sisällä aineita, joiden tiedettäisiin herkästi aiheuttavan allergiaa. Jos allerginen reaktio kuitenkin syntyy, poistu riskialueelta, riisu kypärä ja ota yhteys lääkäriin. ■ **HUOM:** puuttuva tai puutteellinen

AR خوذة السلامة الصناعية - ONYX: خوذة للسلامة من العقق المائي مزدوجة الطبقه مقاوم للاهاره وتحمى من الصدمه عن طرق الفكال الجزي اول ثلث اليكيل الخارجي والهزام، ورغم أن هذا الثلث قد لا يدور وواضاً أنه يوصى باستبدال أي خوذة تعرضت لمسمدة قوية. ينبع ان تشتري انتبه المستخدمين ايضاً إلى الخطير النهائي المتمثل في تعديل الحذفه او إزاله الأجزاء الأصلية من الخوذة الواقية او إزاله الذي توصي به الجهة المصممة لها. يجب تعديل الخوذة في جميع الأحوال من أجل تركيب حلقات وفقاً لإجزاء لا توصي به الجهة المصممة لها. **المفاصل وقطع الغيار:** تم تسليم الملفات وفقاً لـ Delta plus من شركة التركيب من شرة Delta. تم تصميم دروع الوجه خصيصاً للتجميع في ONYX (العقق المائي). **طريقه الارتداء او التعديلات:** من أجل ضمان الحمايه الفعالة ينبع ارتداء الخوذة من جهة الأمام والجلوس في وضع مستقيم. يجب أن يتم ضبط الفناع على حجم رأس المستخدم يكون شفافاً جداً ولا فضفاضاً. **قابل الارتداء:** حاكم الفناع عن طريق اغلاق الفرص في اتجاه الخوذة حتى يتم دخول الراس بالكامل، وتكون مرتبطة داخل خوذة الفناع. قبف ROTOR من طريق سحب المفاتيح الخلفي الخلفي الخودة. **نظام المعايرة «التوار»:** يقع عند حزام الخوذة الخلفي الخلفي الخودة. **نظام المعايرة:** نظام المعايرة 53 سم > طبله لفضي من حيث خطوط الراس 63 سم. **الأخلاع:** الألخال بما ينطوي على الأعراض التي صنعت من أجلها. يجب ارتداء واقي العينين الأساسي المعتمد تحت وافق الوجه، ويجب ارتداء واقي الوجه في جميع الألوان في الحالات التي يمكن التعرض فيها للماء. **متغيرات:** قد تختلف بعض المسميات على الرسورة من وافق العينين الذي يتم ارتاؤه فوق النظارات البصريه، مما يشكل خطراً على مرتبيها. يجب على المستخدم ارتداء معدات واقية شاملة اضافية من مستوى الحمايه المطلوب، لكن من ان استخدامها المتزايد لا يؤثر على مستوى حمايه كل مهاز من هذه الاجهزه. **متغيرات:** من أجل الامتنال لحل استخدام الرمز 9، يجب أن يتم تركيب الدرع الواقي للوجه بمقاييس 1.2-1.2 أو 1.2-2/22C-3-3 بحيث يكون الحد الأدنى للسمك 9.4 ملم. **متغيرات:** إذا لم يكن الرمز F او A او B او C، يجب على المستخدم قبول الدفع المقصري مطلوب، فيجب وضع علامة على قناع العيون المختبر بالحرف A. **متغيرات:** إذا كان حرف التاثير غير متوايا بحزام FT او FT او FT او A، فإن استخدام قناع العيون ذات الدرزات فاقه الرسورة في درجة حرارة الغرفة. // **الحدود الكهربائية للاستخدام والاحتياطات:** يجب على المستخدم قبول الاستخدام التحقق من أن الحدود الكهربائية للخوذة تتحقق بما يليه الجهد الأسوي المحتفل بها، وأنه لا يتأء استخدام الخوذة على أداء الكهربائي إذا لم يتم استخدام هذه الخوذة ودحدها: من المفترض أن استخدم معروض الواجهة العالية الأخرى وفقاً للماء. **الصلحية:** تتأثر درجة حراري المنتج بالعديد من العوامل، بما في ذلك البرد والحرارة والمواد الكيميائية وضوء الشمس وسوء الاستخدام. يجب إجراء فحص يومياً وقبل أي ضرر (تصدعات وأعطاب) على الخوذة والحزام والإكسسوارات. يجب استبدال أي خوذة تعرضت لمسمدة قوية أو في حالة وجود علامات تأكل. إذا لم يكن به أي عيوب، فإنه يُعد مناسباً للاستخدام المطلوب. تم تدوين تاريخ الصنع داخل كل خوذة. في طلب طروف الاستخدام الأول لأول مرة أو 7 سنوات وفقاً لالتاريخ الصنعي. يستخدم في الظروف العادي، توفر هذه الأدلة الإرشاديه كافية لفترة 6 أشهر من تاريخ الصنع. **متغيرات:** لا ينصح بارتداء خوذة على أي مواد قد تسبب حساسيه. ومع ذلك إذا كان يعاني الشخص من حساسيه، فيجب عليه مماردة المنطقة الخضراء ونزع الخوذة واستشارة الطبيب. **متغيرات:** يجب أن يتم تأمين الحاچر في وضع منخفض. **تعليمات التخزين / التوظيف:** يجب طلي أو رش أو استخدام المطبات ذاتية اللاصق دون إتاع تعليمات الجهة المصممة. يمكن توظيف هذه الخوذة الواقية باستخدamation قطعه قماش مشبعة بمطاطول تنظيف منخفض الترکیب. لا يجوز استخدام أي منتج كيميائي مسبك للكشط أو التأكل. إذا تغير تظيف هذه الخوذة باستخدamation هذه الطريقة، فيجب استبدلها. يجب نقل المنتج في العبوة المخصصة له. إذا لم تكن هناك وحدة تغليف، فقم باستخدام العبوة التي تحمي المنتج من الصدمه والعرض العلوي والاخطر الحراري والترغب للضوء وحفظه بعيداً عن أي منتج أو مادة يلکانها أن تتفاه. يجب تخزين المنتج في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء والصفع وهي موقع يضم عدم ظهور ماده يسبق تساقط مواد كيميائية أو أجسام حادة أثناء عدم استخداماها أو تفاهها. ينبع عدم ضغطها أو تخزينها بالقرب من أي مواد قد تسبب حساسيه. ومع ذلك إذا كان يعاني الشخص من حساسيه، فيجب عليه مغاردة المنطقة الخضراء ونزع الخوذة واستشارة الطبيب. **متغيرات:** قد يحد عدم مراعاة احتراzen تعليمات الاستخدام / التعليمات الفنية / التعليمات الصناعية / التعليمات الفنية من فحالة حماية العزل.

PART 3

FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. - **EN Performances :** Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **ES Prestaciones :** De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la sección de datos del producto. - **IT Performance :** Conform alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internt www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. - **PT Desempenho :** Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet www.deltaplus.eu nos dados do produto. - **NL Prestates :** Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de data of the product. - **PL Właściwości :** Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. - **CSS Vlastnosti :** Spĺňa základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norm. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. - **SK Výkonnost :** V súlade so základnými požadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 a nižšie uvedenými normami. Vyhľasenie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácia o výrobku. - **HU Védelem szintek :** Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. - **RO Performanțe :** Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. - **EL Επιδόσεις :** Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των κατωτέρω προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσω στα δεδουλεύματα που προτύπως. - **HR Performanse :** U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i niže navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskom stranicu www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. - **UK Robocí charakteristiky :** Vzdelání o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. - **DE Leistungswerte :** Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **DA Ydelse :** I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (UE) 2016/425 og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internettetet www.deltaplus.eu under produktdata. - **FI Ominaisuudet :** Asetuksen (EU) 2016/425 ja jäljempänä olevien standardien olemassa olevien vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvaatustu löytyy internetosoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. - **AR الأداء : الأداء: الامتثال للمتطلبات الأساسية للواحة 425/2016 (الأوروبية) والمعايير. التالية يمكن اطلاع على إعلان المطابقة على الموقع www.deltaplus.eu في بيانات المنتج**



FR Règlement (UE) 2016/425 - EN REGULATION (EU) 2016/425 - ES REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - IT REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - PT REGULAMENTO (UE) 2016/425 - NL VERORDENING (EU) 2016/425 - DE EU-Verordnung 2016/425 - PL ROZPORĄDZENIE (UE) 2016/425 - CS NARIŽENI (EU) 2016/425 - SK NARIADENIE (EU) 2016/425 - HU RENDELET - RO REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - EL KANONİSMOS (EE) 2016/425 - HR UREDBA (EZ) 2016/425 - UK REGLEMENT (EC) 2016/425 - RU ПОСТАНОВЛЕНИЕ (EC) 2016/425 - TR 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - ZH 法规 (UE) 2016/425 - SL UREDBA (EU) 2016/425 - ET MÄÄRUS (EL) 2016/425 - LV NOLIKUMS (ES) 2016/425 - LT REGLEMENTAS (ES) 2016/425 - SV FÖRORDNING (EU) 2016/425 - DA FORORDNING (EU) 2016/425 - FI ASETUS (EU) 2016/425 - 425/2016)EU(اللائحة AR

EN397:2012 + A1:2012 FR Casques de chantier - EN Protective helmets for industry - ES Cascos de protección para la industria - IT Elmetto di protezione per le industrie - PT Capacetes de proteção para a indústria - NL veiligheidshelmen voor de industrie - DE Industrieschutzhelme - PL Przemysłowe helmy ochronne - CS Průmyslové ochranné přilby - SK Ochranné průmyselné helmy - HU Építkezésben használható védőszáksák - RO Căști de protecție pentru uz industrial - EL Κάστια γραμμάτων - HR Građevinska kaciga - UK Kaski budowlane - RU Строительные защитные шлемы - TR Endüstriye yönelik koruyucu kasklar - ZH 安全帽 - SL Industrijske zaščitne čelade - ET Ehituskivrid - LV Ķīvērs būvdarbiem - LT Apsauginiai šalmai pramonės tikslams - SV Skyddshjälmar för byggarbetsplatser - DA Arbejdspadschjelme - FI Työmaakypärät -

MM FR Projections de métal en fusion - EN Molten metal spray - ES Proyecciones de metal en fusión - IT Proiezioni del metallo in fusione - PT Projecções de metal em fusão - NL Spatten van gesmolten metaal - DE Flüssige Metallspritzer - PL Odpreski płynnych metali - CS Rozstřik roztaveného kovu - SK Rozštrik roztaveného kovu - HU Olvadó fém froszcsenések - RO Stropiri cu metal topit - EL Ekročesné tvaru topému metalu - UK Brieski rozmolapleného metály - RU Брызги расплавленного металла - TR Erims metal püskürme - ZH 熔融金属的喷射 - SL Brziganje staljene kovine - ET Sulametaliprills - LV Kūstošā metāla pulsīši - SV Stånk av smält metall - DA Fusionssprøjt - FI Sulametalirooskeet -

LD FR Déformation latérale - EN Lateral deformation - ES Deformación lateral - IT Deformazione laterale - PT Deformaçao lateral - NL Zijdelingse vervorming - DE Seitliche Verformbarkeit - PL Deformacja boczna - CS Příčné deformace - SK Lateraalne deformaciou - HU Oldalai deformálódás - RO Deformarea laterală - EL Πλευρική παραμόρφωση - HR Lateralne deformacie - UK Поперечна деформация - RU Боковая деформация - TR Yanal deformasyon - ZH 側向变形 - SL Sidoskydd - ET Lateralne deformacie - LV Laterálā deformācija - LT sonine deformačia - SV Lodret tryk - DA Sivtatsajakkyyks - FI Vočna deformácia -

-20°C / +50 °C FR Très basses températures - -20°C / +50°C - EN Very low temperature - -20°C / +50°C - ES Muy bajas temperaturas - -20°C / +50°C - IT Temperatura bassissime - -20°C / +50°C - PT Temperaturas muito baixas - -20°C / +50°C - NL Hele lage temperatuur - -20°C / +50°C - DE Sehr niedrige Temperaturen - -20°C / +50°C - PL Bardzo niskie temperatury - -20°C / +50°C - CS Velmi nízké teploty - -20°C / +50°C - SK Velmi nízké teploty - -20°C / +50°C - HU Nagyon alacsony hőmérséklet - -20°C / +50°C - RO Temperatuuri soarte mici - -20°C / +50°C - EL Pölkö ytimen hőepurkodás - -20°C / +50°C - HR Dúxa hőszín teplérat - -20°C / +50°C - RU Очень низкие температуры - -20°C / +50°C - TR Çok düşük sıcaklık - -20°C / +50°C - ZH 极低温度 - -20°C / +50°C - SL Zelo nizke temperature - -20°C / +50°C - ET Väga madadal temperatuurid - -20°C / +50°C - LV Žoti zema temperatūra - -20°C / +50°C - LT Labai žema temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C - SV Mycket låga temperaturer - -20°C / +50°C - DA Meget lave temperaturer - -20°C / +50°C - FI Errittää alhailest lämpötilat - -20°C / +50°C -

440VAC FR Isolant électrique - EN Electric insulation - ES Aislamiento eléctrico - PT Isolamento elettrico - NL Elektrische isolering - DE Elektrische Isolierung - PL Izolacja elektryczna - CS Elektrozoláčení vlastnosti - SK Elektriline isolatsioon - HU Elektromos szigetelés - RO Izolare electrică - EL Ηλεκτρική μόνωση - HR Električna izolacija - UK Електрична изолација - RU Электроизоляция - TR Elektrik yalıtımlı - ZH 绝缘电流 - SL Elektrisk isolering - ET Elektricke izolacija - LV Elektros izolacija - LT elektrekska izolacija - SV Elektrisk isolering - DA Sähköeristyks - FI Elektrikkä izoláció -

inox ذات وقائية للصناعة - A94 الخوذات العازلة لغيرها من الأجهزة الكهربائية - A94 درجة حرارة عالية جدا - 50+ درجة مئوية / 20 درجة مئوية - LD رذان المعادن المنصهرة - MM خودات وقاية للصناعة - AR

EN50365:2002 FR Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension - EN Electrically insulating helmets for use on low voltage installations - ES Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión - IT Elmetti da utilizzare su impianti a bassa tensione - PT Capacetes electricamente isolantes para utilização em instalações de baixa tensão - NL Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties - DE Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen - PL Helmy elektroizolacyjne do pracy przy instalacjach niskiego napięcia - CS Elektricky izolujici přilby pro použití v instalacích nízkého napětí - SK Elektroizoláčne prilby na používanie pri práciach v inštaláciach nízkeho napäťa - HU Villamos szigetelési védősisak valamennyi berendezésekben való használata - RO Căști electricoizolante pentru utilizare în instalării de joasă tensiune - EL Névjártásca možuľovať krypaním na dôvodnom základe - ET Elektrikai izolátorral készülő kábelre - RU Elektrikai izolátorral készülő kábelre - TR Dúskul voltáj kúrrulumával kullanılmamış üzere tasarrufını elektrik yاللائحة ZH 低电压作业绝缘头盔 - SL Elektroizolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih instalacijah - ET Elektrisk izolatōnsaiga kiivrid kasutamiseks - LV Elektriski izolējošas čieres lietošanai zemspringuma ietaisēs - LT Izoliaciinių šalmai, naudojami žemosios įtampos įrenginiuose - SV Elektriski isolerande hjälmar för användning i lågspänninginstallationer - DA Elektrisk isolerende hjelme til anvendelse på lavspændingsinstallatoner - FI Sähköä eristävät kypärät pienjännitekäytöön - A94 FR Casques électriquement isolants - Classe 0 - EN Electrically insulating helmets - Class - 0 - ES Cascos con aislación eléctrica - Classe 0 - IT Elmetti electricamente isolanti - Classe 0 - PT Capacete electricamente isolante - Classe 0 - NL Elektrisch isolierende helmen - klasse 0 - DE Elektrisch isolierende Helme - Klasse 0 - PL Helm z izolacją elektryczną - Klasse 0 - CS Přilby s elektroizolačními vlastnostmi - třída 0 - SK Přilby s elektroizolačními vlastnostmi - třída 0 - HU Elektromosan szigetelő sisak - osztály 0 - szt. 0 - RO Căști electricoizolante - Klasse 0 - TR Electrically insulating helmets - Class 0 - ZH 电绝缘头盔 - 0级 - SL Elektricno izolirane čelade - razred 0 - ET Elektrisolsaiga kiivrid - Klasse 0 - LV Kīveres ar elektroksa izolāciju - 0. klase - LT Elektriskai izoliuoti šalmai - 0 klasė - SV Elektriskt isolerande hjälmar - Klasse 0 - FI Sähköeristävät kypärät - Luokka 0 -

AR خوذات عازلة الكهرباء لاستخدامها في المنشآت ذات الجهد المنخفض - A94 الخوذات العازلة كهربائيًا - فئة 0

EN166:2001 FR Protection individuelle de l'œil - Spécifications - EN Personal eye-protection - Specifications - ES Protección individual de los ojos - Especificaciones - IT Protezione personale degli occhi - Specifiche - PT Proteção individual dos olhos - Especificação - NL Oogbescherming - Eisen - DE Persönlicher Augenschutz - Anforderungen - PL Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami - CS Osobní prostředky k ochraně očí - Specificace - HU Személyi szemvédelmi eszközök - Specifikáció - RO Protecție individuală a ochilor - Specificații - EL Αποτροπιαί προστασία του οφθαλμού - Προδιόρισης - KR Zaštitna oprema od mehaničkih udaraca - UK Засоби и индивидуални заштити за очи - Технички характеристики - RU Средства защиты глаз

- Спецификации - TR Kişisel göz koruması - Spesifikasiyonlar - ZH 个人眼部保护 - 规格参数 - SL Osebno varovanje oči - Specifikacije - ET Isiklikud silmakaitsevahendid - Spetsifikatsioonid - LV Individuālu acu aizsardzība - Specifikācijas - LT Asmeninė akį apsauga - specifikacijos - SV Ögonskydd - Specifikationer - DA Individuel øjenbeskyttelse - Specificationer - ET Silmäsuojaimet - Tekniset tiedot - A37 FR Marquage des œcules - EN Oculars marking - ES Marcación de los cristales - IT Marcatura delle lenti - PT Marcagem das lentes - NL Markering op de glazen - DE Kennzeichnung der Sichtscheiben - PL Oznamkowanie okularów - CS Značení zorníku - SK Označenie skiel - HU Lencse jelölése - RO Marcajul lentilelor - EL Σημανων των γυαλιών - TR Çıkartma işareti - ZH 镜片标识 - SL Označevanje stekel - ET Klaaside märgistus - LV Okulāru markējums - LT Lēšu zīmējums - SV Linsernas märkning - DA Mærknings af øjeglasse - FI Linssien merkinnät - A36 FR Marquage des montures - EN Frame marking - ES Marcación de las monturas - IT Marcatura delle montature - PT Marcagem das hastes - NL Markering op het montuur - DE Kennzeichnung der Brillengestelle - PL Oznakowanie mocowania - CS Značení obrouček - SK Označenie rámu - HU Szemüvegkeret jelölése - RO Marcajul ramelei - EL Σημανων των σκελετών - HR Kacige s električnom izolacijom - razred 0 - UK Elektroizoloujuči šolomu - klasc 0 - RU Электроизоляционные наушники - Klasse 0 - TR Electrically insulating helmets - Class 0 - ZH 电绝缘头盔 - 0级 - SL Elektricno izolirane čelade - razred 0 - ET Elektrisolsaiga kiivrid - Klasse 0 - LV Kīveres ar elektroksa izolāciju - 0. klase - LT Elektriskai izoliuoti šalmai - 0 klasė - SV Elektriskt isolerande hjälmar - Klasse 0 - FI Sähköeristävät kypärät - Luokka 0 -

AR خوذات عازلة الكهرباء لاستخدامها في المنشآت ذات الجهد المنخفض - A94 الخوذات العازلة كهربائيًا - فئة 0

EN170:2002 FR Filtres pour l'ultraviolet - EN Ultraviolet filters - ES Filtros para el ultravioleta - IT Filtri ultravioletti - PT Filtros ultravioletas - NL Ultravioletfilters - DE Ultraviolettschutzfilter - PL Filtry chroniące przed nadfioletem - CS Filtry proti ultrafialovému záření - SK Filtre proti ultrafialovému žiareniu - HU Ultraibolyá-szűrők - RO Filtre pentru ultraviolet - EL Φίλτρα utepriώδους - HR Filtri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja - UK Ультрафиолетовы фільтри - RU Ультрафиолетовы фільтри - TR Ultraviyole filtreler - ZH 紫外线过滤器 - SL Ultravijolični filtri - ET Ultraviolettfiltrid - LV Ultravioletā starojuma filtri - LT Ultravioletinu spindulū filtrai - SV UV-filter - DA Ultraviolette filtre - FI Ultraviolettisudattimet - A91 FR échelon - EN echelon - ES Nivel - IT Scala - PT Escalão - NL Graad - DE Schutzstufe - PL Skok - CS stupeň - SK Stupeň - HU Skála - RO Eșalon - EL Klíma - HR Stupanj - UK Rîvenă - RU уровень - TR Diziliş - ZH 梯级 - SL stopnja - ET skaala - LV līmenis - LT pakopa - SV Grad - DA trin - FI taso -

AR مرشحات الأشعة فوق البنفسجية - A91 سق

GS-ET 29:2011-05 FR Exigences additionnelles protection arc électrique. - EN Additional requirements electric arc protection. - ES Requisitos adicionales de protección para el arco eléctrico. - IT Esigenze particolare di protezione da arco elettrico. - PT Requisitos adicionais de protecção do arco eléctrico. - NL Bijkomende vereisten voor bescherming tegen elektrische bogen. - DE Zusätzliche Anforderungen für die Schutz gegen Lichtbögen. - CS Další požadavky na ochranu při ohřívání elektrickým obloukem. - SK Dopravné požiadavky na ochranu pred elektrickým oblúkom. - RO Cerințe suplimentare pentru vătăușirea electrică. - EL Praktische erweiterte Anforderungen für elektrische Bogen. - FI Lisävaatimukset elektriselle vätäytystä. - A37 FR Marquage des œcules - EN Oculars marking - ES Marcación de los cristales - IT Marcatura delle lenti - PT Marcagem opa glazura - NL Markering op de glazen - DE Kennzeichnung der Sichtscheiben - PL Oznamkowanie okularów - CS Značení zorníku - SK Označenie skiel - HU Lencse jelölése - RO Marcajul lentilelor - EL Σημανων των γυαλιών - TR Çıkartma işareti - ZH 镜片标识 - SL Označevanje stekel - ET Klaaside märgistus - LV Okulāru markējums - LT Lēšu zīmējums - SV Linsernas märkning - DA Mærknings af øjeglasse - FI Linssien merkinnät - A36 FR Marquage des montures - EN Frame marking - ES Marcación de las monturas - IT Marcatura delle montature - PT Marcagem das hastes - NL Markering op het montuur - DE Kennzeichnung der Brillengestelle - PL Oznakowanie mocowania - CS Značení obrouček - SK Označenie rámu - HU Szemüvegkeret jelölése - RO Marcajul ramelei - EL Σημανων των σκελετών - HR Kacige s električnom izolacijom - razred 0 - UK Elektroizoloujuči šolomu - klasc 0 - RU Электроизоляционные наушники - Klasse 0 - TR Electrically insulating helmets - Class 0 - ZH 电绝缘头盔 - 0级 - SL Ylösveröfertöning - Klass 0 - ZY Losveröfertöning - Klass 0 - FI Valonläpäisylsuukolla - Luokka 0 - (VLT D65) ≥ 75% - A36 AR مارشحات الأشعة فوق البنفسجية - A37 وضع علامات بمتطلبات A36

GS-ET 29:2011-05 FR Exigences additionnelles protection arc électrique. - EN Additional requirements electric arc protection. - ES Requisitos adicionales de protección para el arco eléctrico. - IT Esigenze particolare di protezione da arco elettrico. - PT Requisitos adicionais de protecção do arco eléctrico. - NL Bijkomende vereisten voor bescherming tegen elektrische bogen. - DE Zusätzliche Anforderungen für die Schutz gegen Lichtbögen. - CS Další požadavky na ochranu při ohřívání elektrickým obloukem. - SK Dopravné požiadavky na ochranu pred elektrickým oblúkom. - RO Cerințe suplimentare pentru vătăușirea electrică. - EL Praktische erweiterte Anforderungen für elektrische Bogen. - FI Lisävaatimukset elektriselle vätäytystä. - A37 FR Marquage des œcules - EN Oculars marking - ES Marcación de los cristales - IT Marcatura delle lenti - PT Marcagem opa glazura - NL Markering op de glazen - DE Kennzeichnung der Sichtscheiben - PL Oznamkowanie okularów - CS Značení zorníku - SK Označenie skiel - HU Lencse jelölése - RO Marcajul lentilelor - EL Σημανων των γυαλιών - TR Çıkartma işareti - ZH 镜片标识 - SL Označevanje stekel - ET Klaaside märgistus - LV Okulāru markējums - LT Lēšu zīmējums - SV Linsernas märkning - DA Mærknings af øjeglasse - FI Linssien merkinnät - A36 FR Marquage des

5+2/ C/ 3: Simbol otpornosti na tekućinu (kapljice i raspršivanje)/ 8: Simbol otpornosti na električni luk kratkog spoja./ GS-ET 29 : 0: Razred 0: Propuštanje svjetlosti VLT (D65) > 75%). / 9: Simbol otpornosti na otopljeni metal i vrucé krutine. / K: Otpornost na habanje površina od sitnih čestica. / N: Simbol otpornosti na zamagljivanje leća na početku.

Електрична ізоляція: Каска захищає користувача від випадкового нетривалого контакту з електричними провідниками під напругою до 440V змінного струму. Для загального користування в промисловості або в середовищах, де електрична небезпека нижче 440V змінного тока. / ▼LD: Поперечні деформації: Каска захищає користувача від поперечних деформацій / ▼MM: Захист від розплавлення металів / ▼(1) Дослідження впливу електричного струму (EN 50365:2002) Каска забезпечує електричну ізоляцію і може використовуватися під час робот на або поблизу обладнання під напруженням, інтегрованого в установки, що не перевищує 1000 V змінного струму або 1500 V постійного струму. Коли ця каска використовується у комбінації з іншим обладнанням електричного захисту, вона запобігає електричному струму високої напруги від проходження через голову користувача. Подвійний триптичок: Міжнародний символ відповідно до європейської норми EN 50365:2002/ ▼(2) Читайте інструкцію перед використанням. / ▼(3) Квазіка на відповідності відповідно до чинних правил (піктограма CE). / ▼(4) 1/Rік в центрі кола з місяцем, наступним за стрілкою. 2/прикладу номера півтарти, що відповідає європейській нормі EN 50365:2002 (номер півтарти відповідає даті виробництва). / ▼Щоб визначити модель шолома: дані кожної моделі на етикетці штирих-коду. Системи затиску ROTOR. •РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1-0 9 KN •РОЗШІФРОВКА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ: EN166/ EN170 : 2C-1.2 номер видінка для ультрафіолетових фільтрів може віlinути на спрійняття колору. / Маркування виробника / 1: Символ оптичного класу (вищий клас)/ A: Позначення захисту від ударів частинок, що летять зі швидкістю до 190 м/с/ T: Позначення захисту від частинок, що переміщуються з великою швидкістю при граничних температурах від 55±2°C до - 5,2°C/ 3:Позначення захисту від ударів (краплі / бризки) / 8: Позначення захисту від електричної дуги короткого замикання/ GS-ET 29 : 0: Клас 0: світлопропускання VLT (D65) > 75%)/ . 9: Позначення захисту від розплавленого металу і твердих гарячих тіл. / K: Onip пошкодженню поверхні дрібними частинками. / N: Знак стійкості до запотівання окулярів. /

RU Маркировка: Расшифровка условных обозначений: Шлемы, снабжённые одной из данных маркировок, соответствуют следующим дополнительным требованиям: ▼-20°C / -30°C: очень низкая температура: Шлем сохраняет свои качественные показатели до достижения этих температур;/ ▼440VAC: Электризация= Шлем защищает пользователя от случайного кратковременного соприкосновения с электропроводами под напряжением достигающим 440 Вольт переменного тока. Для общего использования в промышленности или в условиях электрического переменного тока ниже 440 Вольт. / ▼LD: Боковая деформация: Шлем обеспечивает пользователю защиту от боковых деформаций / ▼MM: Защита от расплавленных металлов в виде брызг. / ▼(1) Электроиспытание (EN 50365:2002) Данный шлем обеспечивает электрическую изоляцию, и может быть использован при работе с проводкой и вблизи с деталями под напряжением, не превышающей 1000 Вольт переменного тока или 1500 Вольт постоянного тока. При использовании вместе с другим оборудованием, имеющим изолирующие свойства, данный шлем предотвращает прохождение опасного для жизни электрического тока, проникающего через голову человека. Двойной треугольник: Международный символ согласно европейскому стандарту EN 50365:2002; CLASS 0: Номер класса согласно европейскому стандарту EN 50365:2002/ ▼(2) Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией эксплуатации. / ▼(3) Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символ CE). / ▼(4) 1/Год в центре круга с месяцем в концах стрелки. 2/Пример номера партии согласно европейскому стандарту EN 50365:2002 (номер партии является датой изготовления). / ▼ К как определить модель каски: Штрих-код содержит информацию о модели. Застёжка ROTOR. •РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ► EN166 2C-1.2 A 1 AT 3 8-1-0 9 KN / *Расшифровка условных обозначений: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Степень затенения ультрафиолетовых фильтров, которые могут негативно повлиять на световосприятие. / Маркировка изготавителя / 1: Символ оптического класса (высший класс) / А: Обозначение защиты от ударов частиц, летящих со скоростью до 190 м/с²: Обозначение защиты от частиц, перемещающихся с большой скоростью при предельных температурах от 55±2°C до -5±2°C/ С: Обозначение защиты от жидкостей (капли и брызги) / 8: Обозначение защиты от электрической дуги короткого замыкания/ GS-ET 29 - 0: Класс 0: Пропускание света VLT (D65) > 75% / . 9: Обозначение защиты от расплавленного металла и твёрдых

TR Markalama: İŞARETLERİN AÇIKLAMASI: Su işaretlerden birini taşıyan kask aşağıdaki gereklilikleri karşılar: -20°C - 30°C : Çok düşük sıcaklık: Kask bu sıcaklıkların üstünde ıslenmeyi gerektir. \triangleright 440VAC: Elektriği yalıtımı= Kask 440 Volta (AC) kadar elektrik ile kış süreli istenmeyeen temsul durumunda kullanılcı korur. Endüstriyel genel kullanım ve 440V altında elektrik riski içeren çalışmalar için. \triangleright LD: Yanal deformasyon. Kask kullanıcılığı变形deformasyonları korur. \triangleright MM: Eriyik metal sıçramaları. Kask (başlık), kullanıcılığı eriyik metal sıçramalarına korur. \triangleright VD: Yanal deformasyon. Kask kullanıcılığı变形deformasyonları korur.

ZH 标记: 示意符号解释: 带有任何此类标记的头盔符号以下附加要求: $-20^{\circ}\text{C} / -30^{\circ}\text{C}$: 过低温度: 当高于上述温度时, 头盔可以保持良好性能。 $\Delta 440\text{VAC}$: 绝缘电流=当偶尔发生事故时, 头盔可以在短时间内保护使用者免于触电, 绝缘电流为440伏交流电。供一般工业用或交流电压在440V

以下的带电作业场合使用 / ▼LD：侧向变形 此头盔可保护佩戴者免受侧向变形的危害 / ▼MM：熔化金属喷溅。此头盔（圆顶帽）可保护佩戴者免受熔化金属的危害 / ▼(1) 电力测试 (EN 50365:2002) 头盔具备电绝缘性能，可佩戴其接触或靠近带电部件（不超过1000V交流电或1500V直流电）。当与其他电绝缘防护设备配合使用时，该头盔可提供头部防护阻止危险电流伤害人体。双三角：根据欧洲标准EN 50365:2002的国际符号；CLASS 0：根据欧洲标准EN 50365:2002的分级数量 / ▼(2) 在使用前阅读操作说明 / ▼(3) 根据现行规定，(CE图标) 表示合规。/ ▼(4) 1/(年份在圆圈中央，月份在箭头末端)。/2/根据欧洲标准EN 50365:2002的批号示例（批号即为生产日期）。/▼ 如需确定头盔型号：各型号的编号请见条形码标签。ROTOR 收紧系统。•性能：► EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3.8-1.0 KN / •示意符号解释：EN166 & EN170 : 2C-1.2 过滤紫外线的级别数可能影响

颜色的感知。/ 制造商识别号 / 1: 光学级别符号 (高级别) / A: 防高速 (190 米/秒) 进发微粒高能冲击标志/ T: 防过冷过热 ($55+2^{\circ}\text{C}$ et $-5\pm2^{\circ}\text{C}$) 高速进发微粒标志/ 3: 能抵抗(小滴及喷溅)液体的符号/ 8: 短路电弧标志/ GS-ET 29 : 0: 级别 0: 光传输 VLT (D65) > 75% 。/ 9: 防融化金属和热固体标志/ K: 抵抗微粒对表面的侵害。/ N: 防雾镜片标识。/

SL. Označevanje: Piktogrammični tähendus: Čelade z neko izmed navedenih označb izpoljujejo naslednje dodatne zahteve: ▼-20°C / -30°C: ZELO NIZKE TEMPERATURE: Čelada obdrži svoje lastnosti tudi pri nižjih temperaturah./ ▼440VAC:Električna izolacija= Ta čelada študi tudi v primeru slučajnega in kratotrajnega kontakta z električnim tokom in električnim vodičem pri napetosti do največ 440V izmeničnega toka. / ▼LD: Lateralne deformacije. Ta čelada uporabnika zaščiti pred lateralnimi deformacijami. / ▼MM: Razpršenje kovin med fuzijo. Ta čelada uporabnika zaščiti pred razpršenjem kovin med fuzijo. / ▼(1) Električni test (EN 50365:2002) Čelada zagotavlja električno izolacijo in se jo lahko uporablja pri delu pod napetostjo ali v bližini napetosti, pri čimer le-ta ne presega 1000 V AC ali 1500 V DC. Ob uporabi z drugo električno izolirano opremo čelada preprečuje, da bi nevaren električni tok stekel pre glave skozi osebe. Dvojni trikotnik: Mednarodni simbol za evropski standard EN 50365:2002; CLASS 0: Številka razreda v skladu z evropskim standardom EN 50365:2002/2002/2 (2) Pred uporabo pozorno preberite navodila. / ▼(3) Označevanje skladnosti izdelka z veljavnimi predpisi (piktogram CÉ). / ▼(4) 1/Leta na sredini krogca z mesecem na puščici. 2/Primer številke serije v skladu z evropskim standardom EN 50365:2002 (serijska številka je enaka datumu proizvodnje). / ▼ Za identifikacijo modela čelade: Referenca vsakega modela na nalepkah črte kode Z RÖTOR vpenjalnim sistemom. +PERFORMANCE: ►/EN166 2C-1.2 A 1 AT 3 8-1 0 9 KN /+Piktogrammični tähendus: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Faktor za ultravijolični filter, ki lahko vpliva na prepoznavanje barve. / Identifikacija proizvajalca / 1: Simbol optičnega razreda (Visok)/ A: Simbol za opremo, ki nudi zaščito proti plivom letečih delcev male udarne jakosti in velike hitrosti do 190 m/s / T: Simbol za zaščito proti letečim delcem velike hitrosti pri ekstremnih temperaturah ($55\pm2^\circ\text{C}$ in $-52\pm2^\circ\text{C}$) / 3: Simbol za odpornost proti tekočinam (kapljice v brizganje) / 8 : Simbol za odpornost proti električnemu toku pri kratkem stiku/. GS-ET 29 : 0: Razred 0: prepustnost svetlobe VLT (D65) > 75%/. 9 : Simbol

Märgustus: Pomen pikatogramm: Vastaval märgistusele täidavad kuiivid järgmisil lisanöödeid: ▼-20°C / -30°C: Väga madal temperatuur. Neist temperatuuridest kõrgemate temperatuuri juures säälitab kuiiver oma keitseomaduseid. ▼440VAC: Elektriline isolatsioon: Kuiiver kaitseb kandjat ühiajalise juhusliku kokkupuute ajal elektrilühiiga, millel vahelduvvoolu pinge võib olla kuni 440V. Üldiseks kasutamisest tööstuses ja töökohal, kus elektrivoolu oht on alla 440V vahelduvvoolu. ▼LD: Lateralne deformatsiooni rong. Kuiiver kaitseb kasutajat lateralase deformatsiooni eest. ▼MM: Sulametali pritsmed. Kuiiver (kest) kaitseb kasutajat sulametalli eest ning seda võib kasutada töötades pingel alale olevate sisesseadetege läheades, millede pingel ei ületa 1000 V AC või 1500 V DC. Kasutades koosmõjus teiste isoleerivate kaitsevahenditega takistab kuiiver ohtliku voolu läbimist nii mõestest läbi nende peale. Topeltkolmkuur: Rahvusvaheline sümbool vastavalt Euroopa standarde EN 50365:2002; CLASS 0: Klassi nimu Euroopa standardi EN 50365:2002/ ▼(2) Enne kasutamist luguge juhend läbi. ▼(3) Vastavusmärgis vastavalt kehtivatele õigusnormidele (CE pikatogramm). ▼(4) 1/aasta ringi keskel, kuu noole otsas. 2/partiinumber näide vastavalt Euroopa standarde EN 50365:2002 (partiinumber on võrdne tootmiskupüävaga). ▼/ Kuivirimude andmed: Igas mudeli viitenumeru voodikooti idas. Kinnitussüsteem ROTOR. ▶! OIMIVUSEDE: ►EN166 2C-1.2 Δ 1 AT 3 8-1 0 9 KN / ▶Pomen pikatogramm: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Värvitaju muudata võivate ultraviolettilitritee saalikumber. / Valmistaja logotüüp / 1: Optilise klassi sümbool (Körbje) / A: Sümbool tähistab vastupanuvõimet suure lõõgijuurde kokkupõrge suurel kiirusel liikuvatele osakestele (190 m/s): T: Sümbool tähistab vastupanuvõimet suurel kiirusel liikuvatele osakestele äärmaslikul temperatuuridel (55°C ja 52°C): C: Sümbool tähistab vastupanuvõimet vedelikele (piisadi ja pritsmed): 8: Sümbool tähistab vastupanuvõimet lühise kaarlahendusele / GS-ET 29 : 0: Klass 0: Valgusläbivus VLT (D65) > 75%: / 9: Sümbool tähistab vastupanuvõimet sulametallile ja kuumade tahkete osakestele poolt tekitatavatele piinakkahustustele / N : Prillide ülikindluse sümbool /

Markėjums: Piktogramm reiškėmė: Šalmai, kuriuose esama šiu žymė, atitinka tokius reikalavimus: ▼-20°C/-30°C; labai žema temperatūra: Šalmas išlaiko visas savo savybes esant nurodytai temperatūrai./ ▼440VAC; Elektros izoliacija= Šalmasapsaugo ji nešiojantį žmogų, kai atsitiktinai prisileiciama prie elektros laidininkų, kuriuose yra mažesnė nei 440 V. / ▼LD: Laterálā deformācija Aizsargāviere pasārgā tās lietotāju no laterálās deformācijas. / ▼MM: Iydomu metalu užtikrinimas Šalmas (apvali kepurė) apsaugo vartotojo nuo lydomų metalu užtikrinimo. / ▼(1) Elektros bandymas (EN 50365:2002) Šalmas užtikrina elektros izolācijā ir gali būti naudojamas dirbant su iengimais ar Šalmą ju, kai jis teka ne didesnė kaip 1.000 ar 1.500 V kintamoji srovė. Kai dirbama su kita elektrā izoliuojančia apsaugine įranga, šis Šalmas apsaugo darbuotojus nuo pavojingos srovių, galinčios nutekėti per ju galvas. Dubultais trijstūris: Starptautiskis simbols atbilstoši Eiropas standartam EN 50365:2002. / ▼(2) Pirms lietošanas izlilst lietošanas instrukciju. / ▼(3) Atbilstības norāde saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (piktogramma EK). / ▼(4) 1/Ražošanas gads ar norādītais apļa centrā, izgatavošanas mēnesi norāda bultīna. 2/partijas numura piemērs atbilstoši Eiropas standartam EN 50365:2002 (partijas numeris ir vienādās ar ražošanas datumu). / ▼ Lai identifikuoti kiveres modeli: Katra modela norādes už svītrloku etiketes. ROTOR slēguma sistēma. -MEHĀNIKSĀS IPĀŠIBĀS: ▶EN166 2C-1.2 Δ AT 3 8-1 0 9 KN / Piktogramm reiškėmė: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Ultravioleto staru caurlaidibai numeris var ieteikimt krāsu redzamību. / Rāzotājai identifikācija / 1: Regos klasēs simbolis (aukska): A: Dalelių, skriješių diidelii greičiui (190 m/s), atsparsnu enerģijai poveiklei simbolis. / T: Dalelių, skriješių diidelii greičiui, atsparsnu augstākai temperatūrai (55+2°C / 15+2°C) simbolis / 3: Atsparsnu skryšamais lašuām (lašuām ir purvu) simbolis / B: Atsparsnu nuo elektros lanku trumpos sūjienojimo metu simpholis / GS-ET 29 : 0: klase 0: naismas caurlaidiba VI / T (D65+175%) > 75% / 0: Atsparsnu iessīgumās metalams ir karšfoms kiefiosioms

Kas norāda izstrādājuma pretestību elektriskā loka, išvienojumā iedarbībai/ GS-ET 29 : 0 : klasē 0 : šīs vērtības pārlaidumās VLT (D65) > 75%. / 9 : Simbols, kas apzīmē izstrādājuma pretestību izkušusām metālam un karstām cietvielām. / K: Atspārumas pārvīrsāsas sugadīinumu smulkumiem. / N : Okulāri atspārnumi drēgimē simbols. /

SV Märkning: Symbolernas betydelse: Skyddshjälmar med något av dessa märken uppflyr dessutom följande krav: ▼-20°C/-30°C:Mycket låg temperatur: Hjälmen bibehåller sina egenskaper ovanför angivnen temperatur/ ▼440 V(AC): Elektrisk isolering: Hjälmen skyddar bäraren vid tillföllig kontakt av kort varaktighet med elektriska ledare med upp till 440 V spänning (växelström). För en allmän användning i industrimiljö eller i miljöer där elriskerna är under 440V växelström. / ▼LD: Sidoskydd: Hjälmen skyddar bäraren mot sidoslag. / ▼MM: Stång av smält metall. Hjälmen (huvudskyddet) skyddar bäraren mot stånk av smält metall. / ▼(1) Elektriskt test (EN 50365:2002) Hjälmen ger elektrisk isolering och kan användas i närheten av spänningsförförande delar på elanläggningar på högst 1000 V AC, eller 1500 V DC. När den används tillsammans med annan isolerande skyddsutrustning förhindrar denna hjälpm farliga strömmar att gå genom arbetaren via huvudet. Dubbel triangel: Internationell symbol enligt den europeiska standarden EN 50365:2002; CLASS 0: Numret på klassen enligt den europeiska standarden EN 50365:2002/ ▼(2) Låsa instruktionsbroschyren förr användning, / ▼(3) Indikationen om överensstämmelse med gällande förordning (EG-symbol) / ▼(4) 1/Artal i mittten är en cirkel och månad pil. 2/exempel på partnummer i överensstämmelse med den europeiska standarden EN 50365:2002 (partnumret är samma som produktens partenummer). / ▼ För att identifiera hjälmmodellen finns det en referens för varje modell på streckkodsetiketten. -EGENSKAPER: ►EN166 2C-1.2 A1 AT 3 1S-1.0 9 KN / +Symbolernas betydelse: EN166 & EN170 2C-1.2 Klass 2 för ultravioletta filter som kan påverka färgupplevelsen. / Tillverkarens beteckning / 1: Symbol för optisk klass (hög): / A: Skyddsklass mot slag med höghastigetspartiklar med hög kraft (190 m/s); T: Skyddsklass för skydd mot höghastigetspartiklar vid extrema temperaturer (mellan 55+2°C och -55+2°C); / 3: Skyddsklass för skydd mot vätska (droppar och stänk); B: Skyddsklass mot elektrisk ljusbäge/ GS-ET 29 : 0: Klass 0: Ljusöverföring VLT (D65) > 75%, / 9 : Skyddsklass mot smält metall och varma fasta ämnen. / K: Motståndskraft mot ytskador förorsakade av små partiklar. / N : Symbol för skyddsslösanordningar motstånd mot imponering. /

DA Mærkning: Betydning af pikogrammerne: Hjelme, der bærer et af disse mærker, opfylder følgende tillægskrav: ▼-20°C / -30°C: Meget lav temperatur: Hjelmen bibeholder sin effekt over disse temperaturer/ ▼440VAC: Elektrisk isolering= Hjelmen beskytter bæreren mod en tilfældig kontakt af kort varighed med elektriske ledere under spændinger, der kan nå 440V vekselsstrøm. Til generel industriel anvendelse eller i miljøer, hvor elektricitetsrisikoen er under 440 V vekselsstrøm. ▼LD: Lodret tryk. Hjelmen beskytter brugeren mod lodrette tryk / ▼MM: Metalsmeltesprøjtl. Hjelmen (hjelmaskalen) beskytter brugeren mod metalsmeltesprøjtl. / ▼(1) Elektrisk test (EN 50365:2002) Hjelmen giver elektrisk isolering og kan bruges til arbejde med spændingsførende eller i nærværelse af spændingsførende dele på installationer, der ikke overstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når den bruges sammen med anden elektrisk isolerende beskyttelsesudstyr, forhindrer hjelmen farlig strøm i at gå igennem personer via deres hoveder. Dobbelt trekant: Internationalt symbol ifølge den europæiske standard EN 50365:2002; CLASS 0: Klassenummer ifølge den europæiske standard EN 50365:2002/ ▼(2) Laes brugervejledningen foribrugtagningn. / ▼(3) Overensstemmelsesangivelse ifølge gældende regelgivning (CE-pikrogram). / ▼(4) 1/Aret i en cirkel og måneden for enden af en pil. / 2/Ekskemål på partitnummer i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50365:2002 (partitnummeret er lig med produktionsdato). / ▼ For at identificere hjelmmoden: Der henvises til hver model på stregkoden på etiketten. ROTOR strammesystem. • YDELSER: ► EN166 2C-1.2 1 AT 3 8-1-0 9-0 9 • Betydning af pikrogrammerne: EN166 & EN170 : 2C-1.2 Skalatal til ultraviolette filtre, der kan påvirke opfattelsen af farver. / Identifikation af fabrikanten / 1: Symbol for optisk klasse (forhøjet)/ A: Symbol for modstand mod effekter fra høj energi fra partikler i høj hastighed (190 m/s)/ T: Symbol på modstand over for partikler i stor hastighed ved ekstreme temperaturer (55+2°C og -5+2°C)/ 3: Symbol for modstand mod væsker (stænk og sprøjtl.)/ 8: Symbol for modstand mod en kortslutningslysblue/ GS-ET 29 : 0: Klasse 0: Lysgenomtrængning VLT (D65) > 75%/. 9: Symbol for modstand mod støbtemetal og varme legemer. / K: Modstandsraft mod overfladeadleggelses af fine partikler. / N: Symbol for modstand mod tildugning af briller. /

PART 4



TR:İltahçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

RU: TR Tc 019/2011 UA: 023 ДСТУ EN397 EN50365 EN166

FR Matière: Double coque ABS Visière Polycarbonate **EN Material:** ABS Dual-Shell PC Visor **ES Material:** Doble carcasa ABS Visera PC **IT Materiale:** Doppio guscio ABS Visiera Policarbonato **PT Material:** Dupla Carcaça ABS Viseira PC **NL Materiaal:** ABS dubbele schelp. Polycarbonaat vizier. **DE Material:** Doppelte ABS-Schale Polycarbonat Visier **PL Materiał:** Podwójna skorupa z ABS Oslona twarzy z poliwęglanu **CS MATERIÁL:** ABS dvojíty plášť Polykarbonátový štítek **SK Materiál:** ABS dvojitý plášť Polykarbonátový štítek **HU Anyag:** Duplapálfú ABS Polikarbonát látómező **RO Materie:** Carcasă dublă ABS Vizieră din Policarbonat **EL Υλικό:** ABS διπλό κέλυφος Πολυκαρπονικό γέφυρα **HR Materijal:** Dvostruki sloj zaštite školjke od ABS-a Vizir od polikarbonata **UK Матеріал:** Екран із прозорого полікарбонату. Подвійне покриття з ABS-пластику. **RU Материал:** Экран из прозрачного поликарбоната Двойное покрытие ABS-пластиком **TR Malzeme:** ABS Çift Kabuk PC Siperlik **ZH 材料:** 双层ABS头盔 聚碳酸酯帽檐 **SL Material:** Dvojna zaščitna čelada ABS Vizir od polikarbonata **ET Material:** Topeltkest ABS plastikist Vizir polukarbonaadi **LV Māteriāls:** Dubults korpus no akrylinitrilbutadiēnīstirola (ABS) Polikarbonāta sejsegas **LT Medžiaga:** Dvigubas korpusas ABS Polikarbonato skydelis **SV Material:** Dubbelt skal ABS Visir polykarbonat **DA Materiale:** ABS dobbeltskal Polycarbonatvisir **FI Materiaali:** Kaksinkertainen ABS-kuori Polycarbonaattivisir

العامة: خوذة لحماية الرأس من الولكيرونيت مزودة بطبقة مزدوجة إيه بي إس AR

VISCONYX®

